

WAUZZZGY7MA086496

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	127 457 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	11 700 km
Type/Modèle	A3 40 TFSle	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	03/2026
Numéro de châssis	WAUZZZGY7MA086496	Puissance / Cylindrée	110 kW / 1 395 ccm
Première immatriculation	1 avr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	02/2025, 66 806 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant gauche - Erafilé - Pas de moins-value
2	Siège avant	Revêtement du siège gauche - Erafilé - Diminution de valeur
3	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Défaut de peinture - Diminution de valeur
4	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur
5	Porte ArG	Porte - Erafilé - Réparation intelligente

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafiture - Pas de moins-value
2	Porte ArD	Bordure de la porte - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
3	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
4	Habitacle	Habitacle - Erafiture - Pas de moins-value
5	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP Deutschland SE & Co.
KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Date d'inspection: 10 avr. 2025
Numéro de protocole: 39280685
Date de livraison: 10 avr. 2025



Auto Plus

N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/55 R16 91T	Goodyear	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	205/55 R16 91T	Goodyear	Pneus hiver	8mm - 8mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/40 R18 92Y	Pirelli	Pneus été	4mm - 4mm	OK	
2	225/40 R18 92Y	Pirelli	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP Deutschland SE & Co.
KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Date d'inspection: 10 avr. 2025
Numéro de protocole: 39280685
Date de livraison: 10 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	A3 40 TFSIe	Kilométrage (Lu)	127 457 km
Numéro de châssis	WAUZZZGY7MA086496	Première immatriculation	1 avr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
 SAP Deutschland SE & Co.
 KG
 Hasso-Plattner-Ring 7
 69190 Walldorf

Date d'inspection: 10 avr. 2025
 Numéro de protocole: 39280685
 Date de livraison: 10 avr. 2025



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers




Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP Deutschland SE & Co.
KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Date d'inspection: 10 avr. 2025
Numéro de protocole: 39280685
Date de livraison: 10 avr. 2025



Illustration 25: Divers




Illustration 26: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafilé - Pas de moins-valeur



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafilé - Pas de moins-valeur



Dommage #2: Siège avant: Revêtement du siège gauche - Erafilé - Diminution de valeur



Dommage #2: Siège avant: Revêtement du siège gauche - Erafilé - Diminution de valeur



Dommage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Défaut de peinture - Diminution de valeur



Dommage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Défaut ... peinture - Diminution de valeur



Domage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Défaut de peinture - Diminution de valeur



Domage #4: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafé - Diminution de valeur



Domage #4: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafé - Diminution de valeur



Domage #5: Porte ArG: Porte - Erafé - Réparation intelligente



Domage #5: Porte ArG: Porte - Erafé - Réparation intelligente