

ZARPAHBN6N7D42255

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	48.594 km
Hersteller	Alfa Romeo	Restlauf bis Service	13.687 km
Typ/Modell	STELVIO	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2027
Fahrgestellnummer	ZARPAHBN6N7D42255	Leistung / Hubraum	206 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	12.04.2022	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	04/2025, 47.281 km	Lackierung	Rot
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Radlauf - Kratzer - Smart Repair
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - lackieren
3	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	235/55 R19 101Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Landsberg
Hermann-Köhl-Str. 6
86899 Landsberg am Lech

Besichtigungsdatum: 05.05.2025
Protokollnummer: 39601295
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Leon Germiller



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Alfa Romeo	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	STELVIO	Laufleistung (abgelesen)	48.594 km
Fahrgestellnummer	ZARPAHBN6N7D42255	Erstzulassung	12.04.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 TÜV SÜD Service-Center
 Landsberg
 Hermann-Köhl-Str. 6
 86899 Landsberg am Lech

Besichtigungsdatum: 05.05.2025
Protokollnummer: 39601295
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Leon Germiller



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Radlauf - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren