



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank
Schadenübersicht 6



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|----|---|-----------------------------|------|---------|------|----------|
| 15.02.2021 | 0588 | BZP00077X | 2 | 1 | 4339 | 4351 | 85/2750 | 1816 | 206 |
| M1 | AB | | 18 | | 1391 | 1466 | | 1425 | |
| WAUZZZGYXMA067361 | | 6 | 20 | | | | | | |
| AUDI | | | 72 | | | 80 | | | |
| GY | | | 77 | | 115 | 1905 | | | 1905 |
| SDFRDF1 | | | 71 | | 1040 | 945 | | | |
| FM6FM6C9002RT011A164BIAEMIVLN | | | 81 | | 1040 | 945 | | | |
| A3 SPORTBACK | | | 81 | | 69 | 2375 | | | 69 |
| AUDI | | | 01 | | 1500 | 710 | | 5 | |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | | | 53 | | 205/55 R16 91V | | | | |
| Schräghecklimousine | | | 52 | | 205/55 R16 91V | | | | |
| 715/2007*2018/1832AP | | | 53 | | | | | | |
| EURO6;WLP;AP;PI/CI; M, N1 I | | | R | | SCHWARZ | | | 9 | |
| Diesel | | | K | | e1*2007/46*2060*10 | | | | |
| 0002 | 36AP | 1968 | 6 | | 10.11.2020 | | | | FX468792 |
| 7.2/8.2:+70 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1 | | | 21 | | 1800 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU | | | | |
| L.GES-MASSSE D.ZUGKOMBINATION:340 | | | | | KG*WW.AHK LT.EGTG* | | | | |

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Felge1 Sommerradstanz verschrammt



Bild 15 : Felge1 Sommeradstanz verschrammt



Bild 16 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Motorhaube Lackierung, fleckig, lackieren mit Lackaufbau




Bild 23 : Motorhaube Lackierung, fleckig, lackieren mit Lackaufbau




Bild 24 : Dach Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 25 : Dach Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 26 : Füllflasche abgelaufen



Bild 27 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau