

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Robert-Koch-Str. 3, 82152 Planegg


ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Philippstr. 3
44803 Bochum

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Planegg
Robert-Koch-Str. 3
82152 Planegg
Telefon 089 / 89924-0
Fax 089 / 89924-150
E-Mail planegg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Sebastian Marx
Tel. direkt 089 89924-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten


Kennzeichen
M MC5023
FIN
WBA28FF0508D42637

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210001803
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH, Philippstr. 3, 44803 Bochum
26.09.2024, durch Herrn Yildirim.
15.10.2024, 11:30 Uhr, durch Herrn Sebastian Marx bei Autohaus Michael Schmidt GmbH, Leutstettener Str. 26, 82319 Starnberg, im Beisein von Frau Hyunkyung PARK.
15.10.2024
Leasingrückläufer MOBILITY CONCEPT LG
Rücknahme JUNG INGYOM
Vertragsnummer 1019987

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.878,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.578,16 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-1.878,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.578,16 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-144,00 EUR
	ohne MwSt.	-121,01 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.08.2023	Letzte Zulassung	10.08.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	318i Aut.
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA28FF0508D42637
HSN / TSN	0005 / CYI	Schlüssel-Nr.	10137790
Km-Stand abgelesen	20026	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	115	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Heckantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Saphirschwarz Metallic (475) / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 19 93 Y	Hankook / Kinergy4s	A / O	7 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Hankook / Kinergy4s	A / O	7 mm
2 links	255 / 35 R 19 96 Y	Hankook / Kinergy4s	A / S	7 mm
rechts	255 / 35 R 19 96 Y	Hankook / Kinergy4s	A / O	7 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /O Original; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 40 R 19 93 Y	Hankook / Kinergy4s	A / O	7 mm
225 / 40 R 19 93 Y	Hankook / Kinergy4s	A / O	7 mm
255 / 35 R 19 96 Y	Hankook / Kinergy4s	A / O	7 mm
255 / 35 R 19 96 Y	Hankook / Kinergy4s	A / O	7 mm

A/ Ganzjahres; /O Original;

Duplikat

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Hochglanz Shadow Line, Mittelarmlehne im Fond, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Polsterung: Stoff Hevelius, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Verzurösen im Gepäckraum, Warndreieck, Wegfahrsperrung elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
552	Adaptiver LED-Scheinwerfer
4UR	Ambientes Licht
5AS	Driving Assistant
704	Fahrwerk: Sportfahrwerk M
5AC	Fernlichtassistent
316	Heckklappenbetätigung, automatisch
4KC	Interieurleisten: Edelholzausführung Esche graubraun hochglänzend
322	Komfortzugang mit BMW Digital Key
	Lackierung: Metallic
	Lackierung: Metallic iV. mit M Sportpaket
248	Lenkrad: Lenkradheizung
775	M Dachhimmel anthrazit
7M9	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
320	Modellschriftzug-Entfall
6U3	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional
7VB	Paket: Comfort
9D5	Paket: Entertainment
7R7	Paket: Innovationspaket
337	Paket: M Sportpaket
5DM	Parking Assistant
688	Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System
1PL	Räder: M Leichtmetallräder Doppelspeiche 791 M Bicolor mit Mischbereifung und Notlaufeigenschaften
491	Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrer
487	Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
459	Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory
481	Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
6NX	Telefon: Ablage für Wireless Charging
3KA	Verglasung: Akustikverglasung
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung


Duplikat

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
nächste Wartung: am 30.04.2025
bis Wartung verbleiben: 13.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 7)	179	100	-179	-150,42
2. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 13)	119	100	-119	-100,00
3. Felge hinten links, verschrammt, erneuern (Bild 11)	760	100	-760	-638,66
4. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 10)	60	100	-60	-50,42
5. Felge vorne rechts, verschrammt, erneuern (Bild 8, 9)	760	100	-760	-638,66
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.878		-1.878	-1.578,16

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14)
Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 12)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 15)

Duplikat

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
hinten links	7 mm	AS	-144,00	-121,01
Legende		A/ Ganzjahres /O Original /S Schaden	-144,00	-121,01

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Sebastian Marx

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
15.10.2024	Hyunkyung PARK	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
15.10.2024	Marx	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

Duplikat

ASS Athletic Sport
Sponsoring GmbH
Philippstr. 3
44803 Bochum

FIN	WBA28FF0508D42637	
km-St.	20026	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AA	Limousine
Herst.	0005	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Typ	CYI	G3L
Var.	00281	28FF
Vers.		IAW500M0
zGM	2055 kg	
EZ	10.08.2023	
Kunden-Nr.		0210001803

Kennzeichen M MC5023

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B074965000356 0 vom
15.10.2024
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Keine Ausstattungsliste vorgelegt
- Windschutzscheibe beschädigt? Keine Beschädigung vorhanden
- nein, es liegt kein Unfallschaden vor
- Liegen Hinweise auf einen reparierten Vorschaden vor?, Wenn "Ja", wurde der Vorschaden fachgerecht instandgesetzt? Es sind keine Vorschäden bekannt

Ihr Sachverständiger
Sebastian Marx