

WBA41FY020FN56763

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	17 687 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	5 Monat(e)
Type/Modèle	320e	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	10/2025
Numéro de châssis	WBA41FY020FN56763	Puissance / Cylindrée	120 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	18 oct. 2022	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Ext.Hybr.B/E édition	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Erafilé - Revêtement/polissage
2	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Revêtement/polissage
3	Rétroviseur droit	Capuchon - Erafilé - Réparation intelligente
4	Rétroviseur gauche	Capuchon - Erafilé - Réparation intelligente
5	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - Erafilé - Réparation intelligente
6	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Erafiture - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommagé causé par des cailloux - Pas de moins-value
4	Carrosserie	Carrosserie - Dommagé causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 avr. 2025
Numéro de protocole: 39497280
Date de livraison: 28 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	320e	Kilométrage (Lu)	17 687 km
Numéro de châssis	WBA41FY020FN56763	Première immatriculation	18 oct. 2022

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle




Illustration 10: Divers




Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers




Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 avr. 2025
Numéro de protocole: 39497280
Date de livraison: 28 avr. 2025



Auto Plus



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers




Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

Made in Germany 320e C1M	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG e1*2007/46*2017 WBA41FY020FN56763 2350 kg 3850 kg 1- 1050 kg 2- 1380 kg
	BMW AG DE-80789 München <small>5 AOC 986</small>

Photos de dommage



Dommage #1: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Erafilé - Revêtement/polissage



Dommage #1: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Erafilé - Revêtement/polissage



Dommage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Revêtement/polissage



Dommage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Revêtement/polissage



Dommage #3: Rétroviseur droit: Capuchon - Erafilé - Réparation intelligente



Dommage #3: Rétroviseur droit: Capuchon - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #4: Rétroviseur gauche: Capuchon - Erafilé - Réparati...
intelligente



Domage #4: Rétroviseur gauche: Capuchon - Erafilé -
Réparation intelligente



Domage #5: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Erafilé -
Réparation intelligente



Domage #5: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Era...
- Réparation intelligente



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé -
Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé -
Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre