



**WAUZZZFYXL2114222**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule	Kilométrage (Lu)	63 982 km
Constructeur Audi	Maintenance suivante dans	4 500 km
Type/Modèle Q5 50 TFSI e	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	12/2025
Numéro de châssis WAUZZZFYXL2114222	Puissance / Cylindrée	185 kW / 1 984 ccm
Première immatriculation 23 oct. 2020	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	Peinture	
Type de carburant Ext.Hybr.B/E édition	Boîte de vitesses	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Carnet de service (Wartungsnachweise fehlen) - Pas de moins-value
2	Documents	Dossier du journal de bord (Fehlt) - Remplacer
3	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
4	Porte ArG	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
5	Panneau latéral arrière gauche	Elargissement du passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente
6	Panneau latéral arrière droit	Elargissement du passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente
7	Habitacle	Couvercle de l'espace de chargement / Store - Cassé/déchiré - Remplacer

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte AvG	Poignée de porte extérieure - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value

### Pièces manquantes

Pièce manquante

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/40 R21 102Y	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	255/40 R21 102Y	Pirelli	Pneus été	8mm - 8mm	OK	

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/65 R17 108H	Goodyear	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	235/65 R17 108H	Goodyear	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 25 avr. 2025

**Numéro de protocole: 39467331**

Date de livraison: 25 avr. 2025



Auto Plus

## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	Audi	<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Type/Modèle</b>	Q5 50 TFSI e	<b>Kilométrage (Lu)</b>	63 982 km
<b>Numéro de châssis</b>	WAUZZZFYXL2114222	<b>Première immatriculation</b>	23 oct. 2020

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

### Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



**Illustration 1:** Incliné à l'avant



**Illustration 2:** Incliné à l'avant



**Illustration 3:** Incliné à l'arrière



**Illustration 4:** Incliné à l'arrière



**Illustration 5:** Habitacle



**Illustration 6:** Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers




Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 25 avr. 2025

**Numéro de protocole: 39467331**

Date de livraison: 25 avr. 2025



Auto Plus



Illustration 25: Divers

## Photos de dommage



**Domage #4:** Porte ArG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



**Domage #4:** Porte ArG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



**Domage #5:** Panneau latéral arrière gauche: Elargissement du passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente



**Domage #5:** Panneau latéral arrière gauche: Elargissement du passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente



**Domage #6:** Panneau latéral arrière droit: Elargissement du passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente



**Domage #6:** Panneau latéral arrière droit: Elargissement du passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

Date d'inspection: 25 avr. 2025

**Numéro de protocole: 39467331**

Date de livraison: 25 avr. 2025



Auto Plus

69190 Walldorf



**Domage #7:** Habitacle: Couvercle de l'espace de chargement / Store - Cassé/déchiuré - Remplacer



**Domage #7:** Habitacle: Couvercle de l'espace de chargement / Store - Cassé/déchiuré - Remplacer