



PROTOKOLLNUMMER: 38436462

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus


Datum: 17.02.2025

Gutachten

| | |
|---------------------------------|---|
| Betreff | Vorabbesichtigung |
| Auftrag durch | Allane Mobility Consulting GmbH |
| Besichtigungsdatum / Ort | 14.02.2025 / Hans Jürgen Schmitt Lucas-Moser-Weg 8 71065 Sindelfingen |
| Fahrzeug-Identnummer | WAUZZZFZ5RP034220 |



PROTOKOLLNUMMER: 38436462



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 17.02.2025

Gutachten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Betreff | Vorabbesichtigung |
| Auftrag durch | Allane Mobility Consulting GmbH |
| Besichtigungsdatum / Ort | 14.02.2025 / Hans Jürgen Schmitt Lucas-Moser-Weg 8 71065 Sindelfingen |
| Fahrzeugart | Geländewagen |
| Hersteller | Audi |
| Modell / Verkaufsbezeichnung | Q4 55 e-tron |
| Schlüssel-Nummern HSN / TSN | 0588 CAP 00005 |
| Fahrzeug-Identnummer | WAUZZZFZ5RP034220 |
| Anzahl Besitzer | unbekannt |
| Erstzulassung | 19.01.2024 |
| Nächste HU | 01/2027 |
| Fahrzeug Dokumente | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen |
| Fahrzeug Kennzeichen | Kennzeichen nicht entgegen genommen |
| Laufleistung | 19.259 km / abgelesen |
| Farbe / Farbcode | Grau |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Zylinder / Schadstoffklasse | 0 / 2017/1151;WLTP;reine Elektrofahrzeug |
| Leergewicht (kg) | 2.235 |
| zul. Gesamtgewicht (kg) | 2.750 |
| Maße (L/B/H) | 4590 x 1865 x 1619 |
| Anzahl Türen / Anzahl Sitze | 5 / 5 |
| Getriebe | Direktantrieb |



PROTOKOLLNUMMER: 38436462



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.02.2025

| | |
|--|------------------------------|
| Anzahl Gänge | 1 |
| Polster / Farbe | Leder / Schwarz |
| Anzahl Schlüssel | 2 von 2 Schlüsseln vorhanden |
| Wartungsheft / Wartungsnachweis | nicht vorhanden |
| Restlauf bis Service | 11 Monat(e) |
| Probefahrt | nicht durchgeführt |
| Vorschaden | Keine Feststellbar |
| Nachlackierung | Keine Feststellbar |

Bereifung / Felge

| Achse / Größe | Hersteller | Bereifung | Profil [mm] |
|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| #1 235/55 R19 105T | Goodyear | Winterreifen auf Leichtmetall | 8 / 8 |
| #2 235/55 R19 105T | Goodyear | Winterreifen auf Leichtmetall | 8 / 8 |

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung**Ausstattung**

Klimaautomatik

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Radio DAB

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|---------------|-------------------|
| 1 | 2.Radsatz | 2.Radsatz (fehlt) |

Gebrauchsspuren**Nr.** **Bauteilgruppe** **Beschreibung**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



PROTOKOLLNUMMER: 38436462

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 17.02.2025

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



PROTOKOLLNUMMER: 38436462



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.02.2025

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Keine Ausstattungsliste und Reparaturrechnungen vorliegen.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 38436462



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.02.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 38436462

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 17.02.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: FIN




Abbildung 12: Zubehör

PROTOKOLLNUMMER: 38436462

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 17.02.2025



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges