



WBA11FY020FP43603

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	52 887 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	15 000 km
Type/Modèle	318i	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	02/2026
Numéro de châssis	WBA11FY020FP43603	Puissance / Cylindrée	115 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	16 févr. 2023	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	10/2024, 34 191 km	Peinture	
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Seuil gauche	Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation
2	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Vitrage	Pare-brise - Dommages causés par des cailloux - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
4	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 29 avr. 2025
Numéro de protocole: 39505755
Date de livraison: 29 avr. 2025



Auto Plus

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					01/2028

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 29 avr. 2025

Numéro de protocole: 39505755

Date de livraison: 29 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	318i	Kilométrage (Lu)	52 887 km
Numéro de châssis	WBA11FY020FP43603	Première immatriculation	16 févr. 2023

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle




Illustration 6: Habitacle

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 29 avr. 2025

Numéro de protocole: 39505755

Date de livraison: 29 avr. 2025



Auto Plus



Illustration 7: Habitable




Illustration 8: Habitable




Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 29 avr. 2025

Numéro de protocole: 39505755

Date de livraison: 29 avr. 2025



Auto Plus



Illustration 19: Divers




Illustration 20: Divers


Photos de dommage



Dommage #1: Seuil gauche: Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation



Dommage #1: Seuil gauche: Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation



Dommage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Dommage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Dommage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre