



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 38436462



Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date
du protocole

Auto Plus

Date: 17 févr. 2025

Rapport d'expertise

Objet	Vorabbesichtigung
Tâche provenant de	Allane Mobility Consulting GmbH
Date et lieu d'inspection	14 févr. 2025 / Hans Jürgen Schmitt Lucas-Moser-Weg 8 71065 Sindelfingen
Numéro de châssis	WAUZZZFZ5RP034220



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 38436462

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date
du protocole

Date: 17 févr. 2025

Rapport d'expertise

Objet	Vorabbesichtigung
Tâche provenant de	Allane Mobility Consulting GmbH
Date et lieu d'inspection	14 févr. 2025 / Hans Jürgen Schmitt Lucas-Moser-Weg 8 71065 Sindelfingen
Type de véhicule	Véhicule tous terrains
Constructeur	Audi
Modèle / Désignation à la vente	Q4 55 e-tron
Numéro de clé HSN / TSN	0588 CAP 00005
Numéro de châssis	WAUZZZFZ5RP034220
Nombre de propriétaires	Inconnu
Première immatriculation	19 janv. 2024
Contrôle technique périodique suivant	01/2027
Documents du véhicule	Au moment du contrôle, le certificat d'immatriculation partie 1 (certificat) était disponible, le certificat d'immatriculation partie 2 (lettre) n'était pas disponible. Par exemple, partie 1 (certificat) non acceptée
Plaque d'immatriculation du véhicule	Plaque d'immatriculation non acceptée
Kilométrage	19 259 km / Lu
Couleur / Code de couleur	Gris
Type de propulsion	Transmission intégrale
Type de carburant	Electrique
Cylindre / Classe d'émissions	0 / 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Poids à vide (kg)	2 235
Poids total autorisé (kg)	2 750
Dimensions (Lg/larg/Ht)	4590 x 1865 x 1619



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 38436462

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date
du protocole

Date: 17 févr. 2025

Nombre de portes/sièges	5 / 5
Boîte de vitesses	Entraînement direct
Nombre de vitesses	1
Coussin de siège/couleur	Cuir / Noir
Nombre de clés	2 de 2 Clés disponibles
Carnet de maintenance / Certificat de maintenance	Absent
Maintenance suivante dans	11 Monat(e)
Essai sur route	Non effectué
Domage pré-existant	Aucun constatable
Remises en peinture	Aucun constatable

Pneu / Jante

Essieu / Taille	Constructeur	Pneumatiques	Profil [mm]
#1 235/55 R19 105T	Goodyear	Pneus hiver sur Alliage léger	8 / 8
#2 235/55 R19 105T	Goodyear	Pneus hiver sur Alliage léger	8 / 8

Admissibilité des roues Tous essieux admissibles**Roues de sécurité routière** Apte à la circulation

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Equipement du véhicule**Equipement**

Climatisation automatique

Module de navigation avec vue carte

Radio DAB

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	2e Jeu de roues	2e Jeu de roues (fehlt)

Traces d'usure



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 38436462



Auto Plus

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date
du protocole

Date: 17 févr. 2025

N° Groupe de pièces Description

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge, son kilométrage et son usage.

Remarques sur le rapport d'expertise**Indications sur la tâche et sur l'étendue de l'évaluation:**

Il a été demandé d'effectuer un évaluation du véhicule qui a été décrit.

Identification du véhicule:

- Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

- Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.
- Aucun équipement de levage ni fosse n'était disponible pour examiner le véhicule. Pour cette raison, la visualisation du dessous du véhicule n'était possible que dans une mesure limitée.

Essai sur route / essai moteur et unités d'alimentation:

- Aucun essai routier/aucun manœuvre n'a été effectué lors de l'inspection du véhicule.
- Un essais de fonctionnement du moteur sur route n'a pas été possible.

Dommages pré-existants:

- Sur le véhicule, il n'a pas été constaté de dommages pré-existants réparés ou non réparés.

Autres remarques et constatations:

- Les constatations effectuées ne comprennent pas d'inspection du véhicule conformément aux réglementations routières [Allemand : StVZO] ou d'inspection du véhicule, conformément à la loi sur les garanties [Allemand : Gewährleistungsrecht].



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 38436462



Auto Plus

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 17 févr. 2025

- Si des dommages ou des défauts ne sont découverts que lors de travaux de démontage/diagnostic ou grâce à des connaissances approfondies, ou sont causés par des défauts cachés ou une tromperie frauduleuse, vous êtes prié d'en informer immédiatement l'expert.

Dans ce cas, un examen supplémentaire du véhicule permettant de déterminer l'étendue des réparations supplémentaires et donc du surcoût est effectué immédiatement par l'expert. Les vieilles pièces responsables du dommage plus important doivent être conservées jusqu'à l'examen supplémentaire par l'expert.

Commentaires

Keine Ausstattungsliste und Reparaturrechnungen vorliegen.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Accessoires: 21 Images de présentation

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 38436462



Auto Plus

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 17 févr. 2025

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 38436462



Auto Plus

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 17 févr. 2025



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Habitacle



Illustration 11: NIV




Illustration 12: Accessoires

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 38436462



Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 17 févr. 2025



Illustration 13: Documents




Illustration 14: Documents



Illustration 15: Pneus montés



Illustration 16: Pneus montés



Illustration 17: Pneus montés



Illustration 18: Pneus montés

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 38436462



Auto Plus

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 17 févr. 2025



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers




Illustration 21: Divers