

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	09.04.2025 durch Allane SE
Besichtigungsort	85084 Winden Am Aign, Am Gellert 13
Besichtigungsdatum	17.04.2025
Referenznummern	0030930373 - 0029787068

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	K-KT 2125	Fzg.-Ident.-Nummer	WAUZZZF56KA061299
Fabrikat	Audi	1. Zulassung	02.07.2019
Typ	A5 Sportback 35 TDI S tronic sport	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Manhattengrau - Metallic
Laufleistung abgelesen	132.131 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	07/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 110 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98H M+S	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98H M+S	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98H M+S	8 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98H M+S	8 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 15.01.2025 bei km 117.297.	
Legende :	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger hinten Unfallschaden	Ja	
Front Unfallschaden	Ja	

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
 2 Hauptschlüssel vorhanden.
 Räder-Einlagerungsschein vorhanden / lag vor.
 Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| ✓ 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze | ✓ Ablagepaket |
| ✓ Adapter für Apple Geräte mit Lightning Buchse für das Audi music interface | ✓ Aluminium-Gussräder 8,5Jx19 im 5-Parallelspeichen-Design mit Reifen 255/35 R |
| ✓ Angebot Nr. 0250953A02/20771 vom | ✓ Anhängervorrichtung |
| ✓ Assistenzpaket Stadt mit Assistenzpaket Parken | ✓ Audi Matrix LED-Scheinwerfer |
| ✓ Audi Phone Box | ✓ Audi Soundsystem |
| ✓ Audi connect Navigation & Infotainment | ✓ Audi pre sense basic |
| ✓ Audi smartphone interface | ✓ Audi virtual cockpit |
| ✓ Außenspiegel elektr. einstell-beheiz-u. anklappbar, beidseitig autom. abblendend inkl. Bordsteinauto | ✓ Businesspaket Großkunden Deutschland |
| ✓ Dachhimmel, Stoff schwarz | ✓ Dekoreinlagen Klavierlack schwarz Audi exclusive |
| ✓ Entfall Modellbezeichnung ohne Technologie Schriftzug | ✓ Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay |
| ✓ Geschwindigkeitsregelanlage | ✓ Heckspoiler vergrößert |
| ✓ Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos | ✓ Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung |
| ✓ Klimakomfortscheibe drahtlos beheizbar | ✓ Komfortklimaautomatik 3-Zonen |
| ✓ Komfortmittellarmlehne | ✓ Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung |
| ✓ Kontur/Ambiente Lichtpaket (mehrfarbig regelbar) | ✓ Kraftstoffbehälter (54 Liter) |
| ✓ LTE-Unterstützung für Audi Phone Box | ✓ Leder-Kunstleder Kombination schwarz /Himmel titangrau |
| ✓ Leder/Kunstleder-Kombination | ✓ MMI Navigation plus mit MMI touch |
| ✓ Manhattangrau Metallic | ✓ Optikpaket Titanschwarz Audi exclusive |
| ✓ Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt) | ✓ Rücksitzanlage 3-sitzig |
| ✓ S line Exterieurpaket | ✓ S line black Exterieurpaket |
| ✓ SCR-Tank (24 Liter) | ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage |
| ✓ Sitzheizung vorn | ✓ Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design, unten abgeflacht mit Multifunktion plus |
| ✓ Wagenheber | ✓ Winter-Aluminium-Schmiedeleichtbauräder im 15-Speichen Design, 7,5Jx17 mit Reifen 225/50 R |
| ✓ variable Kopfstützen für Vordersitze | ✓ UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT |
| ✓ UTC_Warnblitzer_BMW/Audi | |

Zustand / Beschädigungen

Seite links

Tür vorne links, beschädigt (Bild 12, Bild 13, Bild 14)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Sommerräder, fehlt (Bild 18)

Zubehör, Bordwerkzeug

Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten (Bild 15, Bild 16)

Warnleuchte, fehlt (Bild 17)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 18 Fotos.

Nebel, Herbert

Der Sachverständige, 22.04.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.




Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 13. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 14. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen




Bild 16. Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Warnleuchte, fehlt, ersetzen




Bild 18. Satz Sommerräder, fehlt, ersetzen