TÜV SÜD Auto Plus GmbH Wiesenring 2

04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Traunstein
Kotzinger Straße 6

83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39072952 Auftrags-Nr / Referenz: 18924321 Besichtigungsdatum: 28.03.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor Performance		
Kennzeichen	PA-I 431E	Fahrgestellnummer	5YJ3E7EC9MF910814
Erstzulassung	15.03.2021	Laufleistung (abgelesen)	97.740 km
HSN/TSN	1480 / AAS 00107	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Metallic	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	155 kW / 0 ccm	Nächste HU	04/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	9.500 km
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.232 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	18924321	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung		
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags		
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik		
Antiblockiersystem (ABS)		
Automatischer HomeLink-Garagentoröffner		
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf		
seiner Spur.		
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend		
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige - Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage		
Bremsleuchte, drittes		
Dual Motor Allradantrieb		
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle		

TÜV SÜD Auto Plus GmbH

Wiesenring 2 04159 Leipzig

Besichtigungsort

TÜV SÜD Service Center Traunstein Kotzinger Straße 6 83278 Traunstein

Empfänger Backoffice Santander Consumer Leasing GmbH Santander-Platz 1 41061 Mönchengladbach



Bezeichnung

Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang

Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht

Heckscheibe beheizt

Individuelle Fahrerprofile

Innendekor Holz

Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien

Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung

Kopfstützen vorne (2)

Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White

LED-Nebelscheinwerfer

Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone

Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio

Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig

Paket: Performance - Performance-Bremsen - Karbon-Heckspoiler - Tiefergelegtes Fahrwerk - Leichtmetallpedale - Erhöhte

Höchstgeschwindigkeit von 233km/h statt 250km/h - Track-Modus

Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz

Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)

Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer

Räder: 20-Zoll Überturbine-Felgen Mit Bereifung 235/35 R20

Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren

Schlüsselloser Zugang

Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung

Sitze: Beheizte Rücksitze

Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher

Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar

Sprachgesteuerte Funktionen

Wegfahrsperre

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe Beschreibung

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort Wertminderung
Keine feststellbar

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

• Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH Wiesenring 2 04159 Leipzig **Besichtigungsort** TÜV SÜD Service Center Traunstein Kotzinger Straße 6 83278 Traunstein Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- · Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

 Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

· Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
 - Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH Wiesenring 2 04159 Leipzig

Besichtigungsort TÜV SÜD Service Center Traunstein Kotzinger Straße 6 83278 Traunstein

Empfänger Backoffice Santander Consumer Leasing GmbH Santander-Platz 1 41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH

Wiesenring 2 04159 Leipzig

Besichtigungsort

TÜV SÜD Service Center Traunstein Kotzinger Straße 6 83278 Traunstein

Empfänger

Backoffice

Santander Consumer Leasing GmbH Santander-Platz 1

41061 Mönchengladbach





Abbildung 7: FIN




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH Wiesenring 2 04159 Leipzig

Besichtigungsort TÜV SÜD Service Center Traunstein Kotzinger Straße 6 83278 Traunstein

Empfänger Backoffice Santander Consumer Leasing GmbH Santander-Platz 1 41061 Mönchengladbach





Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

Rückgabebestätigung Santander Consumer Leasing GmbH



Fahrzeugnutzer	A . /	Vertragsdaten			
Dib Andr	ew El Dik	189 243 31			
Name		Vertragsnummer			
Vaparines	h. 2C	PA-1 431 E			
Straße, Hausnummer		Amtliches Kennzeichen			
94072	Passam	57J3E7E(9MF910814			
PLZ	Ort	Fahrzeug-Identifizierungsnummer			
Annahmedaten Das Fahrzeug wurde am 28.3.25 um 30 an folgendem Standort					
Name					
TÜV SÜD Auto Service GmbH TÜV SÜD Service Conter Traunstein Straße, Hausnummer, Kötzinger Str. 6 83278 Traunstein Tel.: 0861 / 9096350 Fax: 0861 / 90963519 E-Mail: OBS TST@tuvsud.com PLZ / Ort mit einem Kilometerstand von zurückgegeben.					
Zurückgegeben v	vurden zudem:				
	Fahrzeugschein d	oder ZB Teil I ja nein			
	Anzahl Fahrzeug	schlüssel:			
	Sommerradsatz	ja 🕅 nein 🥅			
	Winterradsatz	ja nein			
	Allwetterradsatz	ja 🔲 nein 🔠			
	Kennzeichen vor Kennzeichen hint	J 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	ladeliabel	j			
Mit diesem Formular wird die Rückgabe des Fahrzeuges dokumentiert. Feststellungen zum Zustand des Fahrzeuges werden nicht getroffen. Sie bleiben einer Begutachtung vorbehalten.					
	Ci -				
28.07.25	Stend S.	FACES S			
Datum	Name des Übergebenden	Unterschrift des Übergebenden			
28 03 25 Datum	G Wherlet Name des Übernehmenden	Unterschrift des Übernehmenden			
		Short and Short entire in the interior			