

DEKRA Automobil GmbH
Alcher Str. 55, 57072 Siegen

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Siegen
Alcher Str. 55
57072 Siegen
Telefon 0271 / 37516-0
Fax 0271 / 37516-40
E-Mail siegen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Manuel Büttner
Tel. direkt 0271 37516-0
Tel. mobil 0170 8654466

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

AK Z452

FIN

WBAHF31060WX27767

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	20.05.2025, mündlich.
Besichtigung	20.05.2025, 10:45 Uhr, durch Herrn Manuel Büttner bei DEKRA Automobil GmbH
	Niederlassung Siegen, Alcher Str. 55, 57072 Siegen
Bewertet auf	20.05.2025
Betrifft	Leasing-Nr. 4145243

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-2.166,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.820,17 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-2.166,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.820,17 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-157,00 EUR
	ohne MwSt.	-131,93 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 109 µm bis 131 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.05.2021	Letzte Zulassung	21.05.2021
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	Z4 sDrive30i Aut. M Sport	Aufbauart	Cabriolet
Türen	3	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAHF31060WX27767	HSN / TSN	0005 / CTH
Schlüssel-Nr.	10138484	Km-Stand abgelesen	31923
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	190
Hubraum (ccm)	1998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Alpinweiss / Uni	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 ZR 18	Michelin / Pilot	S/S	5 mm
	95 Y Freitext			
rechts	225 / 45 ZR 18	Michelin / Pilot	S/O	5 mm
	95 Y Freitext			
2 links	255 / 40 ZR 18	Michelin / Pilot	S/O	6 mm
	95 Y Freitext			
rechts	255 / 40 ZR 18	Michelin / Pilot	S/O	6 mm
	95 Y Freitext			

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer mit kombiniertem Kopfairbag, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Auto Start-/Stop Funktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Durchladesystem (ohne Skisack), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Fahrwerk: Sportfahrwerk M, Fensterheber elektrisch (2), Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Sport Getriebe, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenspiegel, automatisch abblendend, Instrumentenkombination, Instrumententafel in Sensatec, Interieurleisten schwarz hochglänzend, Kilometertacho, Klimaautomatik 2-Zonen mit erweiterten Umfängen, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Alpinweiß, Lenkrad: M Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung, M Hochglanz Shadow Line, M Sportbremse, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package,

Paket: Lichtpaket, Paket: M Aerodynamikpaket, Park Distance Control (PDC) vorn und hinten, Polster: Leder Vernasca, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem, Radiozubehör: USB-Anschluss, Räder: 18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 798 M Bicolor Ferricgrau mit Mischbereifung, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Scheibenwaschdüsen beheizt, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) auf allen Sitzplätzen, Sitze: Kindersitzbefestigung i-Size für Beifahrer, Sitze: M Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Steckdosen (12V) im Ablagefach vorn, TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Variable Sportlenkung, Verdeck vollautomatisch, Verdeck: Stoff schwarz, Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Windschutz, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung, Überrollschutzsystem

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
5DF	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
248	Lenkrad: Lenkradheizung
320	Modellschriftzug-Entfall
9LC	Paket: BMW Live Cockpit ConnectedDrive
430	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
7R7	Paket: Innovationspaket
	Polster: Leder Vernasca-/Alcantara-Kombination
688	Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 bis Wartung verbleiben: 29.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
1. Dämmatte Motor Tierverbiss, erneuern (Bild 12)	50	voll	-50	-42,02
2. Anstoßschaden vorne, instandsetzen	2.016	voll	-2.016	-1.694,12
3. Stoßfänger hinten zerkratzt, smart repair (Bild 15)	100	voll	-100	-84,03
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.166		-2.166	-1.820,17

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Glanzgedrehte Felge vorne links zerkratzt, (Bild 14)
 Lehenbezug Fahrersitz verschrammt,
 diverse Abplatzer Vorderwagen,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
vorne links	5 mm	SS	-157,00	-131,93
Legende		S/ Sommer /S Schaden /O Original	-157,00	-131,93

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Manuel Büttner

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Siegen 57072 Siegen Alcher Str. 55
 Tel.: 0271 / 37516-0 Fax: 0271 / 37516-40

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2245 20.05.2025

FABRIKAT	BMW	Z4 (G29)	SDRIVE 30I
			TYP-CODE 01 Z4 03
AUSSTATTG	AB 04.2021	M SPORT	KAEITEMITTEL R1234YF
	ABGASNORM RDE	SYST BLOW-BY HEIZER	KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN
	CO2 UMFANG	KOMFORT ZUGANG-SYS	DIEBSTAHLSICHERUNG
	SPIEGEL ABBLENDAUTOM	DAB TUNER	LIVE COCKPIT PRO
	HIFI HARMAN/KARDON	LED-SCHEINWERFER	FERNLICHTASSISTENT
	AMBIENTE INNENBEL	LICHT-PAKET	DRIVING ASSISTANT
	LEDER VERNASCA/ALCAN	SITZHEIZUNG V	M-SPORTSITZE V
	WARDREIECK	GESETZLICHER NOTRUF	ABLAGEPAKET
	WINDSCHUTZ	DURCHLADESYSTEM	DIEBSTAHLWARNANLAGE
	AKTIVE GESCHW-REGL	HEAD-UP DISPLAY	I-SPIEGEL ABBLENDEND
	PARK DIST CONTR V/H	1998CCM 190KW	M LEDERLENKRAD
	LENKRADHEIZUNG	8-GANG AUTOMATIK	M SPORTBREMSE V/H
	M SPORT FAHRWERK	FUSSGAENGERSCHUTZ	225/45-/255/40 R18 W
	8-/9 J X 18 ALU	NOTRAD	INSTR-TAFEL SENSATEC
	SHADOW-LINE GLANZ	ACTIVE GUARD	INTERIEURL SCHWARZ
	AERODYNAMIK-PAKET	EU SPEZIFISCH	REIFENDRUCKKONTROLLE

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =155.00	EUR/STD

ARB. POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2	25.83
51 11 656	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN UMFASST: FRONTZIERGITTER MITTE AB-/ANBAUEN	3	14	180.83
51 11 592	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V ERSETZEN (VERKLEIDUNG STOSSFAENGER ABGEBAUT)	3	11	142.08
66 20 610	ZUSATZARBEIT FUER PARK DISTANCE CONTROL	3	2	25.83

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-UNI		AW	
0283	VERKLEIDUNG STOSSF V NEUTEILLACK ST K1R		14	
	LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.- PREIS
	FAKTOR	170.50 EUR/STD		
	LACKIERZEIT		14	
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG		5	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	19.0	
	GESAMT-LACKIERZEIT	12 AW/STD :	22.8	323.95
	LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
	NEUTEILLACKIERUNG K1R			247.60
	MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG			50.70
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

