

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	07.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	13.05.2025
Referenznummern	0002040942

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WAUZZZF23LN094695		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Brillantschwarz / Uni
Hersteller	Audi	Nächste HU	07/2025
Typ / Verkaufsbez.	A6 2.0 TDI sport	Laufleistung abgelesen	81.980 km
Erstzulassung	02.07.2020	Emissionsklasse	Euro 6d-Temp
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 150 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/60 R17 99H	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/60 R17 99H	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/60 R17 99H	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/60 R17 99H	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R18 102Y	4 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R18 102Y	4 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R18 102Y	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R18 102Y	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 25.01.2024 bei km 58.185.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
8 Lautsprecher		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebsart: Frontantrieb		Audi connect (Internetbasierende Dienste)	
Audi connect (Notruf- und Assistance-System)		Audi Drive Select	
Außenspiegel asphärisch, links		Außenspiegel asphärisch, rechts	
Außenspiegel Wagenfarbe		Bedienelemente schwarz matt	
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert		Dachhimmel Stoff, Silber	
Dachreling eloxiert		Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	
Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)		Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung	
Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay		Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)	
Frontscheibe Wärmeschutzverglasung		Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic		Glanz-Paket	
Heckklappenöffnung automatisch		Heckleuchten LED	
Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Fragment		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 4-türig		Kopf-Airbag-System (Sideguard)	
Kraftstofftank: 63 Ltr.		Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	
LM-Felgen		Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)	
Mild-Hybrid-Technologie		Mittelarmlehne vorn	
Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus		Multi-Media-Interface MMI Navigation	
Nichtraucher-Paket		Progressivlenkung	
Reifen-Reparaturkit		Reifenkontroll-Anzeige	
Rußpartikelfilter		Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		Scheibenwaschdüsen heizbar	
Scheinwerfer LED		Schienensystem im Gepäckraum	
SCR-System (AdBlue-Technologie)		Seitenairbag vorn	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rhythmus		Sitze vorn manuell einstellbar	
Sportsitze vorn		Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	
Standard-Fahrwerk		Start/Stop-Anlage	
Tagfahrlicht LED		Uni-Lackierung	
Wegfahrsperre (elektronisch)		Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)	
Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Business-Paket	✓
Assistenz-Paket Tour	✓	Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung	✓
Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf	✓	Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent	✓
Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent	✓	Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links	✓
Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent	✓	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory	✓
Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	✓	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	✓
Adaptive Scheibenwischer, beheizt	✓	Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)	✓
Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und	✓	Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
optisch mit Umgebungsanzeige			
Sitzheizung vorn	✓	Innenspiegel mit Abblendautomatik	✓
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓	Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.	✓
Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)	✓	Rückfahrkamera	✓
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion	✓	LM-Felgen 7,5x17 (für Winterbereifung)	✓
Radioempfang digital (DAB)	✓	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 16, Bild 17)	1135,77 €	660,57 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	1.135,77 €
Minderwert	660,57 €
Händlereinkaufspreis	16.600,00 €
Händlerverkaufspreis	19.025,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
 Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 17 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 19.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3




Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15




Bild 16 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren