



Zustandsbericht

Protokollnummer: 36947135
Auftrags-Nr / Referenz: 48098952
Besichtigungsdatum: 24.10.2024

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Hyundai GENESIS GV70 2.5T AWD AT8 Luxury Line		
Kennzeichen	LER-SC 570	Fahrgestellnummer	KMTMA81BDPU124067
Erstzulassung	05.09.2023	Laufleistung (abgelesen)	28.961 km
HSN/TSN	8252 / AJW 00074	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Silber Metallic	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	224 kW / 2.497 ccm	Nächste HU	09/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	19.300 km
Letzte Wartung	03/2024 bei 18.342 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Beige
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.500 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	48098952	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R21 102Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.
2	255/40 R21 102Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	155/80 R19 114M	Sommerreifen auf Stahl	Sonstige	5	

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag: Fahrer- und Beifahrer
Airbag: Fahrer-Knieairbag
Airbag: Front-Mittelairbag
Airbag: Oberkörper, Rücken- und Seiten-Airbag (Fahrer, Beifahrer und Fond)
Ambientebeleuchtung
Anti-lock Brake System (ABS) + Electronic Stability Control (ESC) - Downhill Brake Control (DBC) - Hill-Start Assist Control (HAC) - Trailer Stability Assist (TSA) - Multi Collision Brake (MCB)
Armaturenbrett aus Kunstleder
Außenspiegel automatisch abblendbar

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
ARI Compound Dorfmark
Leerenstrasse 25
29683 Bad Fallingbommel

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Außenspiegel elektrisch verstellbar, anklappbar und beheizbar Einstiegsbeleuchtung mit Genesis Logo
Becherhalter in der Mittelarmlehne
Bremssättel, schwarz lackiert
Dachhimmel in Stoff - A/B/C-Säulen in Stoff - Sonnenblende in Stoff (Fahrer und Beifahrer)
Dritte Bremsleuchte
eCall
Elektrisch öffnende und höhenverstellbare Heckklappe
Elektrische Feststellbremse (EPB) mit Autohold Funktion
Fahrmodi wählbar
Fahrwerk: Adaptive Federung mit Vorausschaufunktion (Preview ECS)
Fensterheber elektrisch vorne und hinten
Fernlichtassistent mit Dämmerungssensor
Fingerabdruck-Authentifizierung
Frontkollisionsassistent mit Fußgänger-/Radfahrer-Erkennung (FCA) Frontkollisionswarnsystem mit Abbiegeassistent (FCA-J)
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsregelung (SCC) mit Start/Stopp Funktion - Intelligenter Geschwindigkeitsregelungsassistent (ISLA) - Manueller Geschwindigkeitsregelungsassistent (MSLA)
Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
Höhen- und längsverstellbares Lenkrad mit Memoryfunktion
Innendekor in Aluminium
Innenspiegel automatisch abblendbar
Instrumententafel mit 8" TFT-Display
Kindertürsicherung (automatisch)
Klima: 3-Zonen-Klimaautomatik - Antibeschlagfunktion - Bodenlufteinlässe für die zweite Sitzreihe - Lufteinlass in Konsole - Klimaanlage hinten manuell - Premium-Luftfilter
Konsole aus Kunstleder
Konsolenstufach
Kopfstützen (5) verstellbar vorne in Höhe und Neigung, hinten höhenverstellbar
LED-Doppelscheinwerfer (Abblend- & Fernlicht) - LED-Tagfahrlicht (DRL) - LED-Bremsleuchte - LED-Nebelschlussleuchten - LED-Heckkombileuchten - Rückfahrleuchten
Lenkrad neig- und ausziehbar
Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, beheizt mit Lenkradfernbedienung des Audiosystems
Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad
Navigation: 14,5" Infotainment Display mit Navigation & DAB Radio - 14,5" Infotainment Display mit Navigation & DAB Radio - Apple CarPlay & Android Auto - Genesis Connected Services - Bluetoothfunktion mit Stimmerkennung - Fingerabdruck-Authentifizierung - Lautsprecher in den Vorder- und Hintertüren - Hochtöner (vorne + hinten) + Endstufe (mitte) + Centerlautsprecher (vorne)
Ottopartikelfilter (OPF)
Parksensoren hinten
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem (RDKS)
Räder: 21" Leichtmetallfelgen "Dark Sputtering" - Michelin Pilot Sport 4 SUV Sommerreifen - 255/40 R21 102Y
Räder: Reserve-Notrad



Bezeichnung
Rückfahrkamera mit dynamischen Führungslinien
Servolenkung elektrisch
Sitze: Beheizbare Vordersitze
Sitze: Elektrisch einstellbare Lendenwirbelunterstützung (Fahrer und Beifahrer)
Sitze: Elektrisch verstellbarer Sitz (Fahrer und Beifahrer)
Sitze: Isofix Kindersitzvorbereitung (Fond)
Sitze: Memoryfunktion für Fahrersitz
Sitze: Rücksitzbank 60:40 umklappbar
Sitze: Sitzbelegungserkennung
Smart Key und Start/Stopp-Knopf Zentrale Türverriegelung Fahrer, Beifahrer- und Fondsteuerung
Spurhalteassistent (LKA) - Spurfolgeassistent (LFA)
Start/Stopp System
Steckdosen - 12V-Stromanschluss im Fond (Unterseite Mittelkonsole) - 12-V Stromanschluss im Kofferraum - USB-Ladestation in vorderer Konsole (2 Ports) - 2x USB-Anschluss im Fond
Totwinkelassistent, aktiv (BCA-R)
Türgriffe in Chrom
Verglasung: Verbundsicherheitsglas vorne Geräuschkämmende Frontscheibe
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Elektrisches Panorama-Glasdach
Lackierung: Metallic
Paket: Komfort Paket Zweite Sitzreihe - Verbundglas hinten - Beheizte Sitze (Fond) - Manueller Seitenvorhang (Fond) - 220 V-Anschluss
Paket: Nappaleder Sitzpaket (Luxury) - Nappaleder -Sitzbezüge - Dachhimmel in Veloursleder - A/B/C-Säulen in Veloursleder - Sonnenblenden in Veloursleder (Fahrer und Beifahrer)
Paket: Technikpaket - LED-Doppelscheinwerfer (Abblend- & Fernlicht) mit adaptiver Lichtverteilung - Instrumententafel mit 12,3" 3D-TFT-Display - Head-up-Display - Kollisionsvermeidungsassistent - Abbiegeassistent und Kreuzungsassistent - Automatischer Einparkassistent - Parksensoren vorne - 360-Grad-Ubersichtskamera - Sitzbelegungssensor mit Warnton - Totwinkelassistent mit Monitoranzeige - Autobahnassistent II - Kabellose Ladestation (Mobiltelefon) - Querverkehrwarner mit Notbremsfunktion (Reverse PCA)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverlängerung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
ARI Compound Dorfmark
Leerenstrasse 25
29683 Bad Fallingbommel

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderraum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
ARI Compound Dorfmark
Leerenstrasse 25
29683 Bad Fallingbommel

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
ARI Compound Dorfmark
Leerenstrasse 25
29683 Bad Fallingbommel

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Montierte Bereifung




Abbildung 14: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
ARI Compound Dorfmark
Leerenstrasse 25
29683 Bad Fallingbommel


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung