

DEKRA Automobil GmbH
 Robert-Koch-Str. 3, 82152 Planegg

 Mobility Concept GmbH
 Grünwalder Weg 34
 82041 Oberhaching

 DEKRA Automobil GmbH
 Niederlassung Planegg
 Robert-Koch-Str. 3
 82152 Planegg
 Telefon 089 / 89924-0
 Fax 089 / 89924-150
 E-Mail planegg.automobil@dekra.com

 Ansprechpartner:
 Sebastian Marx
 Tel. direkt 089 89924-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten


Kennzeichen
HN KL887E
FIN
WAUZZZF7PP048892

Vorgang

 Kunden-Nr.
 Auftraggeber
 Ihr Auftrag vom
 Besichtigung

 0210003894
 Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
 08.04.2025, telefonisch.
 28.05.2025, 13:30 Uhr, durch Herrn Sebastian Marx bei DEKRA Automobil GmbH
 Niederlassung Planegg, Robert-Koch-Str. 3, 82152 Planegg ohne Anwesenheit einer
 bevollmächtigten Person.
 28.05.2025
 Leasing-Nr. 4658014

 Bewertet auf
 Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-184,00 EUR
	ohne MwSt.	-154,62 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-184,00 EUR
	ohne MwSt.	-154,62 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-342,00 EUR
	ohne MwSt.	-287,40 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Nach Angaben des Nutzers soll an der hinteren rechten Tür innen, wegen eines Lackschadens vor Auslieferung, lackiert worden sein.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.05.2023	Letzte Zulassung	19.05.2023
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	Q4 e-tron 35
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF7PP048892
HSN / TSN	0588 / BZJ	Schlüssel-Nr.	10114882
Km-Stand abgelesen	22384	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	70	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine

Getriebe	Automatik /	Felgen	Elektrofz
Farbe	Taufungrau-metallic (Z7F) /	Polster / Farbe	Leichtmetall
	Metallic		Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19	Bridgestone /	A / S	2 mm
	101 T Freitext	A005 Weather Control (+) AO		
rechts	235 / 55 R 19	Bridgestone /	A / S	2 mm
	101 T Freitext	A005 Weather Control (+) AO		
2 links	255 / 50 R 19	Bridgestone /	A / O	4 mm
	103 T Freitext	A005 Weather Control (+) AO		
rechts	255 / 50 R 19	Bridgestone /	A / O	4 mm
	103 T Freitext	A005 Weather Control (+) AO		

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf und Service, Audi connect Remote & Control für MMI plus und pro, Audi pre sense front, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dachreling Aluminium, Dekoreinlage Haptiklack schwarz, Drehzahlmesser, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fußmatten vorn und hinten, Getriebe: 1-Gang Direktantrieb, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite, i-Size und Top Tether auf den äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Komfortmittelarmlehne vorn, Kopfstützen (5), LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Ladedose Combo 2 (EU), Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden, Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug, On-board-Ladegerät bis 7,2 kW (AC), Paket: Glanzpaket, Polster: Stoff Index, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Stahlräder 8,0 J x 19", Radio: MMI Radio, Servolenkung, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordesitze manuell einstellbar, Speed-Limiter ohne GRA und ohne ACC, Spurverlassenswarnung, Standklimatisierung, Steckdose 12 Volt, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
VT4	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, beleuchtet
1JC	Fahrwerk: Sportfahrwerk
4E6	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung
4K5	Komfortschlüssel ohne Safelock Lackierung: Metallic
2FS	Lenkrad: Doppelspeichen-Sportlederlenkrad, oben und unten abgeflacht, mit Multifun. und Schaltwippen
PYL	Paket: Assistenzpaket plus
PWD	Paket: Interieur mit Sportsitzen in Stoff schwarz
PYC	Paket: Klimatisierungspaket
80W	Rad: Ganzjahresreifen 19"
40S	Rad: Leichtmetallräder (4 Stück) im 5-Arm
KA2	Rückfahrkamera
4A3	Sitzheizung vorn
VW6	Verglasung: Akustikverglasung für Türscheiben vorn
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 05.05.2025 bei Kilometerstand 21.336
nächste Wartung:	am 05 / 2027

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Reifen Vorderachse außen abgefahren, vermessen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15, 16)	184	voll	-184	-154,62
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	184		-184	-154,62

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe oberflächliche
Steinschläge, (Bild 14)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
vorne links	2 mm	AS	-171,00	-143,70
vorne rechts	2 mm	AS	-171,00	-143,70
Legende		A/ Ganzjahres /S Schaden /F Runflat /O Original	-342,00	-287,40

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Sebastian Marx

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
28.05.2025	.	.
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift