

DEKRA Automobil GmbH
Walther-Bothe-Str. 75, 16515 Oranienburg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Oranienburg
Walther-Bothe-Str. 75
16515 Oranienburg
Telefon 03301 / 606-0
Fax 03301 / 606-270
E-Mail
oranienburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Tobias Schönbeck
Tel. direkt 03301 606-223

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

B AE2027E

FIN WAUZZFYXN2018531

Leasing-Nr.	359627
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	02.05.2025, telefonisch
Besichtigung	07.05.2025 um 14:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Oranienburg, Walther-Bothe-Str. 75, 16515 Oranienburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.05.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	26.546,22 EUR	31.590,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.05.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.05.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.05.2025 um 14:15 Uhr durch Herrn Tobias Schönbeck bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Oranienburg, Walther-Bothe-Str. 75, 16515 Oranienburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	B AE2027E
Tag der Erstzulassung	13.12.2021
Zul.Beschr. Teil1/Fz-Schein vom	13.12.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 12 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbezeichnung	Q5 (FYG)(06.2020->) / Q5 55 2.0 TFSI e quattro S line (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	0588 / BYK
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZFYXN2018531
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grün
Lackierung	M4, LX6M
Polster / Farbe	Leder / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	195 kW / 1984 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	85.837

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20	Pirelli / Scorpion Verde AO FSL	S / O	4 mm
	101 W Freitext			
rechts	255 / 45 R 20	Pirelli / Scorpion Verde AO FSL	S / O	4 mm
	101 W Freitext			
2 links	255 / 45 R 20	Pirelli / Scorpion Verde AO FSL	S / O	6 mm
	101 W Freitext			
rechts	255 / 45 R 20	Pirelli / Scorpion Verde AO FSL	S / O	6 mm
	101 W Freitext			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound), Allradkupplung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audi Drive Select, Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Außenspiegel Wagenfarbe, Batterie 68 Ah, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (318 mm x 30 mm), Dachhimmel Stoff, Dachkantenspoiler S-line, Dachreling schwarz, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet, Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City), Fensterzierleisten schwarz, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Heckleuchten LED, Hybrid 270 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI), Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzenteile schwarz matt, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kofferraumbelag, Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kraftstofftank: 54 Ltr., Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron), Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V), Ladekabel mit Schukostecker, Ladekantenschutz (Edelstahl), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Luftzusatzheizung elektrisch, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 195 kW (System: 270 kW) 16V TFSI Hybrid (DRYA), Multifunktionskamera, Nichtraucher-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektro-mechanisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2819 mm, Reifen 235/60 R18 ...W, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitze vorn manuell einstellbar, Sportsitze vorn, Standard-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage,

Stoßfänger Sport-Design (S-line), Tagfahrlicht LED, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), e-tron Aufladesystem

Sonderausstattung

Akustikglas Türscheiben vorn, Assistenz-Paket Parken, Audi Smartphone Interface, Audi connect (Internetbasierende Dienste), Bremssättel Rot lackiert, Business-Paket, Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar), Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist), Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar, Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Rhombus, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Komfort-Standklimatisierung, Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenriegelung und Diebstahl-Warnanlage, Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus), LM-Felgen 8x20 (5-Segmentspeichen, für Winterbereifung), LM-Felgen 8x20 (5-V-Speichen-Stern-Design, Anthrazit-Schwarz, glanzgedreht), Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung, Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest, Seitenairbag hinten, Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser / Leder Kombination, Sound-System DSP / Audi Sound-System, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt. Nächste Wartung am 12 / 2025. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 7.100 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Notruffunktion, Störung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 16, 17); Seitenwand und Tür hinten rechts, teilweise eingedellt und Lackierung verschrammt (Bild 18, 19, 20, 21, 22).

Fehlende Teile

Zweitschlüssel unvollständig

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Tobias Schönbeck

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **B AE2027E** **FIN** **WAUZZFYXN2018531**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.12.2021	Letzte Zulassung	13.12.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbez.	Q5 (FYG)(06.2020->) / Q5 55 2.0 TFSI e quattro S line (EURO 6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZFYXN2018531	HSN / TSN	0588 / BYK
DAT Europa-Code®	010602340380001	DAT Marktindex	DE001 6216
Km-Stand abgelesen	85837	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	195	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe / Gänge	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grün / M4, LX6M
Polster / Farbe	Leder / Grau		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Bewertung zum Stichtag 07.05.2025 (Besichtigung 07.05.2025)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen	62.900,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	18.753,21 EUR
Listenneupreis gesamt	81.653,21 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex	37.192,26 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 59000	
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 85837 / 26837	
Laufleistungskorrektur	- 3.261,77 EUR
Erstzulassungskorrektur	+ 826,55 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung	34.757,04 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+ 3.283,56 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung	38.040,61 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+ 7,40 EUR
Zwischensumme I	38.048,01 EUR
Zwischensumme II	38.048,01 EUR
Reparaturkosten (mit 226,24 EUR MwSt.)	- 1.417,00 EUR
Fehlende Teile (mit 60,67 EUR MwSt.)	- 380,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 5.787,98 EUR MwSt.)	36.250,00 EUR
Handelsspanne (mit 743,71 EUR MwSt.)	4.660,00 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 5.044,27 EUR MwSt.)	31.590,00 EUR
	- 4.657,96 EUR
	31.593,06 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
22410	Akustikglas Türscheiben vorn	149,94*			30,26
4334	Assistenz-Paket Parken	1.199,52*			242,11
25047	Audi connect (Internetbasierende Dienste)	349,86*			49,92
25075	Audi Smartphone Interface	824,67*			117,67
40591	Bremssättel Rot lackiert	329,63*			34,41
2707	Business-Paket	2.990,47*			603,59
37909	Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)	49,98*			5,21
40906	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)	79,73*			16,09
42921	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung	149,94*			30,26
18680	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	249,90*			50,44
22610	Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar	420,07*			84,79
38913	Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion	149,94*			15,65
26167	Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Rhombus	270,13*			28,20
25401	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	349,86*			49,92
28814	Komfort-Standklimatisierung	79,73*			44,05
35524	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahl-Warnanlage	479,57*			96,79
37604	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)	390,32*			78,78
69414	Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus	340,34*			68,70
50156	LM-Felgen 8x20 (5-Segmentspeichen, für Winterbereifung)	2.600,15*			370,99
50158	LM-Felgen 8x20 (5-V-Speichen-Stern-Design, Anthrazit-Schwarz, glanzgedreht)	2.289,56*			326,68
11000	Metallic-Lackierung	899,64*			128,37
27210	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung	190,40*			38,43
16711	Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest	1.519,63*			306,72
26906	Seitenairbag hinten	360,57*			72,78
30320	Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser / Leder Kombination	1.299,48*			262,29
24703	Sound-System DSP / Audi Sound-System	320,11*			45,67
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)	420,07*			84,79
Summe Sonderausstattung		18.753,21			3.283,56 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert brutto
1. Notruffunktion, Störung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15)	163	100	-163,00
2. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 16, 17)	184	100	-184,00
3. Seitenwand und Tür hinten rechts,			

teilweise eingedellt und Lackierung verschrammt, (Bild 18, 19, 20, 21, 22)	1.070	100	-1.070,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.417			-1.417,00 EUR

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechnung brutto	Minderwert brutto	
1. Zweitschlüssel unvollständig	380	100	-380,00	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	380			-380,00 EUR

Der Sachverständige
Tobias Schönbeck

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.