



## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.05.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 10.05.2025.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 10.05.2025 um 14:30 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt: 2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 114 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	M LG1473
Tag der Erstzulassung	03.08.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	03.08.2023

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2026
---------------	-----------

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	SEAT (E)
Marke	CUPRA
Typ / Verkaufsbezeichnung	5FP / Ateca 2.0 TSI 4Drive DSG
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	7593 / ATK
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ5F6P6564465
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Magic Schwarz (F9R)
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	221 kW / 1984 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	18.390

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S/O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S/O	5 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S/O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S/O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Ablagen, Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Knie-Airbag auf der Fahrerseite, Airbag: Kopfairbag-System, vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Allradantrieb 4Drive, Ambientelicht vorn, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Berganfahrassistent (HHC), Blinkleuchten integriert in Außenspiegel, Bordcomputer, Bremslicht, drittes, CUPRA CONNECT, CUPRA Drive Profile, Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Schwarz, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Fensterheber vorn und hinten elektrisch, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Heckscheibe beheizbar, Heckscheibewischer, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten, LED-Technologie, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder mit Schaltwippen, Beheizbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sicht, Parkbremse, elektronisch inkl. Auto-Hold-Funktion, Parklenkassistent, Radiozubehör: 2 USB-C-Ladebuchsen für die 2. Sitzreihe, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle, Radiozubehör: Full Link, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) "Exclusive Black/Silver", Räder: Tyre fit, Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Kessy", Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Schalensitze vorn, Sonnenblenden mit Make-up Spiegel, Beleuchtet, Sportpedalerie in Aluminiumoptik, Start-Stopp-System, Steckdose, 12-V, vorn, Telefon: Wireless Charger im Ablagefach der Mittelkonsole, Top View Kamera inkl. Rückfahrkamera, Türeinstiegsleisten vorn in Aluminiumoptik, beleuchtet, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung inkl. Heckklappe mit Funkfernbedienung

---

### Sonderausstattung

Ablagebox unter den Vordersitzen, Anhängervorrichtung-Vorbereitung, Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne, Frontscheibe beheizbar und infrarot reflektierend, Gepäcktrennnetz, Heckklappe elektrisch betätigt, Lackierung: Metallic, Lenkrad: CUPRA Multifunktionslenkrad in Leder mit Motorstart- und CUPRA-Modus-Taste, Paket: Fahrassistenz-Paket, Paket: Winter, Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem, Räder: Reserverad als Notrad

---

### Zustandsbeschreibung

---

#### Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

---

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Seitenwand hinten rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14); Stoßfänger hinten deformiert und Seitenwand hinten links eingedrückt, instandsetzen (Bild 15); Laderaum verschmutzt, reinigen (Bild 16).

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage  
Rechenblatt Bew. Pkw  
Kalkulation Stoßfänger hinten deformiert und Seitenwand hinten links eingedrückt Nr.: 2444 vom: 12.05.2025

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH  
 Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

 Mobility Concept GmbH  
 Grünwalder Weg 34  
 82041 Oberhaching

 DEKRA Automobil GmbH  
 Außenstelle Düren  
 Am Langen Graben 26a  
 52353 Düren  
 Telefon 02421 / 9869-0  
 Fax 02421 / 9869-99  
 E-Mail dueren.automobil@dekra.com

 Ansprechpartner:  
 Thomas Kremer  
 Tel. direkt 0241 9420-0  
 Tel. mobil 0152 22985436

## Bewertungsgutachten / Rechen Daten

**Kennzeichen**
**M LG1473**
**FIN**
**VSSZZZ5F6P6564465**

### Vorgang

Kunden-Nr. Auftraggeber Ihr Auftrag vom Besichtigung	0210003894 Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching 05.05.2025, per Mail. 10.05.2025, 14:30 Uhr, durch Herrn Thomas Kremer bei HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person. 10.05.2025 Leasingrückläufer M LG1473
Bewertet auf Betrifft	

### Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 114 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

### Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.08.2023	Letzte Zulassung	03.08.2023
Hersteller	CUPRA	Marke	CUPRA
Typ / Verkaufsbez.	Ateca 2.0 TSI 4Drive DSG	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ5F6P6564465	HSN / TSN	7593 / ATK
Schlüssel-Nr.	40640189	Km-Stand abgelesen	18390
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	221
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall

Farbe (Hersteller) **Magic Schwarz (F9R)**    **Polster / Farbe**    **Teilleder / Schwarz**  
 Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis **49.430 EUR**    Fz. Notierung **30.400 EUR**  
 Fz. Grundwert: ( 22 Mon): AA **30.849 EUR**

### Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Knie-Airbag auf der Fahrerseite, Airbag: Kopfairbag-System, vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Allradantrieb 4Drive, Ambientelicht vorn, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Berganfahrassistent (HHC), Blinkleuchten integriert in Außenspiegel, Bordcomputer, Bremslicht, drittes, CUPRA CONNECT, CUPRA Drive Profile, Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Schwarz, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Fensterheber vorn und hinten elektrisch, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Heckscheibe beheizbar, Heckscheibewischer, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten, LED-Technologie, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder mit Schaltwippen, Beheizbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sicht, Parkbremse, elektronisch inkl. Auto-Hold-Funktion, Parklenkassistent, Radiozubehör: 2 USB-C-Ladebuchsen für die 2. Sitzreihe, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle, Radiozubehör: Full Link, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) "Exclusive Black/Silver", Räder: Tyre fit, Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Kessy", Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Schalensitze vorn, Sonnenblenden mit Make-up Spiegel, Beleuchtet, Sportpedalerie in Aluminiumoptik, Start-Stopp-System, Steckdose, 12-V, vorn, Telefon: Wireless Charger im Ablagefach der Mittelkonsole, Top View Kamera inkl. Rückfahrkamera, Türeinstiegsleisten vorn in Aluminiumoptik, beleuchtet, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung inkl. Heckklappe mit Funkfernbedienung

### Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
PST	Ablagebox unter den Vordersitzen	5	100*		38
PRP	Anhängevorrichtung-Vorbereitung	5	250*		96
PLY	Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne	5	90*		35
PW2	Frontscheibe beheizbar und infrarot reflektierend	4	325*		141
PCP	Gepäcktrennetz	5	220*		84
PCD	Heckklappe elektrisch betätigt	3	430*		210
	Lackierung: Metallic	4	690*		300

P1V	Lenkrad: CUPRA Multifunktionslenkrad in Leder mit Motorstart- und CUPRA-Modus-Taste	3	770*	376
WDL	Paket: Fahrassistenz-Paket	4	1070*	465
WW1	Paket: Winter	3	405*	198
PNB	Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem	5	660*	253
PG6	Räder: Reserverad als Notrad	5	135*	52

\* = Hersteller-Neupreis    () = Tabellenwert;

VK

**2.248 EUR**

Zwischenwert 1

33.097 EUR

### Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:            digital

### Km-Korrektur

Km = 18390

Kateg.: 32 = 27975

Diff. = 9585

BZ2K = 1.09423

(AS = 0.702615 BS = -0.005001)

**362 EUR**

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. Seitenwand hinten rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)	550	anteilig	-347	
2. Stoßfänger hinten deformiert und Seitenwand hinten links eingedrückt, instandsetzen (Bild 15)	4.409	voll	-4.409	
3. Laderaum verschmutzt, reinigen (Bild 16)	40	voll	-40	
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>4.999</b>			<b>-4.796 EUR</b>

Zwischenwert 2

28.663 EUR

### Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung		-548 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)		662 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links    5 mm    SO	-82 EUR
	vorne rechts    5 mm    SO	-82 EUR
	hinten links    5 mm    SO	-82 EUR
	hinten rechts    5 mm    SO	-82 EUR

Legende

S/ Sommer /O Original /F Runflat

**-214 EUR**

Zwischenwert 3

28.449 EUR

Zwischenwert 4

28.449 EUR

Rechn. Ergebnis:

EK= 24.841,00 EUR

---

## Zusammenfassung und Ergebnis

<b>Einkaufswert</b>	ohne MwSt.	<b>20.882,35 EUR</b>
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	<b>3.967,65 EUR</b>
<b>Einkaufswert</b>	mit 19% MwSt.	<b>24.850,00 EUR</b>

Der Sachverständige  
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.  
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Düren 52353 Düren Am Langen Graben 26a  
 Tel.: 02421 / 9869-0 Fax: 02421 / 9869-99

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2444 12.05.2025

FABRIKAT	SEAT	CUPRA	ATECA
			TYP-CODE 49 AT 20
AUSSTATTG	AB 04.2023	VORRUESTUNG ANH-VORR	LICHT-/REGENSENSOR
	FRONTSCH KLIMAKOMFOR	CLIMATRONIC	VERGLASUNG H ABGED
	LICHT/COMING HOME	SCHL-L ZUG-/STARTSYS	A-SPIEG EL/HZB/KLAPP
	UMFELDBEOBACHTUNG	SERVOSCHL HECKKLAPPE	MOTORUNTERSCHUTZ
	AUDIOSYSTEM / SUBW	KOMFORT TELEFONIE	EINSTIEGL BELEUCHTET
	NAVIGATIONSSYSTEM	SCHALENSITZE V	SITZLEHNE H EINSTELL
	LED-HECKL DYNAMISCH	LED-SCHEINWERFER KPL	LEUCHTW-REG AUTOMAT
	AUSSTATT ALCANTARA	LORDOSENST SITZ V	SITZE V HEIZBAR
	SITZE V VERSTELLBAR	ALU PEDALE	ABGASNORM EU6 AP
	DOPPEL LESELICHT V/H	SONNENBL BELEUCHTET	NEBELSCHEINW LED
	INNENSPIEGEL AUTOM	UMFELDBELEUCHTUNG	AUDIO DAB
	ACTIVE INFO DISPLAY	LEDERLENKRAD	STOP-START-ANLAGE
	STOSSFAENGER SPORT	AUTOM DIST-REGELUNG	A-SPIEG/TUERGR LACK
	NOTBREMSSYSTEM	LICHTMASCHINE 140A	PARKASSISTENT
	HECKSPOILER	1984CCM 221KW	KAEITEMITTEL R1234YF
	AKTIVKOHLEFILTER	7-GANG DSG	FRONTKAMERA
	TRENNNETZ	ALLRADANTRIEB	DYNAMIKLENKUNG
	REIFEN 245/40 R19..W	RADSCHR-SICHERUNG	RESERVERAD
	BREMSSCH V 340X30	H-ACHSE MULTI-LINK	TOTWINKELASSISTENT
	ADAPTIVES FAHRWERK	GURTSTRAFFER H	KNIEAIRBAG
	DACHRELING SCHWARZ	ZENTR-VERR / FERNBED	TUERVERKL ALCANTARA
	ZIERL F-RAHM SCHW GL	ZIERL RADHAUS LACK	SERVICE (QI6)

-----

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =150.94	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =155.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
01 50 00 ZAX	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	2	2	31.00
53 55 65 00)	SEITENTEIL L TEILE AUS-/EINBAUEN (FUER AUSSENLACKIERUNG) UMFASST NICHT: ABDECKUNG STOSSFAENGER UND HECKLEUCHTEN AUS-/EINBAUEN	2	4	62.00
94 31 20 00	BEIDE HECKLEUCHTEN A AUS-/EINBAUEN	2	2	31.00
63 50 19 50	STOSSTANGENHALTER H M AUS-/EINBAUEN	2	2	31.00
63 69 19 50	ABDECKUNG STOSSFAENGER H U AUS-/EINBAUEN	2	3	46.50
63 69 55 90	ABDECKUNG STOSSFAENGER H ERSETZEN (AUSG) UMFASST: SPOILER STOSSFAENGER, RUECKSTRAHLER, SENSOREN UND KABELSATZ EINPARKHILFE AUS-/EINBAUEN	2	14	217.00
63 17 19 60	FUEHRUNG L/R STOSSFAENGER H A-E	2	1	15.50
64 75 19 50	SEITENSCHIEBE H L AUS-/EINBAUEN	2	7	108.50
96 35 19 50	RADARSENSOR H L AUS-/EINBAUEN	2	1	15.50
70 40 19 00)	HALTER HUTABLAGE L AUS-/EINBAUEN	2	1	15.50
70 30 19 00	ABDECKUNG/EN AUF HUTABLAGE AB-/ANBAUEN	2	2	31.00
70 68 19 00)	VERKLDG C-SAEULE L O AUS-/EINBAUEN	2	2	31.00
70 28 19 00)	VERKLEIDUNG RADHAUS L AUS-/EINBAUEN	1	1	15.09
96 35 19 50	RADARSENSOR H R AUS-/EINBAUEN	2	1	15.50
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2444 12.05.2025

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =150.94 EUR/STD  
 PREIS/KL 2 =155.00 EUR/STD  
 PREIS/KL 3 =155.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
96 35 19 55	HALTER SENSOR H L AUS-/EINBAUEN	2	1	15.50
96 35 19 55	HALTER SENSOR H R AUS-/EINBAUEN	2	1	15.50
72 48 19 00	BANK SITZ H KPL AUS-/EINBAUEN	2	2	31.00
96 35 16 00	RADARSENSOR-/EN EINSTELLEN	2	9	139.50
3481	SEITENWAND H L INSTANDSETZEN	3	25*	387.50

51 01 75 00)	KAROSSERIE-TEIL HOHLRAUM-KONSERVIEREN	3	2	31.00
51 01 75 50	SEITENWAND H L HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	1	15.50

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG		AW	
	- MONT-TEILE AUSGEBAUT			
	- 2-SCHICHT-PERLEFFEKT			
2583	STOSSFAENGER H	NEUTEILLACK ST K1R	8	
2585	SPOILER U STOSSF H	NEUTEILLACK ST K1R	10	
2606	DIFFUSOR STOSSF H	NEUTEILLACK ST K1R	4	
3481	SEITENWAND H L	REPARATURLACK ST III	14	
	LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.- PREIS
	FAKTOR	170.50 EUR/STD		
	LACKIERZEIT		36	
	VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.		17	
	VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		5	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	58	988.90
	LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
	NEUTEILLACKIERUNG K1R			316.45
	REPARATURLACKIERUNG			73.02
	MAT-KONST. HPT-ARB. METALL-LACK.			54.40
	MAT-KONST. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.			17.00

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.04.2025 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2583	STOSSFAENGER H	575807421G GRU	657.47
2585	SPOILER U STOSSF H	575807521F GRU	278.26
2606	DIFFUSOR STOSSF H	575807568D 9DG	238.54
2617	FUEHRUNG L STOSSF H	575807393	12.75
2618	FUEHRUNG R STOSSF H	575807394	12.75
2649	HALTESCHIENE STOSSF	575807863	19.20
3815	SCHNEIDFADEN	357853999B	18.76
3861	KLEBESA SEITENSCH L	D 004660M4	68.19
3867	PRIMER SEITENSCH H L	D 00920002	12.28
3869	AKTIVATOR SEIT-SCH L	D 181802M1	10.68

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2444 12.05.2025

A R B E I T S L O H N      ZEITBASIS      10 AW = 1 STD					
GESAMT KL 1	1 AW X	150.94	EUR/STD	15.09	
GESAMT KL 2	55 AW X	155.00	EUR/STD	852.50	
GESAMT KL 3	25 AW X	155.00	EUR/STD	387.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN .....					1 255.09
N E B E N K O S T E N					
HOHLRAUMKONSERV.					
LOHN KL 3	3 AW X	155.00	EUR/STD	46.50	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN .....					46.50
L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN				988.90	
MATERIALKOSTEN				460.87	
GESAMTSUMME LACKIERUNG .....					1 449.77
E R S A T Z T E I L E				1 328.88	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE .....					1 328.88
R E P A R A T U R K O S T E N      OHNE MWST.....					4 080.24
-----					-----
MWST 19.00 %					775.25
R E P A R A T U R K O S T E N      MIT MWST.....					4 855.49

## ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

\* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH

VORBEHALTEN