



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39855911
Auftrags-Nr / Referenz: 50422528
Besichtigungsdatum: 21.05.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC90 B5 D AWD Geartronic RDesign		
Kennzeichen	HAM-W 6922	Fahrgestellnummer	YV1LCK2VCM1751834
Erstzulassung	26.04.2021	Laufleistung (abgelesen)	81.737 km
HSN/TSN	9101 / BPR 00067	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Diesel/E / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Onyx Schwarz-Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	173 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	04/2024
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	29.998 km
Letzte Wartung	04/2025 bei 81.735 km	Polsterart	Alcantara/Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.670 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50422528	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	275/45 R20 110W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	6mm / 6mm	i.O.
2	275/45 R20 110W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2025

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System mit EBV
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer
Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags (iC) für alle Insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer (für alle Insassen) - elektrische Voraktivierung der Gurtstraffer in Gefahrensituationen (vorn) und Gurtkraftbegrenzer (vorn und für die 2. Sitzreihe)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Allradantrieb (AWD) über elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung (5. Generation) mit Instant Traction
Ambientebeleuchtung - Ambientebeleuchtung (mehrfarbig) vorne und hinten - beleuchtete Türablagen und Türöffner vorn und hinten - Ambientebeleuchtung an den Türen vorn und hinten - Einstiegsleisten mit illuminiertem Volvo-Schriftzug - Ausstiegsleuchten in den Fondtüren - Ambientebeleuchtung an der Armaturentafel - Fußraumbelichtung hinten - beleuchtete Getränkehalter vorn - Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe
Applikationen an den Seitenfenstern in Hochglanzschwarz
Armaturentafel und Türverkleidung in Lederoptik mit Kontrastnähten
Aufmerksamkeitswarner
Auspuffanlage mit zwei verchromten Endrohren in Trapezform in der Heckschürze integriert
Außenspiegel elektrisch einstellbar, anklappbar und beheizbar Fahrerseite mit Weitwinkeloptik
Außentemperaturanzeige
Bergabfahrlilfe HDC
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsenergierückgewinnung
Bremsleuchte, dritte
Bremsleuchten, adaptiv bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremslichter; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
City Safety Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern, Fußgängern und Großtieren, inkl. Kreuzungsbremsassistent, Notbremsassistent bei Gegenverkehr und Lenkunterstützung bei Ausweichmanövern
CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter - automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Connected Safety Cloudbasierte Warnung vor rutschigen Fahrbahnverhältnissen und Fahrzeugen mit eingeschalteter Warnblinkanlage
Dachhimmel in Anthrazit
Dachreling in hochglänzendem Schwarz (integriert)
Dachspoiler
Dieselpartikelfilter
Digitale Instrumentierung - Vollgrafisches 12,3"- Fahrerdisplay (31,2cm- Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z.B. für Navigations-Kartenansicht)
Drehzahlmesser
Drive Mode (Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung, Bremsen und Fahrwerk)
Einparkhilfe, hinten
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn (illuminiert) und hinten
Elektronische Differentialsperre
Elektronische Stabilitätskontrolle
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Gepäckraum-Trennnetz
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn und hinten (2. Sitzreihe)
Heckklappenautomatik elektrisch

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer mit Intervallfunktion
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn und hinten - individuell dimmbar, Fußraum vorn, Handschuhfach und Gepäckraum
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
IntelliSafe-Assistent - Pilot Assist - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Distanzwarnen und Spurführungsassistent bis zu Geschwindigkeiten von 130 km/h - Curve Speed Assist (CSA) - Anpassung der Fahrzeuggeschwindigkeit vor Kurven anhand von Kartendaten - Stau -Assistent Stop & Go - Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze der zweiten Sitzreihe
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, wasserfestem Mikroschlüssel und beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung manuell für die hinteren Türen
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer- und Beifahrerseite und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die 2. Sitzreihe inkl. Vorbelüftung und Nachheizen des Innenraums bei abgeschaltetem Motor per Volvo On Call Smartphone App oder Menü
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Kopfstützen vorne
Laderaumrollo (semiautomatisch)
LED-Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht im Frontspoiler integriert
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lederschaltelhebel Sport
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Lenkrad: Sport Lederlenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn inkl. Getränkehalter
Modell- und Motorembblem am Heck
Navigationssystem Sensus - 3D-Navigation - Zieleingabe durch natürliche Sprachsteuerung - Dynamische Zielführung mit Echtzeit-Verkehrsinformationen - Local search (Umgebungssuche nach Stichworten mit Informationen, Bewertungen und Fotos) - Send-to-car (Routenplanung via Internet oder Smartphone) - Volvo Lifetime MapCare
Oncoming Lane Mitigation - Präventiv-Schutzsystem bei Überfahren der Mittellinie und sich näherndem Gegenverkehr inkl. aktivem Lenkeingriff hin zur eigenen Fahrspur
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Scheibenwaschdüsen beheizt - Lenkradheizung
Parkbremse (elektrisch)
Pollenfilter
Polsterung: Nubuk-Textil/Nappaleder, Sportsitze inkl. Mittelarmlehne hinten (2. Sitzreihe) - Aluminiumeinlage: METAL MESH
Radio: Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performance Sound - 9"-Touchscreen (22 9-cm-Diagonale) - 330 Watt Leistung - 10 Lautsprecher - 2x USB-Anschluss (kompatibel mit Apple iPod/ iPhone/ iPad) - Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Internetzugang inkl. Internetradio und Apps (über gekoppeltes Smartphone) - Sprachsteuerung - Digitale Fahrzeug-Betriebsanleitung - Connected Service Booking
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+)
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay und Android Auto Integration des Apple iPhone und Android Smartphones in das Sensus Bediensystem inkl. zusätzlichem USB-Anschluss
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor - inkl. automatischer Lichtfunktion

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Road Edge Detection System zum Schutz vor unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrbahn durch Lenk- und Bremseingriffe
Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichnerkennung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigtem Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen inkl. Voraktivierung der Gurtstraffer, Deaktivierung der Batterie (nur Plug-in Hybrid), Notruf über Volvo On Call und Türenriegelung
Räder: Leichtmetallfelgen 20"-5-Speichen Sport-Design Diamantschnitt/Schwarz Reifen 275/45 R20; Felgen 9 x 20"
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h für max. 200 km Reichweite
Rücksitzbank der 2. Sitzreihe im Verhältnis 40/20/40 oder komplett umlegbar inkl. individueller Lehnenneigungseinstellung
Scheibenwaschdüsen, beheizt
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sitze: Beifahrersitz elektrisch verstellbar (8-Wege)
Sitze: Beinauflage einstellbar (elektrisch) für Fahrer/ und Beifahrersitz
Sitze: Elektrisch einstellbarer Fahrersitz (8-Wege) mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert)
Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Memoryfunktion für Beifahrersitz
Sitze: Rücksitzlehnen im Verhältnis 60/40 oder komplett umlegbar
Sonnenrollos für die hinteren Seitenfenster (integriert)
Sport Außenspiegel in Hochglanzschwarz
Sport Front- und Heckschürze
Sport Frontgrill mit horizontalen Streben und Einfassung in hochglänzendem Schwarz
Sportpedale
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call mit WLAN-Hotspot - inkl. integriertem Modem, Außenantenne und WLAN-Hotspot für mobile Endgeräte - Umfang von Volvo On Call: automatische Notrufunktion mit Übermittlung von Fahrzeugposition und .daten sowie Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck (10 Jahre Nutzungsdauer). Zusätzlich diverse Komfortdienste über die Smartphone App wie Send-to-car, Fahrtenbuch oder Ver- und Entriegelung des Fahrzeugs (3 Jahre Nutzungsdauer und auf Wunsch verlängerbar; inkl. Verlängerung der Notrufunktion)
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Wegfahrsperr
WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierende Sitzpolsterungen vorn
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüssel inkl. automatischer Verriegelung des Handschuhfachs und der Türen während der Fahrt (deaktivierbar)

Sonderausstattung

Bezeichnung
Einparkhilfe, vorne und hinten
IntelliSafe-Surround - Blind Spot Information System (BLIS) - Cross Traffic Alert (CTA) - Heckaufprallabschwächung
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)



Bezeichnung
Lackierung: Metallic-Lackierung
Motorbezeichnung, Entfall
Paket: Licht-Paket - Scheinwerferreinigungsanlage - Voll-LED -Scheinwerfer "Thors Hammer" ACTIVE HIGH BEAM mit erweitertem Fernlicht, dynamischem Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassistenten mit adaptiver Leuchtweitenregulierung und integriertem LED-Tagfahrlicht
Paket: Parkassistent-Paket - Einparkhilfe vorne und hinten - Rückfahrkamera
Paket: Winter-Paket Pro - Standheizung mit Timer (kraftstoffbetrieben) in Verbindung mit Volvo On Call Fernaktivierung per Smartphone- App - Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe)
Parkkamera mit 360° Surround View
Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe)
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn rechts - Kratzer - Smart Repair
3	Stoßfänger vorn	Spoiler - Steinschlag - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Lackmangel - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparurrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderraum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung




Abbildung 15: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz... Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz...
Wertminderung




Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Lackmangel -
Smart Repair



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Lackmangel - Smart
Repair



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Lackmangel -
Smart Repair



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Lackmangel - Smart
Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür