



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 39969222  
Auftrags-Nr / Referenz: 50417345  
Besichtigungsdatum: 28.05.2025

## Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo V60 T8 AWD Recharge Geartronic RDesign		
Kennzeichen	HSK-RQ 76E	Fahrgestellnummer	YV1ZWBMVDL1395957
Erstzulassung	19.05.2020	Laufleistung (abgelesen)	85.881 km
HSN/TSN	9101 / BOA 00013	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.auf. / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	BLACK SOLID STONE	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	223 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	05/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung	04/2024 bei 64.515 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.550 kg
Dokumente	ZB I / II vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	3/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50417345	Re-Import	Nein

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/40 R19 96V	Winterreifen auf Leichtmetall	Firestone	5mm / 5mm	i.O.
2	235/40 R19 96V	Winterreifen auf Leichtmetall	Firestone	5mm / 5mm	i.O.

### Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/40 R19 96Y	Sommerreifen auf ohne	Bridgestone	3mm / 3mm	i.O.
2	235/40 R19 96W	Sommerreifen auf ohne	Michelin	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2028

### Ausstattung

#### Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System mit EBV
Airbag Beifahrerseite vorn abschaltbar
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/Schulterairbags (IC) für alle Insassen



Bezeichnung
Allradantrieb (AWD) mit Instant Traction über elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung (5.Generation)
Ambientebeleuchtung Erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Ambientebeleuchtung (mehrfarbig) vorne und hinten - Ausstiegsleuchten vorne und hinten - beleuchtete Türbabinen und Türöffner vorne und hinten - beleuchtete Getränkehalter vorne - Fußraumbeleuchtung hinten - Leseleuchten hinten - Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe
Auspuffanlage mit zwei verchromten Endrohren in Trapezform in der Heckschürze integriert
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar Fahrer- und Beifahrerseite mit Weitwinkeloptik
Außenspiegel R-Design in hochglänzendem Schwarz
Außentemperaturanzeige
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor - zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsleuchte, dritte
City Safety automatisches Notbremsssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern, Fußgängern und Großtieren, inkl. Kreuzungsbremssassistent, Notbremsassistent bei Gegenverkehr und Lenkunterstützung bei Ausweichmanövern
CleanZone Luftqualitätssystem - mit Aktivkohlefilter, automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Colorverglasung
Connected Safety Cloudbasierte Warnung vor rutschigen Fahrbahnverhältnissen und Fahrzeugen mit eingeschalteter Warnblinkanlage
Dachhimmel in Anthrazit
Dachkantenspoiler
Dachreling in hochglänzendem Schwarz (integriert)
Digitale Instrumentierung 12,3" großes vollgrafisches Display (31,2-cm-Diagonale, hochauflösend) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations -Kartenansicht)
Drive Mode Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung, Bremsen und Fahrwerk: Comfort, Eco,Dynamic
Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner - Lane Keeping Aid (LKA) - Akt. Spurhalteass. - Road Sign Information (RSI) - Verkehrsschildererkennung Präventiv-Schutzsystem: - Road Edge Detection (vor unbeabsicht. Verlassen d. Fahrbahn durch Lenk- und Bremsengriffe) - Oncoming Lane Mitigation (bei Überfahren der Mittellinie, sich nähern. Gegenverkehr inkl. akt. Lenkeingriff) - Run-off Road Protection (bei unbeabs. Verlassen d. Straße inkl. Voraktivierung der Gurtstraffer, Notruf ü. Volvo On Call u. Türenentr.)
Einlagen: Metal Mesh
Einparkhilfe, hinten
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug vorn
Elektronische Differentialsperre Corner Traction Control (CTC)
ESC- Fahrdynamikregelung
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in hochglänzendem Schwarz
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Front- und Heckschürze R-Design
Frontgrill R-Design Frontgrill mit horizontalen Streben und Grilleinfassung in hochglänzendem Schwarz
Funkfernbedienung mit Ledergehäuse passend zur Polsterfarbe
Fußmatten: R-Design Textilfußmatten vorn und hinten
Gepäckraum-Trennnetz
Geschwindigkeitsregelanlage mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung
Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Heckklappenautomatik (elektrisch)
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
IDIS (Intelligentes Fahrerinformationssystem) verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
Innen- und Außenspiegel mit Ablendautomatik
Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn, Ambientebeleuchtung vorn, Fußraum vorn, Ablagefach hinter Mittelkonsole, Handschuhfach und Gepäckraum
ISOFIX-Aufnahmen für die äußeren Fondsitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, wasserfestem Mikroschlüssel, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Kindersicherung (manuell, Türen hinten)
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die Fondsitze (in B-Säule integriert) inkl. Vorbelüftung und Nachheizen des Innenraums bei abgeschaltetem Motor per Volvo On Call Smartphone App oder Menü
Kopfstützen (5)
Kopfstützen hinten umklappbar, elektrisch
Lackierung: Uni
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2), 7 m Länge, 1-phasig, 10 A zum Anschluss an eine haushaltsübliche 230-Volt-Steckdose
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
Laderaumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" - mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionsasten am Lenkrad in hochglänzendem Schwarz
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad
Make-Up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne hinten (klappbar) mit Getränkehalter
Mittelarmlehne vorne mit integriertem Staufach und Getränkehaltern
Navigationssystem Sensus - 3D-Navigation - Zieleingabe durch natürliche Sprachsteuerung - Dynamische Zielführung mit Echtzeit-Verkehrsinformationen - Local Search (Umgebungssuche nach Stichworten mit Informationen, Bewertungen und Fotos) - Volvo Lifetime MapCare (kostenfreie Kartenaktualisierungen)
Netztasche im Beifahrer-Fußraum
Notfall-Bremsleuchten - bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Wischerblätter und Scheibenwaschdüsen beheizt (vorne) - Lenkradheizung
Parkbremse, elektrisch
Partikelfilter: Benzinpartikelfilter
Pedale: R-Design Sportpedale
Polsterung: Leder/Mash-Textil Sportsitze inkl. Staufach in der Mittelarmlehne hinten
Radiozubehör: Apple CarPlay und Android Auto Integration des Apple iPhone und Android-Smartphones in das Sensus Bediensystem.
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+) Zusätzlich zum analogen Senderangebot. Bitte beachten: Der digitale Empfang ist abhängig von der lokalen Netzverfügbarkeit
Radiozubehör: Subwoofer
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigtem Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen inkl. Voraktivierung der Gurtstraffer, Deaktivierung der Batterie (nur Plug-in Hybrid), Notruf über Volvo On Call und Türenriegelung
Räder: Reifendruckkontrollsystem (passiv) mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Räderzubehör: Reifendichtmittel - inkl. 12-Volt Kompressor - Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Schalthebel: Lederschaltthebel R-Design
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sicherheitsgurte - Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Voraktivierung der Gurtstraffer in Gefahrensituationen und Gurtkraftbegrenzer - Gurthöheneinstellung vorn - Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Sicherheitslenksäule (adaptiv)
Sitze: Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch) inkl. manueller Neigungseinstellung für den Fahrersitz
Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert)
Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum
Steckdose 12-Volt-Anschluss vorn
Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz
Verbandskasten und Warndreieck
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call mit WiFi-Hotspot inkl. integriertem Modem, Aussenantenne und WiFi-Hotspot für mobile Endgeräte Umfang von Volvo On Call: automatische Notruffunktion mit Übermittlung von Fahrzeugposition und -daten sowie Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck (10 Jahre Nutzungsdauer). Zusätzlich diverse Komfortdienste über die Smartphone App (3 Jahre Nutzungsdauer und auf Wunsch verlängerbar; inkl. Verlängerungen der Notruffunktion).
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Wegfahrsperr
WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln inkl. automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) - Panikfunktion (in Funkfernbedienung integriert) - Komfortöffnung /-schließung der Seitenfenster und ggf. des Schiebedachs per Funkfernbedienung

## Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (semielektrisch)
Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum
Einparkhilfe vorne und hinten
Entfall der Motorenbezeichnung
Handschuhfach abschließbar
Head-Up-Display Grafische Einblendung von Fahrinformationen in die Frontscheibe
IntelliSafe-Surround -Blind Spot Information System (BLIS), Totwinkelassistent inkl. Spurwechselwarnung vor sich schnell nähernden Fahrzeugen inkl. Lenkeingriff bei Nichtbeachtung der Warnsignale -Cross Traffic Alert (CTA), Querverkehrswarnung für Fahrzeuge, Fahrradfahrer und Fußgänger beim rückwärtigen Ausparken inkl. Bremsung bis zum Stillstand -Heckaufprallabschwächung, Präventivschutz bei drohenden Heckkollisionen durch schnelles Aufleuchten des Warmlinklichts, Festbremsen des Fahrzeugs und Straffen der Gurte



Bezeichnung
Kindersicherung für die hinteren Türen, elektrisch
Panorama-Glasschiebedach mit Hebefunktion mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz (elektrisch)
Parkkamera mit 360° Surround View
Pilot Assist Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Distanzwarnen und Spurführungsassistent bis zu Geschwindigkeiten von 130 km/h
Radio: Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performance Sound Pro by Harman/Kardon - 9"-Touchscreen - 600 W - 14 Lautspr. - Fresh Air Subwoofer - 2x USB -Anschluss (komp. mit iPod/iPhone/iPad) - Dirac Unison Soundoptimierung - Bluetooth-Freispr. inkl. Audio-Streaming - Internetzugang inkl. Internetradio und Apps (über gekoppeltes Smartphone) - Sprachsteuerung - Dig. Fahrzeug-Betriebsanl. - Connected Service Booking
Räder: Leichtmetallräder 19" 5-Dreierspeichen Sport-Design Diamantschnitt/Graphitoptik 8 J x 19 mit Bereifung 235/40 R 19 W
Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
2	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Kratzer - Smart Repair
3	Tür vorn links	Tür (Innen) - Delle(n) - Smart Repair
4	Karosserie	Türdichtung vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Heckklappe/-tür	Gasdruckdämpfer (Links) - Geräusch - befunden ggf. Instandsetzen
6	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - nicht fachgerecht Instandgesetzt - erneuern
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - nicht fachgerecht Instandgesetzt - erneuern
12	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - nicht fachgerecht Instandgesetzt - erneuern
13	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht Instandgesetzt - erneuern
14	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren
15	Unterlagen	Serviceheft - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung
16	Motorhaube	Motorhaube - Lackmangel - lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (Mikroschlüssel)
Interieur - Trennnetz
Ausrüstung - Ladekabel
Summe (netto)

### Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Wertminderung
1	Heck	



## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Montierte Winterreifen sind nicht Teil der Ausstattungsliste.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 7: FIN**



**Abbildung 8: Innenraum vorne**



**Abbildung 9: Kombiinstrument**



**Abbildung 10: Kombiinstrument**



**Abbildung 11: Laufleistung**



**Abbildung 12: Instrumententafel**

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 13:** Innenraum hinten



**Abbildung 14:** Montierte Bereifung



**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges



**Abbildung 17:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Sitz vorn: Lehnenbezug links - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Sitz vorn: Lehnenbezug links - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Tür vorn links: Tür (Innen) - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Tür vorn links: Tür (Innen) - Delle(n) - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #4:** Karosserie: Türdichtung vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #4:** Karosserie: Türdichtung vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern




**Beschädigung #6:** Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade... Smart Repair



**Beschädigung #7:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #7:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #9:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



**Beschädigung #12:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



**Beschädigung #12:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



**Beschädigung #12:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



**Beschädigung #12:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



**Beschädigung #13:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

Empfänger  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #13:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



**Beschädigung #13:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern




**Beschädigung #13:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



**Beschädigung #14:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #14:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #15:** Unterlagen: Serviceheft - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #16:** Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - lackieren



**Beschädigung #16:** Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - lackieren



**Beschädigung #16:** Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - lackieren



**Beschädigung #16:** Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach




## Unfallfotos



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck