TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen **Lieu d'inspection** Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2

61137 Schöneck

Date d'inspection: 16 mai 2025 **Numéro de protocole: 39833849**





WBA6K51030FL14929

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions	Conditionnel : lumière/
Operateur		d'inspection	humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	58 860 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	10 km
Type/Modèle	3er-Reihe 330i Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 258 PS / 190 KW bleifrei 8-Gang Automatik	Certificat de contrôle technique	
Numéro de châssis	WBA6K51030FL14929	Puissance / Cylindrée	/ 1 998 ccm
Première immatriculation	29 mars 2021	Garnissage/Couleur	Combinaison Tissu/Cuir / Noir
Dernière maintenance		Peinture	Gris
Type de carburant	Hybr.essence/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description	
1	Porte ArG	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation	
2	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Eraflé - Diminution de valeur	

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description			
Le véh	Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.				

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Indiqué par l'utilisateur / le client, de 20 juil. 2022

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun	n constatable

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Date d'inspection: 16 mai 2025 **Numéro de protocole: 39833849**



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Dunlop	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	OK
2	225/50 R17 98H	Dunlop	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	OK

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95Y	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK
2	225/45 R18 95Y	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Equipement

Equipement

_qp	
Description	
Climatisation automatique	9
Module de navigation ave	ec vue carte
Radio DAB	

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung. Techn. Änderungen vorbehalten. Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Lieu d'inspection Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Date d'inspection: 16 mai 2025 **Numéro de protocole: 39833849**



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/ humidité/saleté
Type/Modèle	3er-Reihe 330i Touring Advantage Automatic Kombi5- türig 1998 ccm 258 PS / 190 KW bleifrei 8-Gang Automatik	Kilométrage (Lu)	58 860 km
Numéro de châssis	WBA6K51030FL14929	Première immatriculation	29 mars 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Lieu d'inspection Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Date d'inspection: 16 mai 2025 **Numéro de protocole: 39833849**



Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 6: Habitacle

TÜV SÜD Auto Partner GmbH Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Date d'inspection: 16 mai 2025 **Numéro de protocole: 39833849**





Illustration 7: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 11: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 10: Habitacle



Illustration 12: NIV

TÜV SÜD Auto Partner GmbH Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen **Lieu d'inspection** Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Date d'inspection: 16 mai 2025 **Numéro de protocole: 39833849**





Illustration 13: Accessoires



Illustration 15: Pneus montés



Illustration 17: Divers



Illustration 14: Documents



Illustration 16: Divers



Illustration 18: Divers

TÜV SÜD Auto Partner GmbH Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Lieu d'inspection Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Date d'inspection: 16 mai 2025 **Numéro de protocole: 39833849**





Illustration 19: Divers

Lieu d'inspection Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Date d'inspection: 16 mai 2025 **Numéro de protocole: 39833849**



Photos de dommage



Dommage #1: Porte ArG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Dommage #2: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Eraflé - Diminuti... de valeur



Dommage #1: Porte ArG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation