

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	16.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	20.05.2025
Referenznummern	0002048611

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WAUZZZF24MN079981			
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Mythossschwarz / Metallic
Hersteller	Audi	Nächste HU	04/2026
Typ / Verkaufsbez.	A6 2.0TFSI e quattro sport	Laufleistung abgelesen	73.956 km
Erstzulassung	26.04.2021	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.984 ccm / 195 KW
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R18 102V	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R18 102V	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R18 102V	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R18 102V	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	245/45 R19 102Y	2 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	245/45 R19 102Y	2 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	245/45 R19 102Y	4 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	245/45 R19 102Y	4 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✓ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 20.06.2024 bei km 50.327. Restlaufstrecke 6100 Kilometer.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Akustischer Fußgängerschutz, Außen sound (e-sound)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Allradantrieb	Audi connect (Internetbasierende Dienste)
Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Audi Drive Select
Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel	Pedale und Fußstütze in Edelstahl
Dachhimmel Stoff, Silber	Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)
Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen	Sport-Fahrwerk
LM-Felgen	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel asphärisch, rechts	Außenspiegel schwarz
Bedienelemente schwarz matt	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Bremssättel Rot lackiert	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet
Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung	Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)	Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen)	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
Heckklappenöffnung automatisch	Hybrid
Hybrid 270 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI)	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 4-türig	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kraftstofftank: 52 Ltr.	Ladedose (AC / DC)
Ladekabel mit Schukostecker	Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	Matrix-LED-Scheinwerfer
Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Mittelarmlehne vorn	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch	Sound-System DSP / Audi Sound-System
Audi Smartphone Interface	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
Nichtraucher-Paket	Optik-Paket schwarz
Otto-Partikelfilter (OPF)	Progressivlenkung
Radioempfang digital (DAB)	Reifen-Reparaturkit
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwaschdüsen heizbar
Schienensystem im Gepäckraum	Seitenairbag vorn
Sitze vorn manuell einstellbar	Sportsitze vorn
Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	Standklimatisierung
Start/Stop-Anlage	Tagfahrlicht LED
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas	Wagenheber
Wegfahrsperre (elektronisch)	Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go	
Sonderausstattung (verifiziert)	
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) ✓	Business-Paket ✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Assistenz-Paket Tour	✓	Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung	✓
Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf	✓	Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent	✓
Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent	✓	Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links	✓
Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent	✓	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory	✓
Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	✓	Adaptive Scheibenwischer, beheizt	✓
Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)	✓	Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige	✓
Sitzheizung vorn	✓	Innenspiegel mit Abblendautomatik	✓
Dachkantenspoiler	✓	e-tron Aufladesystem Kompakt	✓
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓	Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	✓
LM-Felgen 8x18 (für Winterbereifung)	✓	Metallic-Lackierung	✓
Rückfahrkamera	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach Mitte, beschädigt, kalt drücken (Bild 20, Bild 21)	80,00 €	80,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	680,91 €	680,91 €
LM-Rad 2 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	1688,22 €	1688,22 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.449,13 €
Minderwert	2.449,13 €
Händlereinkaufspreis	19.125,00 €
Händlerverkaufspreis	22.100,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 21.05.2025

Fotoanlage



Bild 1




Bild 2

Fotoanlage



Bild 3




Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15




Bild 16 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 18 LM-Rad, 2 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 LM-Rad, 2 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 20 Dach, Mitte, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage




Bild 21 Dach, Mitte, beschädigt, kalt drücken