



WAUZZZF54LA020770

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	102 051 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	-9 Tag(e)
Type/Modèle	A5 Sportback	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	08/2025
Numéro de châssis	WAUZZZF54LA020770	Puissance / Cylindrée	140 kW / 1 984 ccm
Première immatriculation	13 juil. 2020	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Hybr.essence/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte AvD	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
2	Garde-boue gauche	Garde-boue gauche - Eraflé - Réparation intelligente
3	Équipement	Clé du véhicule (1 von 2 fehlt) - Remplacer
4	Rétroviseur droit	Logement de rétroviseur - Dommages - Remplacer
5	Pare-chocs avant	Becquet - Dommages - Remplacer
6	2e Jeu de roues	Jeu de jantes alliage complet - Eraflé - Diminution de valeur
7	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer
8	Porte ArD	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
9	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
10	Vitrage	Pare-brise avec assistance au maintien dans la voie (Mit Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux - Remplacer
11	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
3	Siège avant	Habillage dossier gauche - Eraflure - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
----	------



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 94H	Goodyear	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	225/50 R17 94H	Goodyear	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	265/30 R20 94Y	Dunlop	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	265/30 R20 94Y	Dunlop	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					08/2025

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 avr. 2025

Numéro de protocole: 39496125

Date de livraison: 28 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	A5 Sportback	Kilométrage (Lu)	102 051 km
Numéro de châssis	WAUZZZF54LA020770	Première immatriculation	13 juil. 2020

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation




Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle




Illustration 6: Habitacle

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 avr. 2025

Numéro de protocole: 39496125

Date de livraison: 28 avr. 2025



Auto Plus



Illustration 7: Habitacle




Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers




Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers




Illustration 16: Divers




Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 avr. 2025

Numéro de protocole: 39496125

Date de livraison: 28 avr. 2025



Auto Plus




Illustration 19: Divers


Photos de dommage




Domage #1: Porte AvD: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #1: Porte AvD: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation




Domage #2: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #2: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #4: Rétroviseur droit: Logement de rétroviseur - Dommages - Remplacer



Domage #4: Rétroviseur droit: Logement de rétroviseur - Dommages - Remplacer




Domage #4: Rétroviseur droit: Logement de rétroviseur -
Dommages - Remplacer



Domage #4: Rétroviseur droit: Logement de rétroviseur -
Dommages - Remplacer




Domage #4: Rétroviseur droit: Logement de rétroviseur -
Dommages - Remplacer



Domage #5: Pare-chocs avant: Becquet - Dommages -
Remplacer



Domage #5: Pare-chocs avant: Becquet - Dommages -
Remplacer



Domage #6: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet -
Eraflé - Diminution de valeur



Domage #6: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafle - Diminution de valeur



Domage #6: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafle - Diminution de valeur



Domage #6: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafle - Diminution de valeur



Domage #6: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafle - Diminution de valeur



Domage #6: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafle - Diminution de valeur



Domage #6: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafle - Diminution de valeur




Domage #6: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Eraflé - Diminution de valeur



Domage #7: Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer




Domage #8: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




Domage #8: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #8: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




Domage #8: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




Domage #8: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #9: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #9: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #9: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #10: Vitrage: Pare-brise avec assistance au maintien dans la voie (Mit Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux -



Domage #10: Vitrage: Pare-brise avec assistance au maintien dans la voie (Mit Rissbildung) - Dommage causé par



Domage #10: Vitrage: Pare-brise avec assistance au maintien dans la voie (Mit Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux -



Domage #11: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer



Domage #11: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer



Domage #11: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer



Domage #11: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer