



TRUZZZV0M1005161

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	73.269 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	TT Coupé	HU (Bericht lag vor)	06/2026
Fahrgestellnummer	TRUZZZV0M1005161	Leistung / Hubraum	180 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	23.04.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Kratzer - auslegen / polieren
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn rechts - verformt - Wertminderung
4	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
6	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Schweller links	Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
4	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
5	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Unterboden, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R18 93Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	245/40 R18 97Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39597151
Anlieferungsdatum: 07.05.2025



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	TT Coupé	Laufleistung (abgelesen)	73.269 km
Fahrgestellnummer	TRUZZZFV0M1005161	Erstzulassung	23.04.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - verformt - Wertminderung



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - verformt - Wertminderung



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

Besichtigungsdatum: 07.05.2025
Protokollnummer: 39597151
Anlieferungsdatum: 07.05.2025



69190 Waldorf



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott