

DEKRA Automobil GmbH  
Markwiesenstr. 22, 72770 Reutlingen

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Reutlingen  
Markwiesenstr. 22  
72770 Reutlingen  
Telefon 07121 / 9185-0  
Fax 07121 / 9185-60  
E-Mail reutlingen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Luciano Burgio  
Tel. direkt 07121 9185-0  
Tel. mobil 0152 53054905

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****UL S2354****FIN****WAUZZZF46MA058445**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
30.04.2025, telefonisch.  
12.05.2025, 11:45 Uhr, durch Herrn Luciano Burgio bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Reutlingen, Markwiesenstr. 22, 72770 Reutlingen  
12.05.2025  
Auftragsnummer 4322341013/100

Bewertet auf  
Betrifft

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.202,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.690,75 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-3.202,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.690,75 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.05.2021	Letzte Zulassung	04.05.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A4 Avant 35 TDI S tronic advanced	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF46MA058445	HSN / TSN	0588 / BPK
Schlüssel-Nr.	10114923	Km-Stand abgelesen	133373
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Mythoschwarz Metallic (Y9T) / Metallic / 2-Schicht
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17	Michelin / Primacy 3 AO FSL	S / O	2 mm
	94 H Freitext			
rechts	225 / 50 R 17	Michelin / Primacy 3 AO FSL	S / O	2 mm
	94 H Freitext			
2 links	225 / 50 R 17	Michelin / Primacy 3 AO FSL	S / O	5 mm
	94 H Freitext			
rechts	225 / 50 R 17	Michelin / Primacy 3 AO FSL	S / O	5 mm
	94 H Freitext			
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 27.11.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16	Hankook / Winter i*cept evo W310 AO	W / O	2 mm
92 H Freitext			
205 / 60 R 16	Hankook / Winter i*cept evo W310 AO	W / O	2 mm
92 H Freitext			
205 / 60 R 16	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W / O	6 mm
92 H Freitext			
205 / 60 R 16	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W / O	6 mm
92 H Freitext			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte hochgesetzt, Dachhimmel in Stoff, Dachreling Schwarz, Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau, Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrer-Informationen-System, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch, Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi), Funkschlüssel, ohne SafeLock, Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibenwischer, Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h begrenzt, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersicherung, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Kofferraumbodenmatte, Kopfstützen (5), LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Laderaumabdeckung manuell, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, Licht-/Regensensor, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, Nichtraucher Ausführung, Rad: Leichtmetallräder, 5-Arm-Dynamik, Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Index, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Start-Stop-System, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Akustikverglasung, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre elektronisch, Wendeladeboden, Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
FK2	AdBlue-Tank (24 Liter)
4X4	Airbag: Seitenairbags hinten
1D4	Anhängevorrichtung schwenkbar
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
6XK	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
3S1	Dachreling in Aluminium
7X2	Einparkhilfe plus
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
9S7	Fahrer-Informationssystem mit Farbdisplay
8G1	Fernlichtassistent
4E7	Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend
4L6	Innenspiegel, automatisch abblendbar, rahmenlos
6E3	Komfortmittelarmlehne vorn
0M1	Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (54 l)
X-22365	Lackierung: Metallic
1XW	Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
7UG	MMI Navigation plus mit MMI touch
W1E	Paket Business
4ZB	Paket Glanz
2WL	Rad: Winter Leichtmetallräder mit Radvollblende
KA2	Rückfahrkamera
N2E	Sitzbezüge in Stoff System
7P1	Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze
4A3	Sitzheizung vorn
3Y4	Sonnenschutzrollo, manuell
Q1D	Sportsitze vorne
9JE	Steckdose: USB-Ladeschnittstelle für die Fondpassagiere
9ZE	Telefon: Audi Phone Box
QL5	Verglasung: Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt) für Akustikverglasung

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig  
 letzte Wartung: am 21.10.2024 bei Kilometerstand 115.873

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Winterreifen Vorderachse unter 3mm, erneuern	172	voll	-172	-144,54
2. Stoßfängerverkleidung hinten verkratzt und leicht verformt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)	1.264	voll	-1.264	-1.062,18
3. Windschutzscheibe nicht fachgerecht instandgesetzt, erneuern (Bild 20, 21)	1.646	voll	-1.646	-1.383,19
4. Motorhaube Delle, drücken (Bild 22)	120	voll	-120	-100,84
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>3.202</b>		<b>-3.202</b>	<b>-2.690,75</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Schweller Blende links leicht verkratzt, (Bild 17)  
Stoßfängerverkleidung vorne leicht verkratzt, (Bild 18)  
Seitenwand hinten rechts leichte Delle, (Bild 19)

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Luciano Burgio

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift