



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

C.4c		Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.	
Datum: 21.12.2022		Datum:	
Landeshauptstadt München KFZ-Zulassung Kreisverwaltungsreferat 80686 München München, 21.12.2022			
GN373475 (Nummer der Zulassungsbescheinigung)			
(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers KM7CRZ Q4Q4 GN373475			
D.1	Marke	CUPRA	
	Typ	KM	
D.2	Variante	CXDNPAX0	
	Version	FD7CFD7GC0064BI1CAC	
D.3	(Handelsbescheinigung)	FORMENTOR	
(2)	Hersteller-Kennzeichnung	SEAT (E)	
(2.1)	Code zu (2)	7593	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer: ARF000376
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	VSSZZZKM9PR025016	(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer: 6
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus: AC
(5)	Beschreibung der Fahrzeug-Masse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber: SEAT Deutschland GmbH 84331 Welterstadt
R	Farbe des Fahrzeugs		(11) Code zur R: 5
P.1	Inhalt in cm ³	1984	P.2 P.4 Nennleistung in kW (10) Code zur P.3: 180/5000
P.3	Kraftstoffart oder Energieträger	Benzin	(10) Code zur P.3: 0001
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e9*2007/46*4008*14	(6) Datum der K: 12.07.2022
(17)	Merkmale zur Betriebsart	K	Datum: 23.09.2022 Unterschrift:
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:		

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Laufleistung




Bild 16 : Wartungsnachweis



Bild 17 : T 1. Funk-Fahrzeugschlüssel ohne Funktion, Batterie leer



Bild 18 : T Service seit 129 Tagen fällig




Bild 19 : Mittelkonsole Ablagefach mehrfach verschrammt



Bild 20 : Mittelkonsole Ablagefach mehrfach verschrammt



Bild 21 : Laderaumabdeckung fehlt



Bild 22 : Fußmattensatz fehlt



Bild 23 : Fußmattensatz fehlt



Bild 24 : Türeinstieg vorne links Lackbeschädigung und 5-fach eingedellt - Minderwert



Bild 25 : Türeinstieg vorne links Lackbeschädigung und 5-fach eingedellt - Minderwert



Bild 26 : Türeinstieg vorne links Lackbeschädigung und 5-fach eingedellt - Minderwert



Bild 27 : Tür vorne links Türkante verschrammt, auslegen




Bild 28 : Frontspoilerecke links glanzlackiert geprägt, verschrammt und Ecke deformiert



Bild 29 : Frontspoilerecke links glanzlackiert geprägt, verschrammt und Ecke deformiert



Bild 30 : Frontspoilerecke links glanzlackiert geprägt, verschrammt und Ecke deformiert



Bild 31 : Frontspoilerecke links glanzlackiert geprägt, verschrammt und Ecke deformiert




Bild 32 : Felge glanzgedreht BiColor hinten links mehrfach verschrammt mit Materialabtrag




Bild 33 : Felge glanzgedreht BiColor hinten links mehrfach verschrammt mit Materialabtrag



Bild 34 : Felge glanzgedreht BiColor hinten links mehrfach verschrammt mit Materialabtrag



Bild 35 : Felge glanzgedreht BiColor hinten rechts mehrfach verschrammt mit Materialabtrag




Bild 36 : Felge glanzgedreht BiColor hinten rechts mehrfach verschrammt mit Materialabtrag



Bild 37 : Felge glanzgedreht BiColor hinten rechts mehrfach verschrammt mit Materialabtrag



Bild 38 : Felge glanzgedreht BiColor vorne rechts mehrfach verschrammt mit Materialabtrag



Bild 39 : Felge glanzgedreht BiColor vorne rechts mehrfach verschrammt mit Materialabtrag