

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Kfz-Natzius GmbH, Partner
TÜV SÜD
Carl-Hopp-Straße 4 B
18069 Rostock

Date d'inspection: 20 déc. 2024
Numéro de protocole: 37692973
Créé par: Gerd Bierschenk
Inspecté par: Marcel Herrmann



WAUZZZF21MN035601

Informations concernant le véhicule

Opérateur	Vertrags-Nummer: 23027075	Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	90 636 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	8 400 km
Type/Modèle	A6 Avant 55 TFSI e	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	02/2026
Numéro de châssis	WAUZZZF21MN035601	Puissance / Cylindrée	185 kW / 1 984 ccm
Première immatriculation	5 janv. 2021	Garnissage/Couleur	Alcantara/Cuir / Noir
Dernière maintenance	11/2024, 89 593 km	Peinture	Bleu
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habillages/Protections	Habillage de l'espace de chargement (Abdeckung 12 Volt) - Manquant - Remplacer
2	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation
3	Seuil gauche	Accès - Eraflé - Réparation intelligente
4	Panneau latéral arrière gauche	Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente
5	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente
6	Vitrage	Pare-brise (Steinschlag) - Cassé/déchiré - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Kfz-Natzius GmbH, Partner
TÜV SÜD
Carl-Hopp-Straße 4 B
18069 Rostock

Date d'inspection: 20 déc. 2024
Numéro de protocole: 37692973
Créé par: Gerd Bierschenk
Inspecté par: Marcel Herrmann



Auto Plus

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R18 102V XL	Bridgestone	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	OK
2	225/55 R18 102V XL	Bridgestone	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	OK

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/40 R20 101Y XL	Continental	Pneus été	4mm - 4mm	OK	OK
2	255/40 R20 101Y XL	Continental	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					01/2026

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

- Winterradsatz kein Bestandteil des Auslieferungsumfanges.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Kfz-Natzius GmbH, Partner
TÜV SÜD
Carl-Hopp-Straße 4 B
18069 Rostock

Date d'inspection: 20 déc. 2024
Numéro de protocole: 37692973
Créé par: Gerd Bierschenk
Inspecté par: Marcel Herrmann



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	A6 Avant 55 TFSI e	Kilométrage (Lu)	90 636 km
Numéro de châssis	WAUZZZF21MN035601	Première immatriculation	5 janv. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Signature de l'expert (Gerd Bierschenk)

La copie imprimée actuelle a été générée électroniquement. L'expert nommé déclare que le contenu représente correctement ses conclusions. Ce document est valide sans signature d'origine.

Images de présentation




Illustration 1: NIV



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'avant



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Incliné à l'arrière




Illustration 6: Pneus montés

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Kfz-Natzius GmbH, Partner
TÜV SÜD
Carl-Hopp-Straße 4 B
18069 Rostock

Date d'inspection: 20 déc. 2024
Numéro de protocole: 37692973
Créé par: Gerd Bierschenk
Inspecté par: Marcel Herrmann




Illustration 7: Façade intérieure




Illustration 8: Combiné d'instruments



Illustration 9: Combiné d'instruments



Illustration 10: Tableau de bord




Illustration 11: Tableau de bord




Illustration 12: Documents

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Kfz-Natzius GmbH, Partner
TÜV SÜD
Carl-Hopp-Straße 4 B
18069 Rostock

Date d'inspection: 20 déc. 2024
Numéro de protocole: 37692973
Créé par: Gerd Bierschenk
Inspecté par: Marcel Herrmann



Auto Plus




Illustration 13: Pneus supplémentaire


Photos de dommage




Dommage #1: Habillages/Protections: Habillage de l'espace de chargement (Abdeckung 12 Volt) - Manquant - Remplacer



Dommage #1: Habillages/Protections: Habillage de l'espace de chargement (Abdeckung 12 Volt) - Manquant - Remplacer



Dommage #2: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation




Dommage #2: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation



Dommage #3: Seuil gauche: Accès - Eraflé - Réparation intelligente




Dommage #3: Seuil gauche: Accès - Eraflé - Réparation intelligente




Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente



Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente




Domage #5: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente



Domage #5: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente



Domage #6: Vitrage: Pare-brise (Steinschlag) - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #6: Vitrage: Pare-brise (Steinschlag) - Cassé/déchiré - Remplacer