



WBA5P51030FK28016

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	28 619 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	30 000 km
Type/Modèle	330e	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	10/2025
Numéro de châssis	WBA5P51030FK28016	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	6 oct. 2020	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Ext.Hybr.B/E édition	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite - Eraflé
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière gauche - Eraflé
3	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
4	Equipement	Clé à télécommande du véhicule (Fehlt) - Remplacer
5	Garde-boue droit	Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.		

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Pneus été	4mm - 4mm	OK	
2	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 14 mai 2025

Numéro de protocole: 39731509

Date de livraison: 14 mai 2025



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	330e	Kilométrage (Lu)	28 619 km
Numéro de châssis	WBA5P51030FK28016	Première immatriculation	6 oct. 2020

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions permettant l'évaluation du véhicule étaient réunies.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle




Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers




Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers




Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers

Photos de dommage




Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Eraflé



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Eraflé



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Eraflé



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Eraflé



Dommage #5: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Dommage #5: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 14 mai 2025

Numéro de protocole: 39731509

Date de livraison: 14 mai 2025



Dommage #5: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre