



DEKRA Automobil GmbH
Lochhausener Str. 207, 81249 München

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Rücknahmezentrum
München-Lochhausen
Lochhausener Str. 207
81249 München
Telefon 089 / 31690-0
Fax 089 / 31690-222
E-Mail
muenchen-nord.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Joachim Murgott
Tel. direkt 089 31690-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

M KP5600

FIN

WBAGT610X09C30955

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.06.2025
03.06.2025, durch Herrn Joachim Murgott bei DEKRA Automobil GmbH
Rücknahmezentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München
ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betrifft

03.06.2025
Leasing-Nr. 303142

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-7.287,00 EUR
-6.123,53 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

mit MwSt.
ohne MwSt.

-6.092,00 EUR
-5.119,31 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.05.2020	Letzte Zulassung	18.05.2020
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X6 M50d	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAGT610X09C30955	Achsen / anetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2975	zul. Gesamtmasse	3010 kg
HSN / TSN	0005 / CXE	Schlüssel-Nr.	10136924
Km-Stand abgelesen	32322	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	294	Hubraum (ccm)	2993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,Felgen		Leichtmetall
Farbe	N1 I		
	Mineralweiss (A96)		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 40 R 21 107 Y Freitext	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f *	S /O /F	6 mm
rechts	275 / 40 R 21 107 Y Freitext	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f *	S /O /F	6 mm
2 links	315 / 35 R 21 111 Y Freitext	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * FSL	S /O /F	6 mm
rechts	315 / 35 R 21 111 Y Freitext	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * FSL	S /O /F	6 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
275 / 45 R 20 110 V Freitext	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV RG	W /O	6 mm
275 / 45 R 20 110 V Freitext	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV RG	W /O	6 mm
275 / 45 R 20 110 V Freitext	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV RG	W /O	6 mm
275 / 45 R 20 110 V Freitext	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV RG	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Knieairbag, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Alarmanlage, Allradantrieb xDrive, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auspuffendrohre mit Chromblenden, links und rechts, Auto Start-/Stop Funktion, BMW Individual Hochglanz Shadow Line, Bordcomputer, Brake Energy Regeneration, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, dynamisch, ConnectedDrive Services, Dachhimmel BMW Individual anthrazit, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten mit BMW Individual Schriftzug, Exterieurumfänge, Fahrerlebnisschalter mit Adaptive Modus, Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk, Favoritentasten, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fernlichtassistent, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic, Heckklappe elektrisch, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Instrumententafel in Sensatec, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Aluminium Tetragon, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 2,5-Zonenregelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), vorn und hinten, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer adaptiv, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: M Lederlenkrad, Lenksäulenlängsverstellung elektrisch, M Sportabgasanlage, M Sportbremse, M Sportdifferential, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional, Paket: Connected Package Professional, Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket, Paket: M Aerodynamikpaket, Parkbremse mit Automatic Hold Funktion, elektromechanisch, Parking Assistant, Passiver Fußgängerschutz, Personal Profile, Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Räder: 21" M Leichtmetallräder Y-Speiche 741 M Bic.Orbitgrau mit Mischbereifung Notlaufeigenschaf., Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifen-Pannen-Anzeige, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Steckdosen (12V), Stoßfänger-System mit auswechselbaren Verformungselementen, TeleServices, Warndreieck, Wegfahrsperr elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung, iDrive - Controller

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
3DS	BMW Display Key
6DR	BMW Drive Recorder
6U8	BMW Gestiksteuerung
3DN	BMW Niere 'Iconic Glow'
776	Dachhimmel BMW Individual Alcantara anthrazit
5AU	Driving Assistant Professional
320	Entfall Modellschriftzug
3DZ	Entfall Zusatz-Schriftzug außen Entfall M Logos Seitenwände vorn
4M5	Instrumententafel lederbezogen BMW Individual
2VH	Integral-Aktivlenkung
4KM	Interieurleisten Aluminium Mesheffect dunkel
4NB	Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung
322	Komfortzugang
	Lackierung: Metallic
	Lackierung: Metallic in Verbindung mit Exklusiv Paket
9D5	Paket: Entertainment
7R7	Paket: Innovationspaket
9D7	Paket: Winterfreude
4HB	Paket: Wärmekomfort Paket vorne
5DN	Parking Assistant Plus
	Polster: Leder Vernasca designperforiert
688	Radiozubehör: Harman/Kardon Surround Sound System
453	Sitze: Aktive Sitzbelüftung vorn
456	Sitze: Komfortsitze vorn, elektrisch, mit Memory-Funktion für Fahrer- und Beifahrersitz
4T7	Sitze: Massagefunktion vorn
4HA	Sitze: Sitzheizung vorne und hinten

323 Soft-Close-Automatik für Türen
6NW Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
3KA Verglasung: Akustikverglasung
420 Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. HU fällig,	159	voll	-159	-133,61
2. Bremsflüssigkeit fällig, (Bild 15)	100	voll	-100	-84,03
3. Dach Folie entfernen, (Bild 16)	150	voll	-150	-126,05
4. Frontscheibe Steinschlag, erneuern (Bild 17, 18)	2.258	voll	-2.258	-1.897,48
5. LM Felge vorn rechts glanzgedreht angefahren, erneuern (Bild 19)	1.303	anteilig	-871	-731,93
6. LM Felge vorn links glanzgedreht angefahren, erneuern (Bild 20)	1.303	anteilig	-871	-731,93
7. Diffusor hinten eingedellt, erneuern (Bild 21)	539	voll	-539	-452,94
8. Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)	999	anteilig	-668	-561,34
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	6.811		-5.616	-4.719,31

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Fehlende Teile

	Kosten Anrechnung brutto		Minderwert in EUR brutto	netto
1. Gepäckraumabdeckung	476	voll	-476	-400,00
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	476		-476	-400,00

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Joachim Murgott

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
03.06.2025	.	—
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift