

DEKRA Automobil GmbH
Verkehrshof 11, 14478 Potsdam





Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Potsdam
Verkehrshof 11
14478 Potsdam
Telefon 0331 / 88860-0
Fax 0331 / 88860-19
E-Mail potsdam.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Sebastian Wolf
Tel. direkt 0331 88860-58
Tel. mobil 0151 44036782

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

HH PJ268

FIN

WBA11DX040CE75504

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.06.2025, telefonisch.
02.06.2025, 10:15 Uhr, durch Herrn Sebastian Wolf bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Potsdam, Verkehrshof 11, 14478 Potsdam ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
02.06.2025
Leasing-Nr. 321817

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-4.605,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.869,75 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-3.671,04 EUR
	ohne MwSt.	-3.084,91 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-134,00 EUR
	ohne MwSt.	-112,61 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger vorn augenscheinlich nachlackiert

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer

Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in

Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.06.2020	Letzte Zulassung	24.08.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbez.	Baureihe 5 Touring (G31)(2017->) / 5er - 520 d Mild Hybrid Sport Line (EURO 6d-TEMP)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11DX040CE75504	HSN / TSN	0005 / CXV
DAT Europa-Code®	011301130520005	DAT Marktindex	DE003 6064
Km-Stand abgelesen	118516	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,Antriebsart		Heckantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Imperial-blau brillant metallic (A89) / A89	Polster / Farbe	Leder / Braun
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S / S	4 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S / O	4 mm
2 links	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S / O	4 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) * FSL	S / O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 17 97 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS * MO	W / O	4 mm
225 / 55 R 17 97 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS * MO	W / O	4 mm
225 / 55 R 17 97 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS * MO	W / O	6 mm
225 / 55 R 17 97 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS * MO	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte LED, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Audio-Navigationssystem Business, Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden, Auspuffblende verchromt, schwarz, Ausstattungs-Paket: Connected Plus, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Plus, Batterie 92 Ah, Blinkleuchten LED, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traction Control (DTC), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenten-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fondorientierte Mittelkonsole, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen), Getränkehalter, Getränkehalter vorn und hinten, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste, Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenkombination (erweiterter Umfang), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, LM-Felgen 8x18 (Doppelspeiche 634), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung (automatisch), Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend, Luftfederung Hinterachse, Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel), Mittelarmlehne hinten, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47), NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance), Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte(n), Nichtraucher-Paket, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifen 245/45 R18 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schaltpunktanzeige, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Plectoid, Anthrazit, Sitze vorn teilelekt. verstellbar, Sport Line, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
37603	Ambiente-Beleuchtung
2707	Business-Paket
24031	CD-Laufwerk
27810	Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
16198	Dachreling Hochglanz Shadow-Line
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
33305	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
69103	Lenkrad (Leder M-Technic)
11000	Metallic-Lackierung
16302	Panoramadach (Glas)
27408	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 15.05.2025 bei Kilometerstand 118.135
bis Wartung verbleiben:	25.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Stoßfänger vorn deformiert, erneuern	2.160	voll	-2.160,00	-1.815,13
2. Felge glanzgedereht vorn links zerkratzt, erneuern	653	anteilig	-282,03	-237,00
3. Felge glanzgedreht vorn rechts zerkratzt, erneuern	653	anteilig	-282,03	-237,00
4. Bremsbeläge hinten verschlissen, erneuern	361	voll	-361,00	-303,36
5. Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren	338	anteilig	-145,98	-122,67
6. Einstiegsblende hinten links, zerbrochen, erneuern	128	voll	-128,00	-107,56

7. Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair	184	voll	-184,00	-154,62
8. Einstiegsblende hinten rechts, zerbrochen, erneuern	128	voll	-128,00	-107,56
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	4.605		-3.671,04	-3.084,90

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sitz vorne links Sitzlehnenbezug, verschlissen, Gebrauchsspur

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
vorne links	4 mm	SS	-134,00	-112,61
Legende		S/ Sommer /S Schaden /F Runflat /O Original	-134,00	-112,61

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Sebastian Wolf

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
02.06.2025	Anlieferung	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
02.06.2025	Wolf	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Potsdam 14478 Potsdam Verkehrshof 11
Tel.: 0331 / 88860-0 Fax: 0331 / 88860-19

Reparaturkosten-Kalkulation 1095

vom 02.06.2025

Hersteller	:	BMW	
Haupttyp	:	Baureihe 5 Touring (G31)(2017->)	
Untertyp	:	520 d Sport Line	
Lackart	:	Perlcolor-Effekt (2-Schicht)	
SilverDAT identifyCODE:	:	011301130520005	
Serienausstattung	:	3. Bremsleuchte LED	18896
		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	26909
		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	26803
		Alarmanlage	38205
		Ambiente-Beleuchtung	37603
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Armauflage vorn	27108
		Audio-Navigationssystem Business	25735
		Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden	77126
		Auspuffblende verchromt, schwarz	77111
		Ausstattungs-Paket: Connected Plus	02350
		Ausstattungs-Paket: Connected Teaser	04782
		Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	08702
		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	15200
		Batterie 92 Ah	72903
		Blinkleuchten LED	18940
		BMW Live Cockpit Plus	25441
		Bordcomputer	25508
		Bremsassistent	40801
		Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)	40050
		Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	51299
		Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	33901
		Dynamische Bremsleuchte	18898
		Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	70100
		Dynamische Traction Control (DTC)	70105
		Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	39530
		Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	40956
		Fahrassistenz-System:	42926
		Aufmerksamkeits-Assistent	
		Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	70518
		Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion	40958
		Fensterheber elektrisch vorn + hinten	35003
		Fondorientierte Mittelkonsole	27106
		Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	24826
		Fußmatten Velours	28402
		Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	27605
		Gepäckraumabdeckung / Rollo	27400
		Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	26712
		Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	26710
		Getränkehalter	38908
		Getränkehalter vorn und hinten	39402
		Heckklappenbetätigung automatisch	35506
		Heckleuchten LED	18802
		Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste	26340
		Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz	26302

Reparaturkosten-Kalkulation 1095

vom 02.06.2025

hochglänzend	
Innenspiegel mit Abblendautomatik	37901
Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	25413
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	39308
Karosserie: 5-türig	10005
Knieairbag Fahrerseite	26701
Kopf-Airbag-System hinten	26805
Kopf-Airbag-System vorn	26804
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	69505
Leuchtweitenregelung (automatisch)	18208
Licht- und Regensensor	18909
LM-Felgen 8x18 (Doppelspeiche 634)	49226
Luftauslass (Air Breather) schwarz	12769
hochglänzend	
Luftfederung Hinterachse	42905
Mittelarmlehne hinten	27300
Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)	77240
Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)	87451
Nebelscheinwerfer LED	18313
Nebelschlussleuchte(n)	18702
Nichtraucher-Paket	02904
NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)	77015
Parkbremse elektrisch	40803
Personalisierungssystem (Personal Profile)	39870
Reifen 245/45 R18 ..W	63406
Reifendruck-Kontrollsystem	25903
Rußpartikelfilter	77602
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	33512
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	77273
Schaltpunktanzeige	25699
Scheibenwaschdüsen heizbar	19102
Scheibenwischer mit Regensensor	19101
Scheinwerfer LED	18020
Seitenairbag vorn	26903
Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)	25070
Service-System: Concierge Services	25880
Service-System: ConnectedDrive Services	25150
Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	25151
Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)	25881
Service-System: Remote Services	25879
Servolenkung Servotronic	69811
Sitzausstattung: 5-Sitzer	34106
Sitzbezug / Polsterung:	30327
Stoff/Leder-Kombination Plectoid, Anthrazit	
Sitze vorn teilelektr. verstellbar	32811
Sitzheizung vorn	29500
Sport Line	97703
Start-Stop-Knopf	35513
Start/Stop-Anlage (Funktion)	77601
Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)	00081
Warndreieck	38999
Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate	00043
Wegfahrsperre	38105
Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert	22218

Reparaturkosten-Kalkulation 1095

vom 02.06.2025

		(hinten abgedunkelt)	
		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	35301
Sonderausstattung	:	Aktive Motorhaube	10715
		Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	15706
		CD-Laufwerk	24031
		Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	27810
		Dachreling Hochglanz Shadow-Line	16198
		Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)	40800
		Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite	25794
		Fahrassistenz-System: Park-Assistent	25791
		Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe	41182
		Notbremsfunktion (Active PDC)	
		Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)	75917
		Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang	28982
		Kältemittel R 1234 YF	29099
		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts	33305
		Lenkrad (Leder M-Technic)	69103
		Länder-AV Deutschland	99954
		Metallic-Lackierung	11000
		Panoramadach (Glas)	16302
		Parkassistent-Paket	03534
		Rückfahrkamera	39804
		Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	27408
		Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	22101

ERSATZTEILE:

Preisliste gültig ab: 01.06.2025

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
47120	E		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		E 51471911992	BEFESTIGUNGSELEMENT	6	0,62	3,72
		E 07149126885	SCHRAUBE	6	0,54	3,24
		E 07149213164	SCHRAUBE M5 X 20	8	0,57	4,56
		E 07147311312	CLIPMUTTER	14	0,41	5,74
		E 07146959892	SCHRAUBE	4	0,27	1,08
47146	E	(51137349586	BLENDE ZIERGITTER	1	32,57	32,57
47151	E	51117427441	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER GRUNDIERT V.	1	685,60	685,60
47155	E	(51117385263	DECKEL ZIERGITTER L.	1	37,53	37,53
47156	E	(51117385264	DECKEL ZIERGITTER R.	1	37,53	37,53
47175	E	51117385281	ZIERLEISTE STOSSFAENGER V.L.	1	44,58	44,58
47176	E	51117385282	ZIERLEISTE STOSSFAENGER V.R.	1	44,58	44,58
47251	E	51117385345	AUFNAHME NEBELSCHEINWERFER L.	1	73,41	73,41
47252	E	51117385346	AUFNAHME NEBELSCHEINWERFER R.	1	73,41	73,41

Reparaturkosten-Kalkulation 1095

vom 02.06.2025

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
47146	E	51 99 000	BLLENDE ZIERGITTER V. A+E/ERS.	1K	0,08	12,40
47151	E	51 11 657	STOSSF.-VERKLEIDUNG V. A+E/ERS.UMFASST: AUFNAHME NEBELSCHEINWERFER R., ZIERLEISTE STOSSFAENGER V.L., ZIERLEISTE STOSSFAENGER V.R., STOSSF.-VERKLEIDUNG V. A+E, ZIERGITTER STOSSF.-VERKLEIDUNG V.R. A+E, AUFNAHME NEBELSCHEINWERFER L., ZIERGITTER STOSSF.-VERKLEIDUNG V. MITTE A+E, ZIERGITTER STOSSF.-VERKLEIDUNG V.L. A+E	1K	1,75	271,25
47155	E	51 99 000	ABDECKUNG NEBELSCHEINWERFER L. A+E/ERS.	1K	0,08	12,40
47156	E	51 99 000	ABDECKUNG NEBELSCHEINWERFER R. A+E/ERS.	1K	0,08	12,40
	E	ARBEITSAUFWAND	ERGAENZUNG HAUPTARBEIT	1K	0,17	26,35

LACKIERUNG: AZT, Perlcolor-Effekt (2-Schicht)

DVN	LS	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	MATERIAL	STD	EUR
		VORBEREITUNG	NUR ABGEBAUTE (MONTAGE-)TEILE		0,00	0,00
47151	3	NEUTEIL K1R	STOSSFAENGER V.(TEIL AUSGEBAUT)	210,72	1,20	204,60
47162	1	OBERFLAECHE K2	KLAPPE ABSCHLEPPPOESE V.(TEIL AUSGEBAUT)	0,33	0,10	17,05

Reparaturkosten-Kalkulation 1095

vom 02.06.2025

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung				1047,55
Gesamt				1047,55

ARBEITSLOHN:

Karosserie				
Stufe 1	2,16 STD x	155,00 EUR/STD	=	334,80
	2,16 STD		=	334,80
Summe aller Arbeitslöhne	2,16 STD			334,80

LACKIERUNG:

Lohn	1,30 STD x	170,50 EUR/STD	=	221,65
Material				
Oberfläche				0,33
Neuteil				210,72
Material, gesamt			=	211,05
Materialindex zu 100 %				

SUMME LACKIERUNG:

Lohn				221,65
Material				211,05
Gesamt	1,30 STD			432,70

Voraussichtliche Reparaturkosten netto	:	1815,05
+ 19,00% MwSt	:	344,86
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto	:	2159,91

SYSTEM DAT

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

Zeichenerklärung:

+ = Neue Position aus Rep. Logik
! = Schätzpreis, Abweichung möglich
A = Zeit gemäß Ausbeulformel
FKZ = farbabhängiges Teil
d = Preis aus DMS
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste
NFA = Neu für Alt
Teileaufschlag = ohne Teile mit manueller Preisvorgabe
BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste

= Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.
? = Preis gemäß Nachweis
T = Technische Prüfung
>> = Fremdleistung
? = Mechanikerarbeit
WV = Wertverbesserung
* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')