

Onderhouds historie

Mercedes-Benz Sprinter 311CDI L3 RWD 3.5t 7G-Tronic 6 Handg. 2d



Chassisnummer WDB9071351N008925

Kenteken 68-DMP-8

Beschrijving	Onderhouden door	Datum	Type	Tellerstand	Kosten
MB Service B - NVT	Wensink Mercedes-Be	1/9/2024	REPAIR	11923	2.289,37 €
Accu - versleten	Wensink Mercedes-Be	1/9/2024	REPAIR	11923	0,00 €
Brst hoofdfilter - versleten	Wensink Mercedes-Be	1/9/2024	REPAIR	11923	0,00 €
Int luchtfilter - versleten	Wensink Mercedes-Be	1/9/2024	REPAIR	11923	0,00 €
Laad/lift keur. - NVT	Wensink Mercedes-Be	1/9/2024	REPAIR	11923	0,00 €
Laadkl bedienin - Elektrische storing	Wensink Mercedes-Be	1/9/2024	REPAIR	11923	0,00 €
Laadklep pomp - lek	Wensink Mercedes-Be	1/9/2024	REPAIR	11923	0,00 €
Laadklep slang - lek	Wensink Mercedes-Be	1/9/2024	REPAIR	11923	0,00 €
Laadklep smeren - NVT	Wensink Mercedes-Be	1/9/2024	REPAIR	11923	0,00 €
Luchtfilter - versleten	Wensink Mercedes-Be	1/9/2024	REPAIR	11923	0,00 €
Roetf. injector - Elektrische storing	Wensink Mercedes-Be	1/9/2024	REPAIR	11923	0,00 €
Bandbewerkingen - NVT	Bosch Car Service J	10/23/2023	REPAIR	11068	25,00 €
Bandbewerkingen - NVT	Bosch Car Service J	3/9/2023	REPAIR	7684	42,50 €
Laadkl bedienin - Gebroken	Wensink Mercedes-Be	8/4/2022	REPAIR	6225	192,36 €
MB Service A - NVT	Wensink Mercedes-Be	1/11/2022	REPAIR	4794	696,94 €
Laad/lift keur. - NVT	Wensink Mercedes-Be	1/11/2022	REPAIR	4794	0,00 €
Laadkl bedienin - Gebroken	Wensink Mercedes-Be	1/11/2022	REPAIR	4794	0,00 €
Laadklep smeren - NVT	Wensink Mercedes-Be	1/11/2022	REPAIR	4794	0,00 €
Remvloeistof - versleten	Wensink Mercedes-Be	1/11/2022	REPAIR	4794	0,00 €
Laadkl bedienin - Elektrische storing	Van den Born Carros	9/11/2020	REPAIR	1616	310,20 €
Voorrijkosten - NVT	Van den Born Carros	9/11/2020	REPAIR	1616	0,00 €
Kofferslotmecha - Werkt niet	Bosch Car Service J	8/12/2020	REPAIR	1273	177,50 €