



WBY11CF010CK58955

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	100 754 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	14 Tag(e)
Type/Modèle	iX xDrive40	Certificat de contrôle technique (Extrait de ZBI)	06/2025
Numéro de châssis	WBY11CF010CK58955	Puissance / Cylindrée	102 kW
Première immatriculation	8 juin 2022	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	06/2024, 46 343 km	Peinture	
Type de carburant	Electrique	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Pare-soleil gauche - Dommages - Remplacer
2	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur
3	2e Jeu de roues	1 Pneu - Dommages - Remplacer
4	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente
5	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation
6	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer
7	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture
8	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Déformé - Réparer et repeindre
9	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Seuil gauche, Effectué de manière professionnelle



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/60 R20 103H	Continental	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	235/60 R20 103H	Continental	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/50 R21 109Y	Pirelli	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	255/50 R21 109Y	Pirelli	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					07/2027

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

Date d'inspection: 26 mai 2025

Numéro de protocole: 39909935

Date de livraison: 26 mai 2025



69190 Walldorf

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	iX xDrive40	Kilométrage (Lu)	100 754 km
Numéro de châssis	WBY11CF010CK58955	Première immatriculation	8 juin 2022

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions permettant l'évaluation du véhicule étaient réunies.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



69190 Walldorf



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



69190 Walldorf



Illustration 13: Divers




Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers




Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Habitacle: Pare-soleil gauche - Dommages - Remplacer



Dommage #1: Habitacle: Pare-soleil gauche - Dommages - Remplacer



Dommage #2: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafle - Diminuti... de valeur



Dommage #2: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafle - Diminution de valeur



Dommage #3: 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer



Dommage #3: 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer




Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente




Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Domage #5: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #5: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #5: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #6: Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Peinture



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Peinture



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Peinture



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture



Domage #8: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Réparer et repeindre



Domage #8: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé... Réparer et repeindre



Domage #8: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Réparer et repeindre




Domage #8: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé... Réparer et repeindre



Domage #8: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Réparer et repeindre



Domage #9: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #9: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #9: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

Date d'inspection: 26 mai 2025

Numéro de protocole: 39909935

Date de livraison: 26 mai 2025



69190 Walldorf



Domage #9: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre