Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links

Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Bild 7 : Serviceintervallanzeige

Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Bild 13 : 2. Radsatz

Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug

Bild 15 : Wartungsnachweis




Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

Bild 21 : Heckdeckel, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Heckdeckel, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Bild 23 : Heckdeckel, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Bild 24 : LM-Felge vorne rechts (Winter), glanzgedreht, verschrammt

Bild 25 : LM-Felge vorne rechts (Winter), glanzgedreht, verschrammt

Bild 26 : LM-Felge hinten rechts (Winter), glanzgedreht, verschrammt

Bild 27 : LM-Felge hinten links (Winter), glanzgedreht, verschrammt

Bild 28 : LM-Felge hinten links (Winter), glanzgedreht, verschrammt
Winterreifen hinten links, Reifenflanke eingeschnitten

Bild 29 : LM-Felge vorne links (Winter), glanzgedreht, verschrammt