TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 19 mars 2025
Numéro de protocole: 38918057
Date de livraison: 19 mars 2025

Auto Plus

WAUZZZFZ5RP054743

Informations concernant le véhicule

Opérateur		**Conditions d'inspection**	conditionnel : suffisant
Immatriculation du véhicule		**Kilométrage (Lu)**	13 081 km
Constructeur	Audi	**Maintenance suivante dans**	12 Monat(e)
Type/Modèle	Q4 45 e-tron	**Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)**	04/2027
Numéro de châssis	WAUZZZFZ5RP054743	**Puissance / Cylindrée**	89 kW
Première immatriculation	4 avr. 2024	**Garnissage/Couleur**	/
Dernière maintenance		**Peinture**	
Type de carburant	Electrique	**Boîte de vitesses**	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	2e Jeu de roues	2 Pneus (Sommer / ohne Notlaufeigenschaft) - Remplacer
2	Roue / Pneumatiques	Pneumatique avant (Winter / ohne Notlaufeigenschaft) - Remplacer
3	Capot moteur	Capot moteur - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
4	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R19 101H	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	255/50 R19 103T	Pirelli	pneus d'hiver (avec pneus run-flat)	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R19 101T	Hankook	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	255/50 R19 103T	Bridgestone	Pneus été (avec runflat)	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 19 mars 2025
Numéro de protocole: 38918057
Date de livraison: 19 mars 2025

Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	**Conditions d'inspection**	conditionnel : suffisant
Type/Modèle	Q4 45 e-tron	**Kilométrage (Lu)**	13 081 km
Numéro de châssis	WAUZZZFZ5RP054743	**Première immatriculation**	4 avr. 2024

Identification du véhicule:
Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:
Les conditions d'observation n'étaient que partiellement suffisantes pour évaluer le véhicule. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:
Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation

Illustration 1: Incliné à l'avant

Illustration 2: Incliné à l'avant

Illustration 3: Incliné à l'arrière

Illustration 4: Incliné à l'arrière

Illustration 5: Habitacle

Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle

Illustration 8: Habitacle

Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers

Illustration 11: Divers

Illustration 12: Divers

Illustration 13: Divers

Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers

Illustration 16: Divers

Illustration 17: Divers

Illustration 18: Divers

Illustration 19: Divers

Illustration 20: Divers

Illustration 21: Divers

Photos de dommage

Dommage #3: Capot moteur: Capot moteur - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Dommage #3: Capot moteur: Capot moteur - Bosse, domma… peinture - Réparer et repeindre