TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.KG
Münchener Str 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 19.03.2025
Protokollnummer: **39036366**

Auto Plus

WBA6N31070FK94406

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	79.192 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	25.000 km
Typ/Modell	330e	**HU (Bericht lag vor)**	04/2026
Fahrgestellnummer	WBA6N31070FK94406	**Leistung / Hubraum**	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	24.02.2021	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung	09/2024, 70.918 km	**Lackierung**	Grün
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Spoiler (+ Blende li/re) - verkratzt / verschürft - erneuern
2	Lenkanlage	Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Blinkleuchte	Spiegel links - gebrochen / gerissen - erneuern
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	2.Radsatz	2 Reifen (Vorn) - verschlissen - erneuern
11	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 05.02.2022
2	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 06.03.2024
3	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 09.03.2024

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm links, Seitenwand links, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Bridgestone	Sommerreifen	1mm - 1mm	n.i.O.	i.O.
2	255/40 R18 99Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagemöglichkeiten
Active Guard Plus
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Kopfairbags vorne und hinten
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Akustischer Fußgängerschutz
Alarmanlage
Ambientes Licht
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten
Antriebsmodi
Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent
Auto Start-/Stop Funktion
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
BMW ID
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Connected Drive Services
Drehzahlmesser
Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Tractions Control (DTC)
Einstiegsleisten, vorn
Fensterheber, elektrisch
Fußmatten in Velours
Gepäckraumabdeckung und -trennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf
Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe
Heckklappenbetätigung, automatisch
Heckklappenöffnung über Funkschlüssel
Heckleuchten in LED-Technik
Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt
Heckscheibenwischer
Hochvoltbatterie inkl. Battery Certificate
Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe
Interieurleisten schwarz hochglänzend
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung

Bezeichnung
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen im Fond, klappbar
Lackierung: Uni-Lackierung
Ladekabel (230V) für Haushaltssteckdose (Schuko)
Ladekabel (Mode 3)
Ladeklappe
LED Tagfahrlicht
LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht
Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad
Lenksäulenverstellung mechanisch
M Dachreling Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line
Mittelarmlehne im Fond
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional
Paket: Ablagenpaket
Paket: Connected Package Professional
Park Distance Control (PDC), vorn und hinten
Parkbremse, elektromechanisch
Polsterung: Stoff-/Sensatec-Kombination
Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor
Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 776
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Schlüsselloser Motorstart
Schriftzug "electrified by i"
Servotronic
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX
Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Speed Limiter
SPORT BOOST
Standklimatisierung
Steckdose (12 V)
Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
Teleservices
Verzurrösen im Gepäckraum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre elektronisch
Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt
Zentralverriegelung

Bezeichnung
Zubehör-Ladekabel (Mode 3)

Sonderausstattung

Bezeichnung
Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
Anhängerkupplung
Fernlichtassistent
Komfortzugang mit BMW Digital Key
Lackierung: Metallic
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen
Lenkrad: Lenkradheizung
Paket: Gepäckraumpaket
Paket: Innen- und Außenspiegel
Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System
Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 780 Bicolor mit Mischbereifung
Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
Telefon: WLAN Hotspot
Verglasung: Akustikverglasung
Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	330e	**Laufleistung (abgelesen)**	79.192 km
Fahrgestellnummer	WBA6N31070FK94406	**Erstzulassung**	24.02.2021

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne

Abbildung 2: Schräg vorne

Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

Abbildung 5: Innenraum

Abbildung 6: Innenraum

Abbildung 7: Innenraum

Abbildung 8: Innenraum

Abbildung 9: Innenraum

Abbildung 10: Innenraum

Abbildung 11: Innenraum

Abbildung 12: Innenraum

Abbildung 13: Innenraum

Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: FIN

Abbildung 16: Zubehör

Abbildung 17: Zubehör

Abbildung 18: Zubehör

Abbildung 19: Zubehör

Abbildung 20: Zubehör

Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Dokumente

Abbildung 23: Montierte Bereifung

Abbildung 24: Montierte Bereifung

Abbildung 25: Montierte Bereifung

Abbildung 26: Montierte Bereifung

Abbildung 27: Sonstiges

Abbildung 28: Sonstiges

Abbildung 29: Sonstiges

Abbildung 30: Sonstiges

Abbildung 31: Sonstiges

Beschädigungsfotos

Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Spoiler (+ Blende li/re) - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Spoiler (+ Blende li/re) - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Spoiler (+ Blende li/re) - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Spoiler (+ Blende li/re) - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Spoiler (+ Blende li/re) - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschü… - Smart Repair



Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschü… - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürf… Smart Repair

Beschädigung #3: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Blinkleuchte: Spiegel links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Blinkleuchte: Spiegel links - gebrochen / gerissen - erneuern

Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad… - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad… - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad… - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade… instandsetzen und lackieren

Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Reifen (Vorn) - verschlissen - erneuern

Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Reifen (Vorn) - verschlisse… erneuern

Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Reifen (Vorn) - verschlissen - erneuern

Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Reifen (Vorn) - verschlisse… erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern

Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern

Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott