TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Comfort Autotechnik GmbH
Wiesenstraße 52
40549 Düsseldorf

Date d'inspection: 1 avr. 2025
Numéro de protocole: 39334131

Auto Plus

WBA5P51060FK96844

Informations concernant le véhicule

Opérateur		**Conditions d'inspection**	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		**Kilométrage (Lu)**	142 973 km
Constructeur	BMW	**Maintenance suivante dans**	21 000 km
Type/Modèle	330e	**Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)**	03/2026
Numéro de châssis	WBA5P51060FK96844	**Puissance / Cylindrée**	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	5 mars 2021	**Garnissage/Couleur**	Combinaison Tissu/Cuir / Noir
Dernière maintenance	11/2024, 130 586 km	**Peinture**	Bleu
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	**Boîte de vitesses**	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière gauche - Rayure(s) - Réparation intelligente
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant gauche - Rayure(s) - Réparation intelligente
3	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Rayure(s) - Réparation intelligente
4	Toit	Toit - Rayure(s) - Réparation intelligente
5	Dispositif de direction	Volant - Rayure(s) - Réparation intelligente
6	Capot moteur	Capot moteur - Rayure(s) - Réparation intelligente
7	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Rayure(s) - Réparation intelligente
8	Porte AvG	Porte - Rayure(s) - Réparation intelligente
9	Habillages/Protections	Habillage porte arrière gauche - Rayure(s) - Réparation intelligente
10	Garde-boue gauche	Garde-boue gauche - Rayure(s) - Peinture
11	Garde-boue droit	Garde-boue droit - Rayure(s) - Peinture
12	2e Jeu de roues	Jeu de jantes alliage complet - Rayure(s) - Diminution de valeur
13	Seuil droit	Accès - Rayure(s) - Peinture
14	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Garde-boue droit, Effectué de manière professionnelle, Facture de réparation Absent

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 94H	Dunlop	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	OK
2	225/50 R17 94H	Dunlop	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	OK

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95Y	Dunlop	Pneus été	4mm - 4mm	OK	OK
2	225/45 R18 95Y	Dunlop	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Comfort Autotechnik GmbH
Wiesenstraße 52
40549 Düsseldorf

Date d'inspection: 1 avr. 2025
Numéro de protocole: 39334131

Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	**Conditions d'inspection**	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	330e	**Kilométrage (Lu)**	142 973 km
Numéro de châssis	WBA5P51060FK96844	**Première immatriculation**	5 mars 2021

Identification du véhicule:
Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:
Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:
Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation

Illustration 1: Incliné à l'avant

Illustration 2: Incliné à l'avant

Illustration 3: Incliné à l'arrière

Illustration 4: Incliné à l'arrière

Illustration 5: Habitacle

Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle

Illustration 8: Habitacle

Illustration 9: Habitacle

Illustration 10: Habitacle



Illustration 11: Habitacle

Illustration 12: Habitacle

Illustration 13: Habitacle

Illustration 14: Habitacle

Illustration 15: Habitacle

Illustration 16: NIV



Illustration 17: Documents



Illustration 18: Documents



Illustration 19: Documents



Illustration 20: Documents

Illustration 21: Documents



Illustration 22: Pneus montés

Illustration 23: Pneus montés

Illustration 24: Pneus montés

Illustration 25: Pneus montés

Illustration 26: Pneus montés

Illustration 27: Divers

Illustration 28: Divers

Illustration 29: Divers

Illustration 30: Divers

Illustration 31: Divers

Illustration 32: Divers

Illustration 33: Divers

Photos de dommage

Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauch… Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi… - Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #4: Toit: Toit - Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #4: Toit: Toit - Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #4: Toit: Toit - Rayure(s) - Réparation intelligente



Dommage #5: Dispositif de direction: Volant - Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #5: Dispositif de direction: Volant - Rayure(s) - Réparation intelligente



Dommage #6: Capot moteur: Capot moteur - Rayure(s) - Réparation intelligente



Dommage #6: Capot moteur: Capot moteur - Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Rayure… - Réparation intelligente

Dommage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Rayure(s) - Réparation intelligente



Dommage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Rayure… - Réparation intelligente

Dommage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #8: Porte AvG: Porte - Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #8: Porte AvG: Porte - Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #8: Porte AvG: Porte - Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #9: Habillages/Protections: Habillage porte arrière gauche - Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #9: Habillages/Protections: Habillage porte arrière gauche - Rayure(s) - Réparation intelligente

Dommage #10: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Rayure(s) - Peinture

Dommage #10: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Rayure(s) - Peinture

Dommage #11: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Rayure(s) - Peinture

Dommage #11: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Rayure… - Peinture

Dommage #12: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Rayure(s) - Diminution de valeur



Dommage #12: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Rayure(s) - Diminution de valeur

Dommage #12: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Rayure(s) - Diminution de valeur

Dommage #12: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Rayure(s) - Diminution de valeur


Dommage #12: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Rayure(s) - Diminution de valeur

Dommage #12: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Rayure(s) - Diminution de valeur

Dommage #12: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Rayure(s) - Diminution de valeur

Dommage #12: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Rayure(s) - Diminution de valeur

Dommage #12: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Rayure(s) - Diminution de valeur

Dommage #12: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Rayure(s) - Diminution de valeur

Dommage #12: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Rayure(s) - Diminution de valeur

Dommage #13: Seuil droit: Accès - Rayure(s) - Peinture

Dommage #13: Seuil droit: Accès - Rayure(s) - Peinture

Dommage #14: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Bos… dommage peinture - Réparer et repeindre

Dommage #14: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

Dommage #14: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Bos… dommage peinture - Réparer et repeindre

Dommage #14: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre