TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 08.05.2025
Protokollnummer: 39750778

WAUZZZFY8L2029234

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	178.482 km
Hersteller	Audi	**Restlauf bis Service**	-45.800 km
Typ/Modell	Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Manuell	**HU**	
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY8L2029234	**Leistung / Hubraum**	/ 1.984 ccm
Erstzulassung	12.12.2019	**Polster/Farbe**	Leder / Beige
Letzte Wartung		**Lackierung**	Blau
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Innenverkleidung - verformt - erneuern
2	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen
4	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Abrieb - erneuern
6	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - fehlt - erneuern
7	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
9	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern
12	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern
13	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern
14	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - erneuern
15	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - erneuern
16	2.Radsatz	2.Radsatz (fehlt) - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 05.07.2022

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R17 104H	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/55 R17 104H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Für die Richtig- und Vollständigkeit der Basisdaten - wird keine Gewähr übernommen!

Ausstattungsliste nicht verfügbar.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Typ/Modell	Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Manuell	**Laufleistung (abgelesen)**	178.482 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY8L2029234	**Erstzulassung**	12.12.2019

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne

Abbildung 2: Schräg vorne

Abbildung 3: Schräg hinten

Abbildung 4: Schräg hinten

Abbildung 5: Innenraum

Abbildung 6: Innenraum

Abbildung 7: Innenraum

Abbildung 8: Innenraum

Abbildung 9: Innenraum

Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum

Abbildung 13: FIN

Abbildung 14: Zubehör

Abbildung 15: Zubehör

Abbildung 16: Zubehör



Abbildung 17: Dokumente

Abbildung 18: Montierte Bereifung

Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos

Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - verformt - erneuern

Beschädigung #2: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Abrieb - erneuern



Beschädigung #5: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Abri… - erneuern



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - fehlt - erneuern

Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürf… instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern

Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #14: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #15: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #15: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - erneuern

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts

Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott