Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links

Bild 5 : Fahrzeugunterseite

Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Bild 7 : Serviceintervallanzeige

Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Bild 13 : 2. Radsatz

Bild 14 : Winterfelge (glanzgedreht) hinten rechts, Kratzer mit Materialabtrag

Bild 15 : Winterfelge (glanzgedreht) hinten rechts, Kratzer mit Materialabtrag

Bild 16 : Sommerfelge (glanzgedreht) hinten rechts, Kratzer mit Materialabtrag

Bild 17 : Sommerfelge (glanzgedreht) hinten rechts, Kratzer mit Materialabtrag

Bild 18 : Sommerfelge (glanzgedreht) vorne rechts, Kratzer mit Materialabtrag

Bild 19 : Sommerfelge (glanzgedreht) vorne rechts, Kratzer mit Materialabtrag

Bild 20 : Sommerfelge (glanzgedreht) vorne links, Kratzer mit Materialabtrag

Bild 21 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren

Bild 22 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren
Umweltschaden



Bild 23 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren

Bild 24 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren

Bild 25 : Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren

Bild 27 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren

Bild 28 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren

Bild 29 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren

Bild 30 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 31 : Seitenschweller rechts Schwellerblende, zerkratzt, lackieren

Bild 32 : Reifen vorne rechts, Reifenflanke angescheuert



Bild 33 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur Ladekante

Bild 34 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur