TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Grevenbroich
Industriestr. 21
41516 Grevenbroich

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	40066300
Auftrags-Nr / Referenz:	77010504
Besichtigungsdatum:	04.06.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz EQA 250 Electric Art		
Kennzeichen	MG-SC 396E	**Fahrgestellnummer**	W1N2437011J037974
Erstzulassung	12.07.2022	**Laufleistung (abgelesen)**	38.276 km
HSN/TSN	2222 / BBR 00008	**Kraftstoffart / Zylinder**	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	NACHTSCHWARZ - UNILACK	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	80 kW / 0 ccm	**Nächste HU**	07/2025
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Grau-Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.470 kg
Dokumente	ZB I / II vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	77010504	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/55 R18 104V	Winterreifen auf Leichtmetall	Continental	7mm / 7mm	i.O.
2	235/55 R18 104V	Winterreifen auf Leichtmetall	Continental	8mm / 8mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/55 R18 104T	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.
2	235/55 R18 104T	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo Das Rollo für das Ablagefach in der Mittelkonsole bietet Ihnen einen eleganten Sichtschutz aus hochwertigem Material. Das sieht gut aus, das Interieur wirkt noch aufgeräumter, alles Wichtige ist griffbereit. In die praktische Ablage passen typische Alltagsgegenstände wie das Smartphone, die Brieftasche oder verschiedene Schlüssel.
Adaptiver Fernlicht-Assistent

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Grevenbroich
Industriestr. 21
41516 Grevenbroich

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Kneebag für Fahrer
Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer kombinierter Thorax-/Pelvisbag
Airbag: Windowbags
Aktiver Brems-Assistent Der Aktive Brems-Assistent kann helfen, Auffahrunfälle mit vorausfahrenden oder stehenden Fahrzeugen sowie Unfälle mit sich in Bewegung befindlichen Fußgängern und Radfahrern zu vermeiden. Dazu bietet er neben einer Abstands- und Kollisionswarnung vor allem eine Bremsverstärkung - bis hin zur autonomen Notbremsung.
Aktiver Spurhalte- Assistent
Akustischer Umfeldschutz Damit ihr Fahrzeug auch bei rein elektrischer und beinahe lautloser Fahrt nicht zur Gefahr für Fußgänger und Radfahrer wird, generiert der Akustische Umfeldschutz bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h einen Mercedes-Benz spezifischen Sound außerhalb des Fahrzeugs.
Ambientebeleuchtung Inszenieren Sie das Interieur ganz nach Ihrer persönlichen Vorliebe oder aktuellen Stimmung. Die Ambientebeleuchtung lässt Ihnen mit insgesamt 64 Farben beinahe unbegrenzte Möglichkeiten zur Lichtinszenierung und hat für jede Situation die passende Farbe im Programm. Beleuchtete Einstiegsleisten auf Fahrer- und Beifahrerseite.
Anti-Blockier-System (ABS)
Armlehne im Fond
ATTENTION ASSIST
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenthermometer
Colorglas
Dachreling in poliertem Aluminium
Doppelcupholder
Dritte Bremsleuchte in LED-Technik
DYNAMIC SELECT
EASY-Pack-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen
Einstiegsleisten mit baureihenspezifischem Schriftzug, beleuchtet und mit Wechselcover
Fahrwerk: Komfortfahrwerk mit Tieferlegung
Fahrzeugschlüsselset 1 Fahrzeugschlüssel in Schwarz mit Zierrahmen in Chrom und 1 Fahrzeugschlüssel in Schwarz mit Zierrahmen in Roségold
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten
Fußmatten Velours in Schwarz
Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne
Geschwindigkeitslimit-Assistent Der Geschwindigkeitslimit-Assistent macht es Ihnen leicht, die Vorgaben einzuhalten und unnötige Strafzettel zu vermeiden. Das System zeigt an, was erlaubt ist: Es kann über die Kamera das aktuelle Tempolimit erkennen und im Kombiinstrument darstellen. Auch beschränkende Zusatzzeichen bei speziellen Wettersituationen wie Nässe werden erfasst.
Getriebe: Direktantrieb
Heckscheibenwischer
Innenhimmel Stoff schwarz
Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten - Kommunikationsmodul mit fest eingebauter SIM-Karte des Mobilfunkstandards LTE - zwei Mobilfunkantennen
Kopfstützen (5)
Lackierung: Uni
Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt Dieses Ladekabel, auch Mode 3 Kabel genannt, ermöglicht Ihnen das Aufladen der Fahrzeugbatterie an der Wallbox oder an öffentlichen Ladestationen mit bis zu 11 kW (Typ 2, 3-phasig, 16 A).
Ladekantenschutz in Chromoptik

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Grevenbroich
Industriestr. 21
41516 Grevenbroich

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Ladesystem: Gleichstrom-Ladesystem (DC-Laden) Für Ihre optimale Ladegeschwindigkeit mit maximal 100 kW
Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) bis zu 11 kW (3-phasig)
LED High Performance-Scheinwerfer mit Fernlicht und Abblendlicht in LED-Technik, mutlifunktionalem Lichtleiter mit Tagfahrlicht, Positionslicht und Fahrtrichtungsanzeiger, "Coming Home"-Funktion mit blauem Begrüßungslicht und Heckleuchten in LED-Technik mit geringerer Blendwirkung
Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa Das Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa mit Bedienfeldern in Chrom ist unten abgeflacht und im Griffbereich perforiert - eine ausgezeichnete Qualifikation für sportliches Fahren. Das werden Sie nicht nur sehen, sondern bei der Berührung des Lenkrads sofort spüren. Das hochwertige, weiche Nappaleder ist auch ein Qualitätserlebnis für sich.
Mercedes-Benz Notrufsystem Das Mercedes-Benz Notrufsystem kann im Notfall für den entscheidenden Zeitvorteil sorgen. Über ein Kommunikationsmodul mit eigener SIM-Karte wird bei einem erkannten Unfall automatisch ein Notruf ausgelöst, der die Zeit bis zum Eintreffen von Rettungskräften verkürzen kann. Der Notruf kann auch manuell ausgelöst werden, um Hilfe zu organisieren.
Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX - Personalisierung (Profile) und Vorhersage -Funktionen - LINGUATRONIC mit natürlichem Sprachverstehen - Aktivierung über "Hey Mercedes" - Wifi-Hotspot - Internetradio - Vorrüstung für Bürofunktion im Fahrzeug (Dienst 3 Monate ab Aktivierung kostenfrei nutzbar)
Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information Mit Live Traffic Information empfängt Ihr Navigationssystem Verkehrsdaten in Echtzeit und optimiert die dynamische Routenführung. Dank präziser und aktueller Informationen über Staus, Stop&Go-Verkehr und mehr werden Sie bei der Reduzierung von Fahrtzeiten unterstützt.
Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Remote- und Navigationsdienste Remote- & Navigationsdienste bündeln die Basisdienste für EQ Fahrzeuge in einem Paket: -Navigation optimiert für Mercedes-Benz EQ - Range on Map (Reichweitenanzeige) - Anzeige Ladestationen (Info über Verfügbarkeit) - Programmierung Ladeeinstellungen und Vorklimatisierung inkl. Fernabfrage von Ladestatus und Reichweite
Navigation: Festplatten-Navigation -Mercedes-Benz Look and feel der Navigation, alle Kartendaten auf Festplatte gespeichert -schnelle Festplatten-Navigation -Zieleingabe per Touchfunktion oder Sprachbedienung -Routenberechnung inkl. Zwischenzielen -zahlreiche Routen-Optionen sowie Meide-Optionen -3D-Bild des bevorstehenden Fahrmanövers und Fahrspurempfehlung -einfacher Wechsel der Ansichten von 2D zu 3D und umgekehrt -Kompass -Routen-Aufnahme-Funktion (Voraussetzung: Ein USB-Gerät ist mit dem Multimediasystem verbunden)
Paket: Laderaum - Ladekantenschutz in Chromoptik Transportieren Sie Alltags- und Freizeitgegenstände noch praktischer und sicherer. Das Laderaum-Paket kombiniert dazu zusätzliche Verstau- sowie Anschlussmöglichkeiten wie die 12-V-Steckdose. Ihr Auto gewinnt an Variabilität und wird zur Mini-Stromtankstelle. Es versorgt zum Beispiel Ihre Kühltasche für den Einkauf oder den Strandbesuch.
Paket: Licht- und Sichtpaket - Dachbedieneinheit 4 Lichtsteine (inklusive Brillenfach) - Innenraumleuchte/Leseleuchte Fond in Halteplatte (hinten/links/rechts) - Touchpadbeleuchtung (vorn) - Leseleuchten (vorn/links/rechts), Konsolenauflicht - Make-up-Leuchten (vorn/links/rechts) - Signal- und Umgebungsleuchte - Signal-Ausstiegs-Leuchte (vorn/links/rechts) - Fußraumbeleuchtung (vorn/links/rechts) - Cupholder-/Ablagefachbeleuch
Paket: Sitzkomfort - Höhenverstellung Beifahrersitz - Sitzkissenneigungsverstellung für den Fahrer- und Beifahrersitz - Sitzkissentiefenverstellung für verbesserten Sitzkomfort durch eine um 60 mm erweiterte Auflagefläche der Oberschenkel - spezifisches Sitzdesign
Polster: Ledernachbildung ARTICO / Stoff zweifarbig
Radio: MBUX Multimediasystem -Instrumenten-Display m. 17,78 cm Diagonale -Media-Display m. 17,78 cm Diagonale u.Touchfunktion - Touch-Control Buttons am Lenkrad -Radio -USB -Schnittstelle in der Mittelkonsole unter der Armlauflage -Bluetooth-Telefonie m. Kontakte - Übermittlung und Audio-Streaming v. Musikdateien -Anzeige v. Fahrzeugfunkt.(Fahrassistenzsysteme, Fahrprogramme u. Fahrzeugeinstellungen) -Favoriten -Speicherung -Smartphone-bezogene Sprachbedienung-aktiviert über langes Drücken auf die Sprachtaste am Lenkrad
Radiozubehör: Digitales Radio
Radiozubehör: Touchpad - in die Mittelkonsole integriert, inklusive einer Handauflage - Ein- und Mehrfingergesten, Wischbewegungen sowie Zoom-Gesten durch Spreizen und Zusammenziehen der Finger - erkennt Schriftzeichen in Handschrift: Buchstaben, Sonderzeichen und Zahlen - eindeutige haptische Rückmeldung
Reifendruckkontrolle - Reifendruckkontrollsystem (RDK) mit radindividueller Anzeige im Kombiinstrument - Sensoren in den Rädern verbaut - senden während der Fahrt Funksignale mit Informationen über Druck und Temperatur

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Grevenbroich
Industriestr. 21
41516 Grevenbroich

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Remote und Charging Services Premium Vorrüstung für Mercedes me Charge Vorrüstung für IONITY: vergünstigtes Schnellladen Kommunikationsmodul Mercedes me Dienste (Fernabfrage Fahrzeugstatus, Programmierung Standheizung/-belüftung, Tür-Fernschließung und -entriegelung, Schiebedach/Fenster mit Fernschließung und -öffnung inklusive Lüftungsfunktion, Personalisierung, Fahrzeugstandort, Fahrzeugortung, Geografische Fahrzeugüberwachung, Parkservice-Überwachung, Auffindfunktion, Benachrichtigung bei Überschreitung der Fahrgeschwindigke)
Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien im Display
Scheibenwischer mit Regensensor
Sitze: 4-Wege-Lordosestütze für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Komfortsitze der Komfortsitz bietet Ihnen guten Langstreckenkomfort und umfassende Einstellungen in Länge und Höhe. Außerdem können Sie die Sitzflächen in der Neigung verändern und sogar verlängern. Imponierend ist auch die Auswahl an Polster und optionalen Komfortfunktionen wie Sitzklimatisierung oder Multikontursitz.
Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40/20/40 geteilt
Steckdose: 12V-Steckdose im Gepäckraum
Tempomat Fahren Sie entspannt und kraftstoffsparend gerade auf längeren Strecken. Wählen Sie dazu Ihr Wunschtempo vor und Ihr Fahrzeug übernimmt die Geschwindigkeitsregelung. Neben der Reisegeschwindigkeit unterstützt Sie der Limiter, um eine Höchstgeschwindigkeit einzuhalten. Das steigert die Verkehrssicherheit und schützt Sie vor teuren Strafzetteln.
TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
Warnweste für Fahrer
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung
Zierelemente Spiraloptik hinterleuchtet Das hinterleuchtete Zierelement verleiht Ihrem Interieur ein futuristisches Flair. Im Zusammenspiel mit der Ambientebeleuchtung erstrahlt das Zierelement Spiraloptik auf der Instrumententafel in Ihrer Wunschfarbe. So entfaltet die lichtdurchlässige, filigran gemusterte Fläche eine einzigartige Wirkung, vor allem bei Nacht.

Sonderausstattung

Bezeichnung
Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent hilft Ihnen, auch in unübersichtlichen Situationen das vorgeschriebene Tempolimit einzuhalten. Eine Kamera erkennt Geschwindigkeitslimits, die der Aktive Abstands-Assistent DISTRONIC automatisch übernimmt und als Geschwindigkeit einregelt - für mehr Sicherheit und Komfort beim Fahren.
Ausstiegswarnfunktion
Dachreling schwarz
Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt Dieses Ladekabel, auch Mode 2 Kabel genannt, ermöglicht Ihnen das Aufladen der Fahrzeugbatterie an der Haushaltssteckdose mit bis zu 1,8 kW (230 V, 1-phasig, 8 A) und passt für Steckdosen des Typs E/F CEE 7/7.
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa Das Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa mit Bedienfeldern in schwarz wird Sie bei jedem Blick und jeder Berührung begeistern. Denn das weiche Nappaleder ist von erlesener Qualität. So vermittelt das Lenkrad jederzeit die Leidenschaft für hochwertige, automobile Details.
Navigation-Zubehör: MBUX Augmented Reality für Navigation Damit Sie sich in komplexen Verkehrssituationen zurechtfinden, vernetzt MBUX Augmented Reality für Navigation die virtuelle Welt mit der realen. Die Technik blendet grafische Navigations- und Verkehrshinweise in Live -Bilder ein. Sie kommen schnell, sicher und stressfrei ans Ziel.
Paket: Advanced -Volldigitales Instrumenten-Display hochauflösend 10,25" -Media-Display hochauflösend 10,25" -Spiegel-Paket Innen- u. Außenspiegel aut. abblendend Außenspiegel elektrisch anklappbar Umfeldbeleuchtung des Außenspiegels zur Ausleuchtung des Einstiegsbereichs -Park-Paket mit Rückfahrkamera -Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
Paket: Advanced Plus -Volldigitales Instrumenten-Display hochaufl. 10,25" -Media-Display hochaufl. 10,25" -Spiegel -Pak. Innen- u. Außensp. aut. abbl. Außensp. el. anklappbar Umfeldbel. d. Außensp. zur Ausleuchtung d. Einstiegsber. -Park-Pak. m. Rückfahrkamera -Akt. Park-Ass. m. PARKTRONIC -Klimatisierungsaut. THERMOTRONIC -KEYLESS-GO Komfort-Pak. KEYLESS-GO Funktion EASY -PACK-Heckklappe -Kabelloses Ladesystem f. mob. Endgeräte vorn -Advanced Soundsystem - 10 Lautspr., 225 W

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Grevenbroich
Industriestr. 21
41516 Grevenbroich

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Paket: Business-Paket - Konnektivitäts-Paket Navigation - Verkehrszeichen-Assistent - Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer - Smartphone Integration - Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
Paket: Fahrassistenz-Paket -Akt.Abstands -Assist.DISTRONIC -Akt.Geschwindigkeitsl.-Assist. -Erweitertes automat.Wiederanfahren auf Autobahnen -Streckenbasierte Geschwindigkeitsanp.m.Stauendef. -Akt.Lenk-Assistent -Akt.Nothalt-Assistent mit SOS-Funktion - Rettungsgassenfunk. -Akt.Brems-Assist. -Abbiege- u.Kreuzungsfunktion -Stauende-Notbremsfun. -Ausweich -Lenk-Assist. -Akt.Spurhalte-Assist. -Akt.Totwinkel-Assist. -Ausstiegswarnfunktion -Fußgängerwarnfunktion
Paket: Konnektivitäts-Paket Navigation - Festplatten -Navigation - Vorrüstung für Navigationsdienste
Paket: MBUX Innovations-Paket MBUX Interieur-Assistent: - 3D-Kamera in der Dachbedieneinheit - Annäherungssensoren im Umfeld von Touchscreen und Touchpad Head-up-Display
Paket: Night 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5 -Doppelspeichen-Design aerodynamisch optimiert, schwarz lackiert und glanzgedreht mit 235/55 R 18 auf 7,5 J x 18 ET 53,5 Front-, Heckschürze sowie Seitenverkleidungen mit Einlegern in Schwarz hochglänzend Außenspiegelgehäuse in Schwarz hochglänzend Bordkantenzierstab und Fensterlinienzierstab in Schwarz hochglänzend Dachreling schwarz Wärmedämmend dunkel getöntes Glas ab der B -Säule Zierblende an der B-Säule in Schwarz
Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera - 12 Ultraschallsensoren: jeweils 4 vorn bzw. hinten und 2 seitlich im Front- und Heckstoßfänger platziert - 360°-Kamera: vier vernetzte Kameras Darstellung im Media-Display virtuelle Hilfslinien Anhängermodus - Park-Assistent PARKTRONIC: optische und akustische Warnung vor erkannten Hindernissen entsprechend Abstand und Position optische und akustische Warnung bei erkanntem Querverkehr während des Rückwärtsausparkens kann die Anfahrtsgeschwindigkeit kurzzeitig begrenzen
Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 5-Speichen -Design in Verbindung mit Night-Paket aerodynamisch optimiert, schwarz lackiert und glanzgedreht mit 235/55 R 18 auf 7,5 J x 18 ET 53,5
Scheibenwaschanlage beheizt - durch Kühlwasserabwärme beheizte Wischwasserschläuche und Spritzdüsen - bei Temperaturen bis unter +5 Grad Celsius arbeitet die Heizung energiesparend und ruft nur so viel Leistung ab, wie zum Auftauen und Freihalten des Reinigungssystems notwendig ist - Wischwasserbehälter mit 5 Liter Fassungsvermögen
Schiebedach: Panorama-Schiebedach - elektrisch in Glasausführung mit Komfort- und automatischer Regenschließung - elektrischem Sonnenrollo - Einklemmschutz sowie PRE-SAFE Schließfunktion
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Smartphone Integration bestehend aus Apple CarPlay und Android Auto
Trennnetz Diese Ausstattung kann Sie vor nicht ausreichend fixierten Gegenständen im Gepäckraum schützen. Das Trennnetz ist dabei sehr einfach zu handhaben. Sie können es mit wenigen Griffen anbringen beziehungsweise wieder abmontieren.
Verkehrszeichen-Assistent Fahrassistenzsystem zur Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen, Einfahr- u. Überholverboten sowie deren Aufhebung Erfassung der Verkehrszeichen über Multifunktionskamera u. Anzeige im Kombiinstrument in Echtzeit u. Abgleich m. Navigationsdaten Hilft dem Fahrer, Verkehrsvorschriften einzuhalten, erhöht die Fahrsicherheit Falschfahr-Warnfunktion: bei entsprechender Beschilderung optisches u. akustisches Warnsignal bei Einfahrt in eine Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung
Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe Teilen Sie Ihr Fahrzeug so einfach wie nie mit Freunden und Familienmitgliedern - egal, wo Sie gerade sind. Sie behalten die volle Kontrolle und entscheiden bequem per App, ob Sie einer Nutzung zustimmen. Über die mobile Anwendung entriegeln Sie auch Ihr Fahrzeug aus der Ferne. Erst dann aktiviert sich ein hinterlegter Schlüssel. Dienst 3 Jahre ab Aktivierung kostenfrei nutzbar
Wärmedämmendes dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Grevenbroich
Industriestr. 21
41516 Grevenbroich

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Winterradsatz ist nicht Teil der Ausstattungsliste.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Grevenbroich
Industriestr. 21
41516 Grevenbroich

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos

Abbildung 1: Schräg vorne

Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten

Abbildung 4: Schräg hinten

Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Grevenbroich
Industriestr. 21
41516 Grevenbroich

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Abbildung 7: FIN

Abbildung 8: Innenraum vorne

Abbildung 9: Kombiinstrument

Abbildung 10: Laufleistung

Abbildung 11: Instrumententafel


Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Grevenbroich
Industriestr. 21
41516 Grevenbroich

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges

Abbildung 15: Sonstiges

Abbildung 16: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Grevenbroich
Industriestr. 21
41516 Grevenbroich

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos

Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Grevenbroich
Industriestr. 21
41516 Grevenbroich

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren

Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren

Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren