Bild 1 : Diagonal vorn links

Bild 2 : Diagonal vorn rechts

Bild 3 : Diagonal hinten rechts

Bild 4 : Diagonal hinten links

Bild 5 : Fahrzeugunterseite

Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige

Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Bremsflüssigkeit fällig

Bild 16 : Dach Folie entfernen

Bild 17 : Frontscheibe Steinschlag

Bild 18 : Frontscheibe Steinschlag

Bild 19 : LM Felge vorn rechts glanzgedreht angefahren

Bild 20 : LM Felge vorn links glanzgedreht angefahren

Bild 21 : Diffusor hinten eingedellt