MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

INFORME DE TASACIÓN



JEEP AVENGER 1.2 ALTITUDE 100

VIN	ZAC5JACL5PJK08958
Primera matriculación	31/05/2023

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	09/06/2025 12:37:10	Ubicación de la inspección	Cars&Cars

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	ZAC5JACL5PJK08958	Tipo de combustible	Gasolina
Tipo de carrocería	Todocamino	Marca	JEEP
Primera matriculación	31/05/2023	Modelo	Avenger 1.2 Altitude 100

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento
Ficha Ténica	Sí	Documento de matriculación	No		

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	4,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	4,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES

2 | CAPÓ

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pulimentar**

3 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**

4 | ALETA DEL IZ

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**

5 | EMBELLECEDOR ALETA DEL IZ

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pulimentar**

6 | CAJA RETROV EXT IZ

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**

7 | PUERTA DELANT IZ

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



8 | PUERTA TRAS IZ

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



9 | ALETA TRAS IZ

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pulimentar**

10 | EMBELLECEDOR ALETA TRAS IZ

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**

11 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS IZ

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



13 | ALETA TRAS DR

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



14 | PUERTA DELANT DR

Tipo	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**

DAÑOS INTERIORES



1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo	**Encendido**
Modo de reparación	**Control**

12 | GUARNIC TAPA TRAS

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Importe**

FOTOS COMERCIALES