

DEKRA Automobil GmbH
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung München
Anton-Ditt-Bogen 1a
80939 München
Telefon 089 / 31690-0
Fax 089 / 31690-222
E-Mail
muenchen-nord.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Muhammet Karabulut
Tel. direkt 089 31690-0

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

**Kennzeichen****M RH9899E****FIN****WBATA610609H05473**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
13.12.2024
13.12.2024, 08:00 Uhr, durch Herrn Muhammet Karabulut bei DEKRA Automobil
GmbH Rücknahmezentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249
München ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
13.12.2024
Leasing-Nr. 346916

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

| | | |
|-----------------------------|------------|---------------|
| Reparaturkosten gesamt | mit MwSt. | -7.923,00 EUR |
| | ohne MwSt. | -6.657,99 EUR |
| Minderwerte aus Rep.-kosten | mit MwSt. | -7.328,00 EUR |
| | ohne MwSt. | -6.157,99 EUR |

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
 Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
 Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 243 µm festgestellt.
 Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
 Motorhaube, Kotflügel links, Tür vorne links, Tür hinten links.
 Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
 Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
 2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Erstzulassung | 23.06.2021 | Letzte Zulassung | 23.06.2021 |
| Hersteller | BMW | Marke | BMW |
| Typ / Verkaufsbez. | X5 xDrive45e | Aufbauart | Geländewagen |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | WBATA610609H05473 | Achsen / angetr. Achsen | 2 / 2 |
| Radstand (mm) | 2975 | zul. Gesamtmasse | 3150 kg |
| HSN / TSN | 0005 / CXH | Schlüssel-Nr. | 10136760 |
| Km-Stand abgelesen | 86089 | Nächste HU §29 StVZO | 06 / 2026 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.aufl. | Zylinderanzahl | 6 / Hybridantrieb |
| Leistung (kW) | 210 | Hubraum (ccm) | 2998 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart | | Allrad |
| | N1 I | | |
| Getriebe / Gänge | Automatik / 8 | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe | Carbonschwarz Metallic (416) | Polster / Farbe | Leder / Schwarz |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---------|---------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| 1 links | 275 / 45 R 20 110 Y | Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * FSL | S / O / F | 5 mm |
| rechts | 275 / 45 R 20 110 Y | Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * FSL | S / O / F | 5 mm |
| 2 links | 305 / 40 R 20 112 Y | Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * FSL | S / O / F | 6 mm |
| rechts | 305 / 40 R 20 112 Y | Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * FSL | S / O / F | 6 mm |

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 265 / 50 R 19 110 H | Pirelli / Scorpion Winter r-f * FSL | W / O / F | 6 mm |
| 265 / 50 R 19 110 H | Pirelli / Scorpion Winter r-f * FSL | W / O / F | 6 mm |
| 265 / 50 R 19 110 H | Pirelli / Scorpion Winter r-f * FSL | W / O / F | 6 mm |
| 265 / 50 R 19 110 H | Pirelli / Scorpion Winter r-f * FSL | W / O / F | 6 mm |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Knieairbag, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Alarmanlage, Allradantrieb xDrive, Allradantrieb xDrive, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Auspuffendrohre mit Chromblenden, links und rechts, Auto Start-/Stop Funktion, Außentemperaturanzeige, BMW eDrive Dienste, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dachreling Aluminium satiniert, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten mit BMW Schriftzug, Fahrwerk: Adaptive 2-Achs Luftfederung, Favoritentasten, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Steptronic, Heckklappe zweiteilig, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Aluminium Mesheffect dunkel, Klimaautomatik mit 2,5-Zonenregelung und erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), vorn und hinten, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Ladekabel (230V) für Haushaltssteckdose (Schuko), Ladekabel (Mode 3), Ladeklappe, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenlängsverstellung elektrisch, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional, Paket: Connected Package Professional, Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Parking Assistant Kamera- und ultraschallbasiertes Parkassistentensystem, Personal Profile, Polster: Stoff/Alcantara, Radio BMW Professional mit 6 Lautsprechern, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Räder: 19" Leichtmetallräder V-Speiche 734 Reflexsilber, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Steckdosen (12V), Teleservices, Warndreieck, Wegfahrsperrung, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung, iDrive - Controller

Sonderausstattung


| Code | Bezeichnung |
|------|---|
| 5AS | Driving Assistant |
| 3DZ | Entfall Zusatz-Schriftzug außen Entfall M Logos Seitenwände vorn |
| 5AC | Fernlichtassistent |
| 4AW | Instrumententafel in Sensatec |
| 4KM | Interieurleisten Aluminium Mesheffect dunkel in Verbindung mit M Sportpaket |
| | Lackierung: Metallic in Verbindung mit M Sportpaket |
| 775 | M Dachhimmel anthrazit |
| 3MC | M Dachreling Hochglanz Shadow Line |
| 7M9 | M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen |
| 2NH | M Sportbremse |
| 7R7 | Paket: Innovationspaket |
| 337 | Paket: M Sportpaket (45e) |
| | Polster: Leder Vernasca designperforiert |
| 488 | Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer |
| 3KA | Verglasung: Akustikverglasung |
| 420 | Verglasung: Sonnenschutzverglasung |

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 11.03.2024 bei Kilometerstand 66.298

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg | Rep.Kost Anrechnung | | Minderwert in EUR | |
|---|---------------------|----------|-------------------|------------------|
| | brutto | | brutto | netto |
| 1. Scheinwerfer links, Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 16, 17) | 5.752 | voll | -5.752 | -4.833,61 |
| 2. Blende Auspuff links, Lackablösung, erneuern (Bild 28, 29) | 555 | voll | -555 | -466,39 |
| 3. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19) | 645 | anteilig | -380 | -319,33 |
| 4. Heckklappe, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23, 24, 25, 26, 27) | 804 | anteilig | -474 | -398,32 |
| 5. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 20, 21) | 167 | voll | -167 | -140,34 |
| Rep.Kosten insgesamt / Minderwert | 7.923 | | -7.328 | -6.157,99 |

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sitzbezug vorne rechts, zerkratzt,
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
 Gebrauchsspur
 Außenspiegel rechts Blinkleuchte, zerkratzt,
 Gebrauchsspur
 Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
 Gebrauchsspur
 Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
 Gebrauchsspur
 Seitenteil hinten rechts Schutzleiste
 Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
 Heckklappe Lackierung unterhalb, zerkratzt,
 Gebrauchsspur
 Seitenteil hinten links Schutzleiste Lackierung,

zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Seitenschweller links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Seitenschweller rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Muhammet Karabulut

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

| Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert | | |
|--|-------------------------|--------------|
| 13.12.2024 | . | . |
| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |
| DEKRA Sachverständiger | | |
| | | |
| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |
| Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses | | |
| | | |
| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung München 80939 München Anton-Ditt-Bogen 1a
 Tel.: 089 / 31690-0 Fax: 089 / 31690-222

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1792 13.12.2024

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| FABRIKAT | BMW | X5(G05) | XDRIVE 45E TYP-CODE 01 XD 30 |
| AUSSTATTG | AB 05.2021 KAEITEMITTEL R1234YF SONNENSCHUTZVERGL H TELESERVICE RADIO PROFESSIONAL FERNLICHTASSISTENT AKUSTIKVERGLASUNG SITZHEIZUNG V SITZVERST ELEKTR MEM GEPAECKRAUMTRENNNETZ DRIVING ASSISTANT M LEDERLENKRAD RADSCHR-SICHERUNG 275/45-305/40 R20..Y FENSTERRAHM SCHWARZ SHADOW-LINE M AERODYNAMIK-PAKET REIFEN MIT NOTLAUF | ABGASNORM RDE II AMBIENTE INNENBEL CO2 UMFANG A-SPIEG AUT ABLENDB SURROUND-SOUNDSYSTEM LASERLICHT SITZBEZUEGE LEDER AKUST FUSSGAENGERSCH LORDOSENSTUETZE DIEBSTAHLWARNANLAGE PARK-ASSIST REIFENDRUCKANZEIGE PNEUMAT FEDER 2 ACHS 9-/10.5 J X 20 AL INSTR-TAFEL SENSATEC INTERIEURL ALU MESH ALLRADANTRIEB | M SPORT PAKET KLIMAAUTOMAT 5-ZONEN KOMFORT ZUGANG-SYS DAB TUNER NEBELSCHEINW LED DACHHIMMEL ANTHRAZIT SPORTSITZE V LIVE COCKPIT PRO GESETZLICHER NOTRUF HEAD-UP DISPLAY 2998CCM 210KW/81KW 8-GANG AUTOMATIK M SPORTBREMSE DACHREILING SHADOW ACTIVE GUARD FUSSGAENGERSCHUTZ EU SPEZIFISCH |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------|---------|
| A R B E I T S L O H N | ZEITBASIS | 12 AW=1 STD | PREIS/KL 1 =167.31 | EUR/STD |
| | | | PREIS/KL 2 =167.31 | EUR/STD |
| | | | PREIS/KL 3 =167.31 | EUR/STD |

| ARB. POS. NR/ LEIT-NR | INSTANDSETZUNGS-/ EINZEL-/ VERBUNDARBEITEN | KL | AW | ARB.- PREIS |
|--------------------------|--|----|----|----------------|
| KN | ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT | 3 | 2 | 27.89 |
| 51 11 656 | VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN UMFASST: FRONTZIERGITTER MITTE AB-/ANBAUEN | 3 | 13 | 181.25 |
| 63 12 836 | SCHEINWERFER L AUS-/EINBAUEN (STOSSFAENGER AUSGEBAUT) UMFASST: SCHEINWERFER EINSTELLEN | 2 | 7 | 97.60 |
| 63 12 612 | SCHEINWERFER L ERSETZEN (AUSGEBAUT) | 2 | 3 | 41.83 |

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.12.2024 / 01

| LEIT-NR | BEZEICHNUNG | TEILE-NR | PREIS |
|---------|----------------|-----------------|---------|
| 0561 | SCHEINWERFER L | 63 11 9 850 425 | 4485.28 |
| | SYSTEM AUDATEX | | BLATT 1 |

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1792

13.12.2024

| S C H L U S S K A L K U L A T I O N | | | | EUR | EUR |
|--|-----------|----------------|--|----------|----------|
| ----- | | | | | |
| A R B E I T S L O H N | ZEITBASIS | 12 AW = 1 STD | | | |
| GESAMT KL 2 | 10 AW X | 167.31 EUR/STD | | 139.43 | |
| GESAMT KL 3 | 15 AW X | 167.31 EUR/STD | | 209.14 | |
| GESAMTSUMME ARBEITSLOHN | | | | | 348.57 |
| E R S A T Z T E I L E | | | | 4 485.28 | |
| GESAMTSUMME ERSATZTEILE | | | | | 4 485.28 |
| R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST..... | | | | | 4 833.85 |
| ----- | | | | | |
| MWST 19.00 % | | | | | 918.43 |
| R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST..... | | | | | 5 752.28 |

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

* = ANWENDERANGABEN
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

BLATT

2