

Onderhouds historie

AUDI A3 Limousine 35 TFSI S tronic Advance Sport 4d



Chassisnummer WAUZZZ8V7LA022865

Kenteken G-945-NG

| Beschrijving | Onderhouden door | Datum | Type | Tellerstand | Kosten |
|---|---------------------|------------|--------|-------------|------------|
| Achterzijde Spatbord RA Achterlicht R gepark. | ASN Autoschade Muns | 6/23/2024 | DAMAGE | 0 | 2.425,21 € |
| Achterzijde Spatbord LA Achterbumper gepark.a | ASN Autoschade Muns | 4/26/2024 | DAMAGE | 0 | 1.072,58 € |
| Longlife Klein - NVT | Vakgarage Velthuis, | 3/18/2024 | REPAIR | 155910 | 620,93 € |
| R.schijf+blok.A - versleten | Vakgarage Velthuis, | 3/18/2024 | REPAIR | 155910 | 0,00 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 12/8/2023 | REPAIR | 146395 | 1.067,56 € |
| Testrit - NVT | Huiskes-Kokkeler B. | 11/9/2023 | REPAIR | 136686 | 1.791,23 € |
| Bougie - Werkt niet | Huiskes-Kokkeler B. | 11/9/2023 | REPAIR | 136686 | 0,00 € |
| Injector - Werkt niet | Huiskes-Kokkeler B. | 11/9/2023 | REPAIR | 136686 | 0,00 € |
| Koplamp unit - Electriche storing | Huiskes-Kokkeler B. | 11/9/2023 | REPAIR | 136686 | 0,00 € |
| Motor Software - NVT | Huiskes-Kokkeler B. | 11/9/2023 | REPAIR | 136686 | 0,00 € |
| Koplamp unit - NVT | Huiskes-Kokkeler B. | 6/12/2023 | REPAIR | 124561 | 3.152,42 € |
| APK icm beurt - NVT | Huiskes-Kokkeler B. | 6/12/2023 | REPAIR | 124561 | 0,00 € |
| Bougie - versleten | Huiskes-Kokkeler B. | 6/12/2023 | REPAIR | 124561 | 0,00 € |
| Dagrijverl.unit - Electriche storing | Huiskes-Kokkeler B. | 6/12/2023 | REPAIR | 124561 | 0,00 € |
| Int luchtfilter - versleten | Huiskes-Kokkeler B. | 6/12/2023 | REPAIR | 124561 | 0,00 € |
| Longlife Klein - NVT | Huiskes-Kokkeler B. | 6/12/2023 | REPAIR | 124561 | 0,00 € |
| R.schijf+blok.V - versleten | Huiskes-Kokkeler B. | 6/12/2023 | REPAIR | 124561 | 0,00 € |
| Remvloeistof - versleten | Huiskes-Kokkeler B. | 6/12/2023 | REPAIR | 124561 | 0,00 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 4/17/2023 | REPAIR | 119262 | 109,96 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 11/21/2022 | REPAIR | 105689 | 236,60 € |
| Longlife Klein - NVT | Huiskes-Kokkeler B. | 7/29/2022 | REPAIR | 92928 | 575,23 € |
| Koelvl/antivrie - NVT | Huiskes-Kokkeler B. | 7/29/2022 | REPAIR | 92928 | 0,00 € |
| Luchtfilter - versleten | Huiskes-Kokkeler B. | 7/29/2022 | REPAIR | 92928 | 0,00 € |
| Remblok. Achter - versleten | Huiskes-Kokkeler B. | 7/29/2022 | REPAIR | 92928 | 0,00 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 5/17/2022 | REPAIR | 85046 | 1.317,20 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 12/20/2021 | REPAIR | 70612 | 100,00 € |
| Longlife Klein - NVT | Huiskes-Kokkeler B. | 10/22/2021 | REPAIR | 64404 | 604,00 € |
| Bougie - versleten | Huiskes-Kokkeler B. | 10/22/2021 | REPAIR | 64404 | 0,00 € |
| Int luchtfilter - versleten | Huiskes-Kokkeler B. | 10/22/2021 | REPAIR | 64404 | 0,00 € |
| Schuif/-kanteld - NVT | Huiskes-Kokkeler B. | 10/22/2021 | REPAIR | 64404 | 0,00 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 4/29/2021 | REPAIR | 46993 | 100,00 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 12/21/2020 | REPAIR | 35409 | 0,00 € |
| Longlife Klein - NVT | Bosch Car Service A | 9/14/2020 | REPAIR | 29978 | 172,72 € |
| WINTR>ZOMR Wiss - NVT | Euromaster Bandense | 6/5/2020 | REPAIR | 18666 | 100,00 € |

| Beschrijving | Onderhouden door | Datum | Type | Tellerstand | Kosten |
|-----------------------|---------------------|------------|--------|-------------|------------|
| ZOMR>WINTR Wiss - NVT | Euromaster Bandense | 12/12/2019 | REPAIR | 2865 | 1.177,20 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 12/5/2024 | REPAIR | 178047 | 119,28 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 5/6/2024 | REPAIR | 161404 | 942,08 € |