

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 10.03.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 17.03.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 17.03.2025 um 11:00 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei Hapitec GmbH, Zülpicherstr., 52349 Düren, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 103 µm bis 121 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M Y9563E
Tag der Erstzulassung	08.08.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	08.08.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbezeichnung	FZ / Q4 e-tron 40 Sportback
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0588 / BZT
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZFZXPP053990
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Gletscherweiss Metallic (S9R)
Polster / Farbe	Teilleder / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	70 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	25.287

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 101 T	Hankook /	S / O	5 mm
		Ventus S1 evo3 K127E ev (+) FR		
rechts	255 / 45 R 20 101 T	Hankook /	S / O	5 mm
		Ventus S1 evo3 K127E ev (+) FR		
2 links	255 / 45 R 20 101 T	Hankook /	S / O	5 mm
		Ventus S1 evo3 K127E ev (+) FR		
rechts	255 / 45 R 20 101 T	Hankook /	S / O	5 mm
		Ventus S1 evo3 K127E ev (+) FR		

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf und Service, Audi connect Remote & Control für MMI plus und pro, Audi drive select, Audi pre sense front, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dekoreinlage Haptiklack schwarz, Drehzahlmesser, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend ohne sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent, Getriebe: 1-Gang Direktantrieb, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite, i-Size und Top Tether auf den äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Komfortmittellarmlehne vorn, Kopfstützen (5), LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Ladedose Combo 2 (EU), Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden, Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug, On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC), Paket: Glanzpaket, Polster: Stoff Index, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Stahlräder 8,0 J x 19", Radio: MMI Radio, Servolenkung, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Spurverlassenswarnung, Standklimatisierung, Steckdose 12 Volt, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung Vorrüstung, Audi connect Navigation & Infotainment plus, Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend mit sensorgesteuerter Gepäckkraumentriegelung, Komfortschlüssel ohne Safelock, Lackierung: Metallic, Lackierung: Volllackierung, Navigation: MMI Navigation pro, Paket: Ambiente Lichtpaket, Paket: Assistenzpaket plus, Paket: Interieur S line mit Sportsitzen in Stoff/Kunstleder-Kombination schwarz, Paket: Klimatisierungspaket, Paket: Komfortpaket, Paket: Optikpaket schwarz plus (Sportback), Paket: S line Exterieur, Paket: Smartphone-Paket in Verbindung mit MMI Navigation pro, Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie, Rad: Leichtmetallräder (4 Stück) im Audi Sport, 5-V-Speichen Polygon, titangrau matt, glanzgedreht, Radiozubehör: Audi sound system, Rückfahrkamera, Sitzheizung vorn, Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

HU fällig; Werbung an allen Bauteilen entfernen, smart repair (Bild 14, 15, 16, 17).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 0241 9420-0
Tel. mobil 0152 22985436

Bewertungsgutachten / Rechen Daten

Kennzeichen M Y9563E **FIN** WAUZZZFZXP053990

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom 10.03.2025, per Mail.
Besichtigung 17.03.2025, 11:00 Uhr, durch Herrn Thomas Kremer bei Hapitec GmbH,
Zülpicherstr., 52349 Düren ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 17.03.2025
Betrifft Leasingrückläufer M Y9563E

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 103 µm bis 121 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.08.2023	Letzte Zulassung	08.08.2023
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	Q4 e-tron 40 Sportback
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZFZXP053990
HSN / TSN	0588 / BZT	Schlüssel-Nr.	10114922
Km-Stand abgelesen	25287	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	70	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Elektrofz
Farbe (Hersteller)	Gletscherweiss Metallic (S9R)	Polster / Farbe	Stahl mit Radzierblende Teilleder / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 101 T	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev (+) FR	S / O	5 mm
	rechts	255 / 45 R 20 101 T Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev (+) FR	S / O	5 mm
2 links	255 / 45 R 20 101 T	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev (+) FR	S / O	5 mm
	rechts	255 / 45 R 20 101 T Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev (+) FR	S / O	5 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	53.900 EUR	Fz. Notierung	32.900 EUR
Fz. Grundwert: (20 Mon): AA			33.836 EUR

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf und Service, Audi connect Remote & Control für MMI plus und pro, Audi drive select, Audi pre sense front, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dekoreinlage Haptiklack schwarz, Drehzahlmesser, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend ohne sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent, Getriebe: 1-Gang Direktantrieb, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite, i-Size und Top Tether auf den äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Komfortmittellarmlehne vorn, Kopfstützen (5), LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Ladedose Combo 2 (EU), Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden, Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug, On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC), Paket: Glanzpaket, Polster: Stoff Index, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Stahlräder 8,0 J x 19", Radio: MMI Radio, Servolenkung, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Spurverlassenswarnung, Standklimatisierung, Steckdose 12 Volt, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
1D7	Anhängevorrichtung Vorrüstung	5	170*		70
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus	5	220*		91
2Z7	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug	5	0*		0
1JC	Fahrwerk: Sportfahrwerk	5	220*		91
4E6	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung	3	0*		0
4K5	Komfortschlüssel ohne Safelock	3	470*		242
	Lackierung: Metallic	4	850*		393
FB4	Lackierung: Volllackierung	5	250*		103
PYH	Navigation: MMI Navigation pro	3	3280*		1686
QQ8	Paket: Ambiente Lichtpaket	5	250*		103

PYL	Paket: Assistenzpaket plus	3	1290*	663
PWK	Paket: Interieur S line mit Sportsitzen in Stoff/Kunstleder-Kombination schwarz	5	1980*	815
PYC	Paket: Klimatisierungspaket	2	840*	468
PYA	Paket: Komfortpaket	4	835*	386
4ZP	Paket: Optikpaket schwarz plus (Sportback)	5	700*	288
PY2	Paket: S line Exterieur	8	2650*	1727
PYX	Paket: Smartphone-Paket in Verbindung mit MMI Navigation pro	3	480*	247
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie	5	0*	0
56H	Rad: Leichtmetallräder (4 Stück) im Audi Sport, 5-V-Speichen Polygon, titangrau matt, glanzgedreht	4	2040*	942
9VD	Radiozubehör: Audi sound system	5	290*	119
KA2	Rückfahrkamera	4	420*	194
4A3	Sitzheizung vorn	3	340*	175
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt	5	400*	165

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

8.968 EUR

Zwischenwert 1

42.804 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Km-Korrektur

 Km = 25287 Kateg.: 32 = 25600
 BZ2K = 0.058565 (AS = 0.777508 BS = -0.008814)

Diff. = 313

25 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. HU fällig	120	voll	-120	
2. Werbung an allen Bauteilen entfernen, smart repair (Bild 14, 15, 16, 17)	160	voll	-160	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	280			-280 EUR

Zwischenwert 2

42.549 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-336 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				601 EUR
Abzug für Reifenzustand				
vorne links	5 mm	SO		-75 EUR
vorne rechts	5 mm	SO		-75 EUR
hinten links	5 mm	SO		-75 EUR
hinten rechts	5 mm	SO		-75 EUR

Legende

S/ Sommer /O Original /F Runflat

-35 EUR

Zwischenwert 3 42.514 EUR

Zwischenwert 4 42.514 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 37.058,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	31.134,45 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	5.915,55 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	37.050,00 EUR

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.