



DACIA DOKKER VAN 1.5BLUE DCI ESSENTIAL 70KW

VIN UU1F6720X64912746
Primera matriculación 21/02/2020

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección 18/03/2025 9:35:09 Ubicación de la inspección Cars&Cars

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	UU1F6720X64912746	Tipo de combustible	Diesel
Tipo de carrocería	Furgoneta	Marca	DACIA
Primera matriculación	21/02/2020	Modelo	Dokker Van 1.5Blue dCi Essential 70kW

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No		

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Goodyear	185/65 R 15 92 T	Verano	Acero	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Goodyear	185/65 R 15 92 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Dunlop	185/65 R 15 92 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Dunlop	185/65 R 15 92 T	Verano	Acero	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



3 | PARABRISAS

Tipo	Esquirla
Modo de reparación	Reparación Parabrisas



4 | PUERTA DELANT IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | ALETA TRAS IZ

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | PUERTA MALETERO TRAS DR

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | ALETA TRAS DR

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | PUERTA DESLIZANTE DR

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar





12 | EMBELL PUERTA TRAS DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



13 | TECHO

Tipo

Abolladuras

Modo de reparación

Reparar + Pintar



14 | TAPACUBOS RUEDA DEL IZ

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Reemplazar



15 | TAPACUBOS RUEDA TRAS DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Reemplazar



16 | TAPACUBOS RUEDA DEL DR

Tipo

Roto

Modo de reparación

Reemplazar

DAÑOS INTERIORES



1 | LLAVE DE CONTACTO

Tipo	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | INTERIOR

Tipo	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



6 | PISO TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | GUARNIC TAPA TRAS

Tipo	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



8 | GUARNIC TAPA TRAS

Tipo	Roto
Modo de reparación	Reemplazar

FOTOS COMERCIALES

