

Onderhouds historie

Aiways U5 63kWh 150kW Premium 5d



Chassisnummer LVXMAXBA0LR900956

Kenteken K-351-LD

Beschrijving	Onderhouden door	Datum	Type	Tellerstand	Kosten
Achterzijde Achterklep/kofferd. Achterbumper	ABS De Laat Heerhug	2/28/2025	DAMAGE	0	0,00 €
100.000 Km - NVT	LeaseProf Service C	2/6/2025	REPAIR	94000	421,08 €
Int luchtfilter - versleten	LeaseProf Service C	2/6/2025	REPAIR	94000	0,00 €
V bak olie - NVT	LeaseProf Service C	2/6/2025	REPAIR	94000	0,00 €
APK zndr beurt - NVT	Bosch Car Service K	11/5/2024	REPAIR	83237	279,10 €
Batterij - versleten	Bosch Car Service K	11/5/2024	REPAIR	83237	0,00 €
Remvloeistof - versleten	Bosch Car Service K	11/5/2024	REPAIR	83237	0,00 €
Slang koelsyst - lek	Bosch Car Service K	11/5/2024	REPAIR	83237	0,00 €
Seizoenswissel - NVT	Profile Zakelijk B.	10/24/2024	REPAIR	82479	1.502,80 €
Seizoenswissel - NVT	Profile Zakelijk B.	5/10/2024	REPAIR	69669	734,00 €
Seizoenswissel - NVT	Profile Zakelijk B.	10/17/2023	REPAIR	53229	87,28 €
Seizoenswissel - NVT	Profile Zakelijk B.	5/9/2023	REPAIR	39218	87,28 €
Seizoenswissel - NVT	Profile Zakelijk B.	10/12/2022	REPAIR	23985	79,72 €
Seizoenswissel - NVT	Profile Zakelijk B.	4/29/2022	REPAIR	10381	79,72 €
Motor Software - NVT	Profile Zakelijk B.	2/4/2022	REPAIR	6729	36,78 €
Seizoenswissel - NVT	Profile Zakelijk B.	10/25/2021	REPAIR	2978	1.465,60 €