



SUBARU FORESTER HIBRIDO 2.0I HYBRID EXECUTIVE PLUS CVT

VIN **JF1SKELL5LG077276**
Primera matriculación **05/03/2021**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección **25/03/2025 13:19:17** Ubicación de la inspección **Cars&Cars**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN **JF1SKELL5LG077276** Tipo de combustible **Hibrido**
Tipo de carrocería **Todocamino** Marca **SUBARU**
Primera matriculación **05/03/2021** Modelo **FORESTER HIBRIDO 2.0I HYBRID EXECUTIVE PLUS CVT**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves **2** Manual de instrucciones **Sí** Tipo de libro de mantenimiento **Mantenimiento digital**
Ficha Técnica **No** Documento de matriculación **No**

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Goodyear	225/60 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Goodyear	225/60 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	5,0 mm	Goodyear	225/60 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	5,0 mm	Goodyear	225/60 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



2 | ESPOILER DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | MOLDURA PARACHOQUES DEL

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | PUERTA TRAS IZ

Tipo	Esquirla
Modo de reparación	Aceptable



8 | PARAGOLPES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS

Tipo	Partido
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | PUERTA TRAS DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



11 | PUERTA DELANT DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pulimentar



12 | LLANTA ALU DEL IZ PULIDO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado



13 | LLANTA ALU TRAS DR PULIDO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado



14 | LLANTA ALU DEL DR PULIDO



Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado

DAÑOS INTERIORES



1 | INTERIOR

Tipo	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



5 | GUARNIC INT IZ MALETERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe



6 | GUARNIC INT DER MALETERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe



7 | GUARNIC TAPA TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe

FOTOS COMERCIALES

