

**WBY41DU040S274904**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	58.997 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	12 Monat(e)
<b>Typ/Modell</b>	iX3	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	03/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBY41DU040S274904	<b>Leistung / Hubraum</b>	80 kW
<b>Erstzulassung</b>	11.03.2022	<b>Polster/Farbe</b>	Leder / Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>	03/2024, 40.002 km	<b>Lackierung</b>	Blau
<b>Kraftstoffart</b>	Elektro	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Delle(n)
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag
3	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer
4	Stoßfänger hinten	Spoiler - Kratzer

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/50 R19 105V	Michelin	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	245/50 R19 105V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

### Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R20 103W	Sonstige			n.i.O.	
2	275/40 R20 106W	Sonstige			n.i.O.	

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Garching  
Schleißheimer Str. 126 A  
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 28.03.2025  
**Protokollnummer: 39161474**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Dominik Berroth



Auto Plus

---

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Garching  
Schleißheimer Str. 126 A  
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 28.03.2025  
**Protokollnummer: 39161474**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Dominik Berroth



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	iX3	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	58.997 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBY41DU040S274904	<b>Erstzulassung</b>	11.03.2022

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Helm'.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos




**Abbildung 1: FIN**



**Abbildung 2: Schräg vorne**



**Abbildung 3: Schräg vorne**



**Abbildung 4: Schräg hinten**



**Abbildung 5: Schräg hinten**



**Abbildung 6: Montierte Bereifung**




**Abbildung 7: Innenraum vorne**



**Abbildung 8: Laderaum**



**Abbildung 9: Kombiinstrument**



**Abbildung 10: Kombiinstrument**



**Abbildung 11: Instrumententafel**



**Abbildung 12: Dokumente**

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
 Gutenbergstr. 13  
 70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
 TÜV SÜD Service Center  
 Garching  
 Schleißheimer Str. 126 A  
 85748 Garching

Besichtigungsdatum: 28.03.2025  
**Protokollnummer: 39161474**  
 Erstellt durch: Martin Helm  
 Besichtigt durch: Dominik Berroth



**Abbildung 13: Dokumente**



**Abbildung 14: Zusatzbereifung**

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Garching  
Schleißheimer Str. 126 A  
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 28.03.2025  
**Protokollnummer: 39161474**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Dominik Berroth



Auto Plus

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair