

DEKRA Automobil GmbH
Am Banngraben 30, 84030 Landshut

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Landshut
Am Banngraben 30
84030 Landshut
Telefon 0871 / 97398-0
Fax 0871 / 97398-18
E-Mail landshut.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Roland Bacher
Tel. direkt 0871 97398-22
Tel. mobil 01520 8602024

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

LA UX666

FIN

WBA6K31090FJ54883

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
14.04.2025, per Internet.

14.04.2025, 10:00 Uhr, durch Herrn Roland Bacher bei DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Landshut, Am Banngraben 30, 84030 Landshut ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betrifft

14.04.2025
Leasing-Nr. 3223337

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt.	-2.226,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.870,58 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt.	-1.933,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.624,37 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-388,00 EUR
	ohne MwSt.	-326,04 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 199 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Erhöhte Lackschichtdicke am Seitenteil links 199µm.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft.

Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.04.2020	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	320i Touring Aut. Advantage	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA6K31090FJ54883	HSN / TSN	0005 / CVS
Schlüssel-Nr.	10136984	Km-Stand abgelesen	97908
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	135
Hubraum (ccm)	1998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 V	Nokian / Snowproof 1	W /S	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 V	Nokian / Snowproof 1	W /S	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 V	Nokian / Snowproof 1	W /S	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 V	Nokian / Snowproof 1	W /S	5 mm
Pannenset				

W/ Winter; /S Schaden; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag:

Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dachreling schwarz, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, vorn, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt,

Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, Mittelarmlehne im Fond, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Stoff Hevelius, Radio: BMW Live Cockpit, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 775, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Speed Limiter, Steckdose (12 V), Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Teleservices, Verzurösen im Gepäckraum, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
5DF	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
4UR	Ambientes Licht
778	Einstiegsleisten mit BMW Individual Schriftzug
5AC	Fernlichtassistent, BMW Selective Beam (blendfreier Fernlichtassistent)
2TB	Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic
4AT	Interieurleisten schwarz hochglänzend
	Lackierung: Metallic
5A1	LED-Nebelscheinwerfer
5A4	LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen
9D6	Paket: Business Professional
6C4	Paket: Connected Package Professional
688	Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System
1SZ	Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 775 Bicolor
3KA	Verglasung: Akustikverglasung
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 22.05.2024 bei Kilometerstand 83.940

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. T- Hauptuntersuchung 04/2025 fällig, erneuern	159	voll	-159	-133,61
2. T- Ölservice und wechsel der Bremsflüssigkeit fällig, erneuern	300	voll	-300	-252,10
3. Glanzgedrehte Leichtmetallfelge hinten links beschädigt, erneuern (Bild 14, 15)	608	anteilig	-315	-264,71
4. Antennengehäuse zerkratzt, smart repair (Bild 16)	119	voll	-119	-100,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.186		-893	-750,42

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Steinschläge,
Motorhaube Steinschläge,
Glasabplatzungen an der Frontscheide,

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. 4x Sommerreifen fehlen	1.040	voll	-1.040	-873,95
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	1.040		-1.040	-873,95

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR brutto	netto
vorne links	5 mm	WS	-97,00	-81,51
vorne rechts	5 mm	WS	-97,00	-81,51
hinten links	5 mm	WS	-97,00	-81,51
hinten rechts	5 mm	WS	-97,00	-81,51
Legende		W/ Winter /S Schaden /F Runflat	-388,00	-326,04

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Roland Bacher

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift