

DEKRA Automobil GmbH
 Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

 Allane SE Rückgabeabteilung
 Dr.-Carl-von-Linde-Straße 2
 82049 Pullach

 DEKRA Automobil GmbH
 Niederlassung Nürnberg
 Isarstr. 8
 90451 Nürnberg
 Telefon 0911 / 9629-6
 Fax 0911 / 9629-779
 E-Mail nuernberg.automobil@dekra.com

 Ansprechpartner:
 Daniel Bierbaß
 Tel. direkt 0911 9629-706
 Tel. mobil 0152 22728205

Bewertungsgutachten / Rechen Daten

Kennzeichen **FÜ M316** **FIN** **KMHC851JFNU086486**

Vorgang

Kunden-Nr. Auftraggeber Ihr Auftrag vom Besichtigung	0213605355 Allane SE Rückgabeabteilung, Dr.-Carl-von-Linde-Straße 2, 82049 Pullach 27.03.2025, per Mail. 16.04.2025, 15:30 Uhr, durch Herrn Daniel Bierbaß bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg, im Beisein von Herr Mantau. 16.04.2025 Vertragsnummer 52525090 Auftragsnummer 30921985 Rahmenkostenstelle RDA
Bewertet auf Betrifft	

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Lt. LN wurde der vordere Stoßfänger erneuert.

Sommerreifen ohne Felgen im Fzg. 5-6mm

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.04.2022	Letzte Zulassung	06.04.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	IONIQ Elektro	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHC851JFNU086486	HSN / TSN	8252 / AHL
Schlüssel-Nr.	10340028	Km-Stand abgelesen	61208
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/ Elektromotor	Leistung (kW)	25
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe	Stufenlos
	Elektrofz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Fluid Metal
Polster	Stoff		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Firestone / Winterhawk 4	W /O	8 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Firestone / Winterhawk 4	W /O	8 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Sumtomo / WT 200	W /O	8 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Sumtomo / WT 200	W /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2026			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	35.350 EUR	Fz. Notierung	17.000 EUR
Fz. Grundwert: (37 Mon): MK			16.879 EUR

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Alarmanlage, Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Berganfahrhilfe, Assistent: Einparkhilfe, hinten, Assistent: Fernlichtassistent, Assistent: Spurhalteassistent aktiv, Automatische Innenbeschlagsregelung, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Bremsassistent (BAC), Bremsleuchte, dritte, Digitales Cockpit mit 7,0-Zoll-Farb-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, ESP Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESP) und Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement (VSM), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeits-Regelanlage, Getriebe: Shift-by-Wire, Getriebe: Stufenloses Reduktionsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, mit Timer, Innenspiegel, manuell abblendbar, Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Fiery Red, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Leichtmetallfelgen 6,5 J x 16", Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltwippen zur Steuerung der Bremsenergieerückgewinnung, Leseleuchte vorn, Licht-aus-Automatik der Scheinwerfer, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorne, Parkbremse, elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Regensensor, Reifenreparaturset, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rückfahrkamera, Seitenaufprallschutz in den Türen vorn, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne, 60:40 geteilt und umklappbar, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Virtual Engine Sound System (VESS), Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung: Metallic-Lackierung	5	600*		124
* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;					VK
					124 EUR

Zwischenwert 1	17.003 EUR
----------------	------------

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
 letzte Wartung: am 17.03.2025 bei Kilometerstand 60.317

Km-Korrektur

Km = 61208 Kateg.: 11 = 27750 Diff. = -33458
 BZ2K = -14.9968 (AS = 0.56643 BS = -0.005001) **-2.550 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. Reifenummontage, instandsetzen	250	voll	-250	
2. Hochglanzfelge vorne rechts verschrammt, erneuern	1.104	anteilig	-448	
3. Dach, eingedellt, drücken	62	voll	-62	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.416			-760 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
 Gebrauchsspur
 Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
 Gebrauchsspur

Zwischenwert 2 13.693 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-220 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				307 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	8 mm	WO	-17 EUR
	vorne rechts	8 mm	WO	-17 EUR
	hinten links	8 mm	WO	-20 EUR
	hinten rechts	5 mm	WO	-51 EUR
Legende	W/ Winter /O Original /F Runflat			-18 EUR

Zwischenwert 3 13.675 EUR

Zwischenwert 4 13.675 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 11.444,00 EUR WD= 2.228,00 EUR VK= 13.672,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	9.621,85 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	1.828,15 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	11.450,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	11.470,59 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.179,41 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	13.650,00 EUR

Der Sachverständige
Daniel Bierbaß

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.