

DEKRA Automobil GmbH
Joseph-Gänsler-Str. 17, 86609 Donauwörth

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Donauwörth
Joseph-Gänsler-Str. 17
86609 Donauwörth
Telefon 0906 / 70672-0
Fax 0906 / 70672-18
E-Mail
donauwoerth.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Leon van Noord
Tel. direkt 0906 70672-0
Tel. mobil 0151 44936585

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

M SM7685

FIN

WAUZZZF3N2060233

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
25.04.2025, telefonisch.
25.04.2025, 11:30 Uhr, durch Herrn Leon van Noord bei DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Donauwörth, Joseph-Gänsler-Str. 17, 86609 Donauwörth ohne
Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betrifft

25.04.2025
Leasing-Nr. 358573

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-4.148,00 EUR
-3.485,71 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-3.899,66 EUR
-3.277,03 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Laut vorliegenden Informationen wurde am 08 / 2022 ein Schaden am Fahrzeug instandgesetzt.

Laut vorliegenden Informationen wurde am 01 / 2024 ein Schaden am Fahrzeug instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 130 µm bis 300 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-August 2022 Schaden Motorhaube gemeldet und repariert

- Januar 2024 Schaden Seitenteil rechts gemeldet und repariert

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (*kein*) merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.04.2022	Letzte Zulassung	07.04.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbez.	Q5 (FYG)(06.2020->) / Q5	Aufbauart	Geländewagen
	40 2.0 TDI quattro basis		
	(EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF3N2060233	HSN / TSN	0588 / BQW
DAT Europa-Code®	010602340200001	DAT Marktindex	DE001 6257
Km-Stand abgelesen	95234	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	150	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Distriktgrün Metallic (X6M) /	Polster / Farbe	Kunstleder / Braun
	Metallic / M4, LX6M		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 17 104 W	Michelin / Latitude Sport 3 AO	S /O	4 mm
rechts	235 / 65 R 17 104 W	Michelin / Latitude Sport 3 AO	S /O	4 mm
2 links	235 / 65 R 17 104 W	Michelin / Latitude Sport 3 AO	S /O	6 mm
rechts	235 / 65 R 17 104 W	Michelin / Latitude Sport 3 AO	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.12.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 65 R 17 108 H	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	4 mm
235 / 65 R 17 108 H	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	4 mm
235 / 65 R 17 108 H	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	4 mm
235 / 65 R 17 108 H	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Allradkupplung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audi Drive Select, Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Außenspiegel Wagenfarbe, Batterie 68 Ah, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (318 mm x 30 mm), Dachhimmel Stoff, Dachkantenspoiler, Dachreling schwarz, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City), Fensterzierleisten schwarz, Frontscheibe Akustikglas, Funkschlüssel, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Getränkehalter, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik, Kofferraumbelag, Kopf-Airbag-System (Sideguard), LM-Felgen 8x17 (10-Speichen), Ladekantenschutz, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Luftzusatzheizung elektrisch, Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI), Mild-Hybrid-Technologie, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA), Multifunktionskamera, Nichtraucher-Paket, Parkbremse elektro-mechanisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2819 mm, Reifen 235/65 R17 ...W, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektro-mechanisch, Standard-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Ausführung: Basis, Tagfahrlicht LED, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4314	Assistenz-Paket Tour
25047	Audi connect (Internetbasierende Dienste)
2707	Business-Paket
25798	Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
40906	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
1030	Interieur-Paket Design Selection
37604	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
34710	Kopfstützen variabel verstellbar
77400	Kraftstofftank: 70 Ltr.
11000	Metallic-Lackierung
27210	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
32605	Sitz vorn links elektr. verstellbar
30335	Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder mono.pur 550 Kombination, mit Kontrastnaht und Biese

24703 Sound-System DSP / Audi Sound-System
31901 Sportsitze vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 2.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
1. Steinschlag in der Windschutzscheibe, smart repair (Bild 14)	300	voll	-300,00	-252,10
2. Radlaufverbreiterung Lose / Mobility gemeldet, erneuern	363	voll	-363,00	-305,04
3. Spiegelkappe unterhalb angeschrammt, erneuern (Bild 16)	744	voll	-744,00	-625,21
4. Stoßfänger hinten Zerkratzt / Mobility gemeldet, lackieren	600	anteilig	-351,66	-295,51
5. Rechte Fahrzeugseite angefahren / Mobility gemeldet, instandsetzen	1.991	voll	-1.991,00	-1.673,11
6. Türkante hinten links kratzer, smart repair (Bild 25)	150	voll	-150,00	-126,05
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	4.148		-3.899,66	-3.277,02

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kratzer im Rücklicht links,
Steinschlag in der Motorhaube

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Leon van Noord

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
25.04.2025	Oliver Skrbot	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
25.04.2025	Leon van Noord	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Donauwörth 86609 Donauwörth Joseph-Gänsler-Str. 17
Tel.: 0906 / 70672-0 Fax: 0906 / 70672-18

Reparaturkosten-Kalkulation 288

vom 25.04.2025

Hersteller	:	Audi	
Haupttyp	:	Q5 (FYG)(06.2020->)	
Untertyp	:	40 TDI quattro basis	
Lackart	:	Perleffekt (2-Schicht)	
SilverDAT identifyCODE:	:	010602340200001	
Serienausstattung	:	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	26803
		Allradkupplung	70422
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Antriebsart: Allradantrieb	70420
		Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	25057
		Audi Drive Select	42613
		Außenspiegel Wagenfarbe	15807
		Batterie 68 Ah	72504
		Bremsscheiben vorn (318 mm x 30 mm)	40763
		Dachhimmel Stoff	27798
		Dachkantenspoiler	20934
		Dachreling schwarz	16195
		Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)	40933
		Fensterzierleisten schwarz	20030
		Frontscheibe Akustikglas	22515
		Funkschlüssel	35539
		Fußmatten Velours	28409
		Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	27605
		Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	35604
		Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	26712
		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	26708
		Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	74904
		Getränkehalter	38908
		Heckleuchten LED	18802
		Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt	26465
		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	39307
		Karosserie: 4-türig	10004
		Klimaautomatik	28901
		Kofferraumbelag	28379
		Kopf-Airbag-System (Sideguard)	26901
		Ladekantenschutz	13306
		Lenksäule (Lenkrad) mech.	69502
		Höhen-/Längsverstellung	
		LM-Felgen 8x17 (10-Speichen)	48608
		Luftzusatzheizung elektrisch	29404
		Mild-Hybrid-Technologie	78430
		Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)	87323
		Multifunktionskamera	39819
		Nichtraucher-Paket	02904
		Parkbremse elektro-mechanisch	40803
		Radioempfang digital (DAB)	24109
		Radstand 2819 mm	71617
		Reifen 235/65 R17 ...W	62511
		Reifen-Reparaturkit	68802
		Reifenkontroll-Anzeige	25906
		Rußpartikelfilter	77602
		Rücksitzlehne geteilt/klappbar	33508

Reparaturkosten-Kalkulation 288

vom 25.04.2025

	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	77274
	Scheinwerfer LED	18020
	SCR-System (AdBlue-Technologie)	77030
	Seitenairbag vorn	26903
	Servolenkung elektro-mechanisch	69816
	Standard-Fahrwerk	42096
	Start/Stop-Anlage	77601
	Stoßfänger Ausführung: Basis	21428
	Tagfahrlicht LED	18913
	Universal-Schnittstelle Bluetooth	25037
	Wartung: Longlife-Service	00504
	Wegfahrsperr (elektronisch)	38106
	Wärmeschutzverglasung grün getönt	22304
Sonderausstattung	: Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)	37602
	Assistenz-Paket Tour	04314
	Audi connect (Internetbasierende Dienste)	25047
	Außenspiegel asphärisch, links	15804
	Außenspiegel asphärisch, rechts	15700
	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik	15210
	Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	15897
	Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)	24835
	Bremsscheiben hinten (330 mm x 22 mm)	40823
	Bremsscheiben vorn (338 mm x 30 mm) Brembo	40755
	Business-Paket	02707
	Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)	25798
	Einstiegsleisten mit Aluminiemeinlage, beleuchtet	13194
	Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links	41189
	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)	40906
	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front	41150
	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	18610
	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)	42919
	Fahrassistenz-System: Stauassistent	41174
	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	18680
	Fußgänger-Schutzsystem	10717
	Generator 130-200 A	74248
	Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.	77551
	Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt	26109
	Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder	31062
	Innenspiegel mit Abblendautomatik	37901
	Interieur-Paket Design Selection	01030
	Klimazone: Nicht Heissland	78062
	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)	25428
	Kopfstützen variabel verstellbar	34710
	Kraftstofftank: 70 Ltr.	77400
	Kältemittel R 1234 YF	29099
	Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion	69011
	Metallic-Lackierung	11000

Reparaturkosten-Kalkulation 288

vom 25.04.2025

Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung	27210
Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch	25713
Sitz vorn links elektr. verstellbar	32605
Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder mono.pur 550 Kombination, mit Kontrastnaht und Biese	30335
Sitzheizung vorn	29500
Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	27408
Sound-System DSP / Audi Sound-System	24703
Sportsitze vorn	31901

ERSATZTEILE:

Preisliste gültig ab: 01.04.2025

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
22602	E	80A853960F 3FZ	ABDECKUNG TUER V.R.U.	1	175,96	175,96
26602	E	80A853970F 3FZ	ABDECKUNG TUER H.R.U.	1	153,25	153,25
53608	E	80A853818A GRU	RADLAUFABDECKUNG H.R.	1	130,03	130,03

NEBENKOSTEN:

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
99051	E		HOHLRAUMSCHUTZMATERIAL	1	12,00	12,00

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
22602	E	66 22 19 00	ABDECKUNG VORDERTUER R.U. A+E	2M	0,40	60,38
26602	E	66 42 19 00	ABDECKUNG TUER H.R. A+E	2M	0,30	45,28
27032	A	58 11 19 01	BLLENDE TUERGRIFF H.R. A+E	2M	0,20	30,19
53608	E	66 45 19 00	ABDECKUNG RADHAUS H.R. A+E*	2M	0,40	60,38
			RADLAUFUMFASST: ABDECKUNG RADHAUS H.R. A+E * RADLAUF			
24112	I	58 29 63 00	TUERGRUNDKOERPER H.R. AUSBEULEN3K		*1,00	155,00
24112	O	51 01 75 01	TUER H.R. HOHLR.-KONSERVIEREN	3M	*0,30	45,28
	A		KLEBE UND ABDECKARBEITEN VORB. LACKIEREN	1M	*0,60	90,56

LACKIERUNG: AZT, Perleffekt (2-Schicht)

DVN	LS	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	MATERIAL	STD	EUR
			VORBEREITUNG	AM FAHRZEUG OHNE VORLACKIEREN	0,00	0,00
			VORBEREITUNG	VERBUNDARBEIT ZU EINEM WEITEREN WERKSTOFF	0,00	0,00
20178	2	REP.-LACK ST.III	TUERGRUNDKOERPER V.R. UTH.	18,54	0,80	136,40

Reparaturkosten-Kalkulation 288

vom 25.04.2025

24112	2	REP.-LACK ST.III	TUERGRUNDKOERPER H.R.	99,67	1,60	272,80
53608	3	NEUTEIL K1R	ABDECKUNG RADHAUS H.R.	24,58	0,40	68,20
	1	OBERFLAECHE	FARBTONFINDUNG / MUSTERKARTEN	*0,00	*0,50	85,25

Reparaturkosten-Kalkulation 288

vom 25.04.2025

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung					459,24
+ 2,00% Klein-, Verbrauchsmaterial					9,18

Gesamt					468,42
--------	--	--	--	--	--------

NEBENKOSTEN:

Lt. Einzelaufstellung					12,00
-----------------------	--	--	--	--	-------

Gesamt					12,00
--------	--	--	--	--	-------

ARBEITSLOHN:

Karosserie					
Stufe 3	1,00	STD x	155,00	EUR/STD	= 155,00

	1,00	STD			= 155,00
--	------	-----	--	--	----------

Mechanik

Stufe 1	0,60	STD x	150,94	EUR/STD	= 90,56
---------	------	-------	--------	---------	---------

Stufe 2	1,30	STD x	150,94	EUR/STD	= 196,22
---------	------	-------	--------	---------	----------

Stufe 3	0,30	STD x	150,94	EUR/STD	= 45,28
---------	------	-------	--------	---------	---------

	2,20	STD			= 332,06
--	------	-----	--	--	----------

Summe aller Arbeitslöhne	3,20	STD			487,06
-----------------------------	------	-----	--	--	--------

LACKIERUNG:

Lohn	3,30	STD x	170,50	EUR/STD	= 562,65
------	------	-------	--------	---------	----------

Material

Instandsetzung					118,21
----------------	--	--	--	--	--------

Neuteil					24,58
---------	--	--	--	--	-------

Material, gesamt					= 142,79
------------------	--	--	--	--	----------

Materialindex zu 100 %					
------------------------	--	--	--	--	--

SUMME LACKIERUNG:

Lohn					562,65
------	--	--	--	--	--------

Material					142,79
----------	--	--	--	--	--------

Gesamt	3,30	STD			705,44
--------	------	-----	--	--	--------

Voraussichtliche Reparaturkosten netto	:				1672,92
--	---	--	--	--	---------

+ 19,00% MwSt	:				317,85
---------------	---	--	--	--	--------

Voraussichtliche Reparaturkosten brutto	:				1990,77
---	---	--	--	--	---------

S Y S T E M D A T

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

Zeichenerklärung:

+ = Neue Position aus Rep. Logik
! = Schätzppreis, Abweichung möglich
A = Zeit gemäß Ausbeulformel
FKZ = farbabhängiges Teil
d = Preis aus DMS
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste
NFA = Neu für Alt
Teileaufschlag = ohne Teile mit manueller Preisvorgabe
BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste

= Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.
? = Preis gemäß Nachweis
T = Technische Prüfung
>> = Fremdleistung
? = Mechanikerarbeit
WV = Wertverbesserung
* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')